

56  
n° département

GUER  
commune

1A00009108



SAINT NICOLAS  
lieu-dit

0940

adresse

VANNES  
arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26650

Y = 32994

Cadastre année : 1813 section : R1 parcelle : 378  
année : 1958 section : U3 parcelle : 432

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, TROUARD, LE LOUARN

**SITUATION:** EN ECART

**MATERIAUX:** 1)GROS OEUVRE: SCHISTE, GRANITE, GRES, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, APPAREIL MIXTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

**STRUCIURE:** ETAGE EN SURCROIT

**COUVERTURE:** TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

**TYPLOGIE:** FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

**HISTORIQUE ET CONCLUSIONS:** PORTE LA DATE 1770: LINTEAU DE FENETRE, ELEVATION OUEST

## I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique : construction se situant dans le contexte d'un hameau doté d'une chapelle et d'un calvaire, d'implantation plus ancienne (XVe/XVIe s.) : voir fiche chapelle).
- Construction de l'oeuvre : oeuvre portant la date 1770 (linteau de fenêtre, élévation Ouest).

## II. DESCRIPTION

1. Situation : au centre d'un hameau d'une vingtaine de bâtiments groupés près de la chapelle et de son calvaire qui occupent une position excentrée au Nord-Ouest de l'ensemble (cf. fig.1 et pl. I). Elévation antérieure à l'Ouest avec également accès au rez-de-chaussée et au comble par le pignon Nord. La maison étudiée occupe le côté Est d'une cour fermée au Nord par un logis indépendant et, au Sud, par un bâtiment mitoyen.
2. Composition d'ensemble . Bâtiment unique regroupant plusieurs fonctions sous le même toit.
3. Matériaux : appareil mixte, schiste, grès, granite), linteaux des baies en bois; toiture d'ardoises; sol en terre battue. Sur l'élévation antérieure, linteaux de bois et about de la poutre protégés par un larmier en schiste.
4. Structure : plan massé (dimensions intérieures : 6,33x5m) simple en profondeur, divisé transversalement par une cloison de bois prenant appui sur la poutre et interrompue dans l'axe de la porte du pignon Nord. Rez-de-chaussée et comble ensurcroit (grenier-fenil); surcroit de 0, 70m.
5. Elévations (intérieure et extérieure). Elévation antérieure non ordonnancée comportant une porte et une fenêtre au 1er niveau, à linteaux en arc segmentaire; jour dans le comble; pignon Nord non ordonnancé, à une porte à linteau en arc segmentaire au 1er niveau et porte-haute rectangulaire dans le comble; dans l'élévation Est, jour éclairant la pièce Nord.  
A l'intérieur, dans le mur Sud, cheminée incorporée.
6. Couvertures : toit d'ardoise à longs pans, à forte pente, à coyaux et lignolet; souches de cheminées à tablette saillante de schiste (souche Nord fictive car absence de cheminée contre ce pignon). Charpente ancienne à entrain retroussé et poinçon.
7. Distribution : accès au comble par une échelle amovible.

III. CONCLUSIONS

Edifice intéressant car daté (1770) et non transformé. Semble se rattacher au type A 1 supposant un regroupement des fonctions sous le même toit (cohabitation hommes-bêtes au 1er niveau, stockage de réserves dans le comble : cf. Observations générales). Toutefois l'identification de la pièce Sud avec le logis a priori réservé aux humains (présence de la cheminée) s'assortit d'une réserve, cette pièce n'étant éclairée directement que par la porte Ouest, et indirectement par la porte du pignon Nord qui, l'une et l'autre, à menuiserie pleine ne pouvaient dispenser la lumière qu'en restant ouvertes. Cet édifice permet de poser le problème de la cheminée en tant qu'élément spécifique ou non de l'habitat humain.

IV. DOCUMENTATION ./.V. ANNEXE ./.ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1958, U3, échelle 1/1000e.	
Pl. II	Plan au sol (relevé schématique à l'échelle du 1/50e).	
Pl. III	<b>Coupe transversale</b>	n° <u>clichés</u>
Doc. 1	Cadastre de 1813, R1.....	77.56.428 N
Fig. 1	Vue intérieure du hameau, prise de l'Ouest .....	79.56.101 V
- 2	Venelle menant à la chapelle et longeant la maison au Sud	77.56.847 X
- 3	Élévation antérieure Ouest .....	81.56.189 Z
- 4	Vue générale Nord-Est .....	77.56.843 X
- 5	Pignon Nord, détail de la porte du 1er niveau.....	77.56.849 X

SG. GUER

Saint-Nicolas

FERME-

Cadastre 1958, U3,

Echelle 1/10000

Pl. I




56 - OVER

Saint-Nicolas

FERME-

Plan au sol (Relevé  
schématique à l'échelle de 1/100)

Pl. II



a: partie transversale unique (h. sous plancher = 2,50m.)

b: cloison de bois


56. WER

Saint-Nicolas

FERME-

Coupe transversale

Pl. III



Relevé schématique à l'échelle de 1/50<sup>e</sup>


SAINT-NICOLAS

FERME

Cadastre de 1818, section R1

77.56.428 N; cl. DAGORN

Doc. 1



56 GUER

SAINT-NICOLAS

FERME

Vue aérienne de situation  
prise de l'Ouest

79.56.101 V; cl. GALREG

Fig. 1



56 GUER

SAINT-NICOLAS

FERME

Venelle menant à la Chapelle et  
longeant la maison au Sud

77.56.847 X; cl. DAGORN

Fig. 2



56 GUER

SAINT-NICOLAS

FERME

Élévation antérieure Ouest

81.56.189 Z; cl. DOUARD

Fig. 3



56 GUER

SAINT-NICOLAS

FERME

Vue générale Nord-Est

77.56.843 X; cl. DAGORN

Fig. 4



56 GUER

SAINT-NICOLAS

FERME

Porte du pignon Nord

77.56.849 X; cl. DAGORN

Fig. 5

