

56

n° département

GUER

commune



SAINT JOSEPH

lieu-dit

adresse

0941

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26562

Y = 33368

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1974

section : G3

parcelle : 317,318

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, LE LOVARN

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COMMUNS, ETABLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: ETAGE EN SURCROIT

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS CONSTRUIT EN 1774 D'APRES UN ACTE NOTARIE

Informations complémentaires

- Situation : en contrebas à l'Est de l'ancien manoir, dans une zone bocagère bordée de bois à l'Ouest et dominant la vallée du ruisseau de la Flèche à 1km au Nord.

- Composition d'ensemble ; corps de bâtiment L à fonction mixte (logement + étable + stockage) occupant le Nord de la cour, longée à l'Ouest par un second corps (D) groupant étables et remise (cf. pl. I).

- Structures : les deux corps sont à rez-de-chaussée et comble en surcroît. Le surcroît du corps L est de 0,90m au Nord et de 0,75m au Sud.

- Elévations : élévation antérieure du corps L caractéristique par la mise en oeuvre du matériau autour des ouvertures (utilisation de longues dalles de schiste) et l'utilisation conjointe des linteaux en schiste ou en bois. Fenêtre protégée d'une grille à noeuds carrés sur champ.

- Charpente du corps L ancienne, à forte pente, à coyaux, à faux-entrait et étré sillonnement longitudinal par aisseliers. Fenêtre de service à toit rampant fermée par un battant formé de planches assemblées dont l'une, retaillée, forme pivot.

CONCLUSIONS

D'après un acte notarié le corps de bâtiment L aurait été construit en 1784. L'information est confirmée par l'examen du Cadastre de 1813 (cf. Doc. 1) qui laisse supposer des modifications possibles dans la partie Est (reprise visible dans la maçonnerie). Quant au bâtiment D également porté au Cadastre de 1813 il porte des traces de reprise et de collage qui indiquent des remaniements et sans doute un changement de fonction : l'appendice circulaire figuré au cadastre de 1813 pouvant figurer un four, n'existe plus tandis que la surface du bâtiment s'est agrandie. La mise en oeuvre du matériau et les ouvertures restent cependant très proches de celles du bâtiment L.

On serait donc en présence d'^{une} ferme assez homogène de la fin du XVIIIe et du début du XIXe s. avec bâtiment principal à fonction mixte de type A1 et corps de dépendances séparé.

Table des illustrations


Pl. I	Cadastre 1974, G3, échelle 1/2000e		
Pl. II	Plan au sol du corps L, relevé schématique au 1/100e.		
Doc. 1	Cadastre 1813, D3.....		cliché n°77.56.413 N
Fig. 1	Corps L, vue générale Sud	-	77.56.986 X
- 2	- détail de la partie centrale	-	77.56.988 X
- 3	- D vue générale Est	-	77.56.987 X

56 GUER
SAINT-JOSEPH

FERME
Cadastre de 1974, G3
Echelle 1/2000e

L : logis
D : dépendances

Pl. I



56 GWER


Saint-Joseph

FERME

Pl. II

PLAN AU SOL DU BATIMENT L

Relevé schématique à l'échelle du 1/100




a : cheminée engagée

c : cloison de planches

P : poutres

e : étagère murale dissymétrique à
tablette de bois (t) →



Sol en terre battue

h sol - poutres : 2,24 m

Epaisseur des murs : 0,80 m

56 GUER


SAINT-JOSEPH

FERME

Cadastre de 1813, D3

77.56.413 N; c.l. DAGORN

Doc. 1



SAINT-JOSEPH

FERME

Corps L (Etable et Logis),
élévation Sud

77.56.986 X; cl. DAGORN

Fig. 1



56 GUER


SAINT-JOSEPH

FERME

Elévation Sud du logis,
détail de la travée centrale

77.56.988 X; cl. DAGORN

Fig. 2



56 GUER

SAINT-JOSEPH

FERME

Corps de dépendances D
Vue générale Est

77.56.987 X; cl. DAGORN

Fig. 3

