

56
n° département

MONTENEUF
commune



BECIHAN
lieu-dit

adresse

0991

VANNES
arrondissement

GUER
canton

édifice ou ensemble contenant

1ERE FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26145 Y = 32806

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1964 section : K1 parcelle : 73

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, ROUARD, TUGORES

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE, PUIITS

**MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, QUARTZ, APPAREIL MIXTE, MOELLON
SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE**

SIBUCIURE: ETAGE EN SURCROIT

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: ALIGNEMENT, FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ERE MOITIE 19E SIECLE

I. HISTORIQUE ./.

II. DESCRIPTION

1. Situation : dans le noyau Sud du hameau qui en comporte trois et occupant l'extrémité Ouest d'un alignement de cinq bâtiments.

2. Composition d'ensemble : bâtiment unique à fonctions multiples (logement, étable, grenier), sans doute lié au bâtiment contigu à l'Est et qui abritait écurie et remise (parc. 72 du plan)..Puits accolé à l'élévation Nord. Actuellement, le bâtiment étudié sert de cellier.

3. Matériaux : appareil mixte (schiste, grès, quartz), joints creux; sol en terre battue; cloison transversale en bois.

4. Structures : plan rectangulaire (12,6x7,2m; dimensions extérieures), simple en profondeur, divisé par une cloison transversale en bois; coupe à rez-de-chaussée et comble en surcroît.

5. Élévations : élévation Sud ordonnancée, à baies rectangulaires à linteau de bois. Elévation Nord à porte et fenêtre, cette dernière à volets de bois à panneaux à recouvrement. A l'intérieur, contre le mur Ouest, cheminée engagée, à linteau de bois et hotte droite. L'embrasure des fenêtres se prolonge jusqu'au sol.

6. Couvertures : toit d'ardoise à longs pans; a forte pente, (angle de 90° environ entre les versants) à pignons couverts; souche de cheminée à tablette saillante; fenêtre de service à toit rampant au Sud et au Nord; charpente à deux fermes à faux-entrait, poinçons et aisseliers; poinçon enfourchant le faux-entrait; marque de pose.

7. Distribution : échelle.

III. CONCLUSIONS

L'édifice figure au cadastre de 1847, parc. 274 (cf. doc.1). On peut situer sa construction dans la première moitié du XIXe siècle. Il est représentatif du type A1 et n'a pas subi de transformation.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1964, K1, 1/1000e.		
Pl.II	Plan au sol et plan à l'étage, relevé schématique au 1/100e, cl. 80.56.780M		
Doc.1	Cadastre 1847, K2, reproduction	cliché n°	77.56.446N
Fig. 1	Vue aérienne prise du Sud.....	-	79.56.43V
- 2	- - - de l'Est	-	79.56.42V
- 3	Vue de situation prise du Sud-Est.....	-	77.56.551X
- 4	Elévation Nord	-	81.56.152Z
- 5	Pignon Ouest	-	77.56.550X
- 6	Pignons Ouest, détail de l'appareil.....	-	81.56.147Z


56 MONTENEUF

BECIHAN

FERME N° 1

Cadaastre 1964, K1. Echelle 1/1000e

Pl. I



N



56 MONTENEUF


BECIHAN

FERME N° 1

(relevé expédié au 1/100)

80.56.780 M (repro)

Pl. II




Plan au sol

BECIHAN

FERME N° 1
Cadastre de 1847, K2

77.56.446 N; cl. DAGORN

Doc. 1



56 MONTENEUF

BECIHAN

FERME N° 1

Vue aérienne prise du Sud

79.56.43 V; cl. GALREG

Fig. 1



BECIHAN

FERME N° 1

Vue aérienne prise de l'Est

79.56.42 V; cl. GALREG

Fig. 2



56 MONTENEUF

BECIHAN

FERME N° 1

Vue de situation
prise du Sud-Est

77.56.551 X; cl. DAGORN

Fig. 3



BECIHAN

FERME N° 1
Elévation Nord

81.56.152 Z cl. DUFIEF

Fig. 4




56 MONTENEUF

BECIHAN

FERME N° 1
PIGNON OUEST

77.56.550 X; cl. DAGORN

Fig. 5



56 MONTENEUF

BECIHAN

FERME N° 1

Appareil mixte du PIGNON OUEST

81.56.147 Z ; cl. DOUARD

Fig. 6

