56 (n° departement) SAINT MALO DE BEIGNON (commune)

SAINT MALO DE BEIGNON (lieu-dit) 1037 (adresse)

VANNES (arrondissement) GUER (canton)

(edifice ou ensemble contenant)

1ERE MAISON (dénomination et titre de l'oeuvre)

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26512 Y = 33838

Cadastre année : section : parcelle :

année : 1933 section : A1 parcelle : 132,133

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, DOUARD, LE FOLL

SIIUAIION: EN VILLAGE

MAIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: PAN DE BOIS,PIERRE,APPAREIL MIXTE,MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE

SIRUCIURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS,CROUPE

ESCALIERS: ESCALIER HORS OEUVRE,ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

REPRESENIAIION: SCULPTURE;BLASON;ARMES DE MGR FOUGASSE

IYPOLOGIE: REZ DE CHAUSSEE EN PIERRE,ETAGE(1)EN PAN DE BOIS ET EN ENCORBELLEMENT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: UNE PLAQUE DE CHEMINEE DEPOSEE AUX ARMES DE MGR FOUGASSE DE LA BASTIE EVEQUE DE SAINT MALO EN 1759,MORT EN 1767 INDIQUE PEUT ETRE QUE CETTE MAISON FUT DEPENDANCE DE L'EVECHE DE SAINT MALO

I. HISTORIQUE ./.

II. DESCRIPTION

- Situation : à l'angle de la place de l'église et d'une ruelle Nord-Sud conduisant vers Bel-Air. Forte dénivellation du Sud vers le Nord permettant la présence d'une cave.

- Composition d'ensemble : logis à deux corps (A et B) avec parties agricoles dans le prolongement (C).

Escalier hors-oeuvre (D). Le corps A n'a pu être étudié intérieurement.

- Elévations intérieures et extérieures :

* intérieures : dans le corps B, au rez-de-chaussée, contre le mur Ouest, cheminée remaniée; à l'étage, contre le même mur, cheminée adossée à piédroits monolithes en schiste, chanfreinés, supportant des corbeaux et un linteau de bois.

* extérieures : élévation antérieure non ordonnancée. Corps A en pierre au rez-de-chaussée et sur les murs latéraux : mur Est en saillie sur le nu du rez-de-chaussée et présentant un encorbellement sensible au niveau des parties hautes; murs Ouest en encorbellement au niveau de l'étage et des parties hautes.

Pan de bois à composition symétrique et structure apparente avec poteaux, potelets et décharges en chevrons. Encorbellement avec sablière de plancher, cours d'entretoise et sablière de chambrée. Potelet central sculpté en bas-relief d'un motif stylisé évoquant un calice très allongé. Consoles des parties-hautes (pigeâtres) à bagues moulurées.

- Couvertures

Charpente du corps B : ancienne, à faux-entrait, ce dernier sculpté d'un ressaut dans le prolongement du poinçon (disposition simulant un enfourchement); aisseliers, arbalétriers secondaires doublant les principaux sur le versant Sud et modifiant la pente de la toiture.

- Distribution : escalier rampe sur rampe.

III. CONCLUSIONS

La situation, le soin apporté au décor plaident en faveur d'une relation avec l'ancien ensemble épiscopal. Cette relation paraît certaine pour la 2ème moitié du XVIIIe siècle (voir fiche "plaque de cheminée") mais n'a pas été établie pour la période antérieure.

IV. DOCUMENTATION ./.

Table des illustrations

Pl. I Cadastre 1933, A1, échelle 1/1000e.

Pl. II Plan des toitures et plan au sol, relevé schématique à l'échelle approximative du 1/200e.

Fig. 1 Vue générale de situation ..... cliché n° 77.56.450 X
- 2 Corps A, élévation Nord ..... - 77.56.449 X
- 3 - détail de l'étage et des parties hautes - 77.56.453 X
- 4 Vue générale Nord-Est..... - 77.56.478 X
- 5 Cheminée de l'étage (corps B, mur Ouest)..... - 77.56.475 X
- 6 Charpente du corps B vue vers l'Ouest ..... - 77.56.476 X

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

Maison nº I

Cadastre de 1933, A1, échelle 1000e 1/

Pl.I

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON nº 1
Relevés schématiques
Echelle 1/200e environ

Pl. II

PLAN DES TOITURES



PLAN AU SOL



56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N° 1
Vue générale Nord-Est

77.56.450 X; cl. DAGORN

Fig. 1

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N°1
Corps A, élévation Nord

77.56.449 X; cl. DAGORN

Fig. 2

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N° 1- Elévation Nord;
détail : étage et parties hautes
du corps A

77.56.453 X; cl. DAGORN

Fig. 3

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N°1
Vue générale Nord-Est

77.56.478 X; cl. DAGORN

Fig. 4



56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N° 1
Cheminée de l'étage(corps B, mur Ouest)

77.56.475 X; cl. DAGORN

Fig. 5

56 SAINT-MALO-DE-BEIGNON

VILLAGE

MAISON N° 1 - Corps B
Vue de la charpente vers l'Ouest

77.56.476 X; cl. DAGORN

Fig. 6