

56 ..... CARENTOIR .....  
n° département commune  
500M. NORD. DE. BRAMBE ..... 1-5-14  
lieu-dit adresse  
VANNES ..... GACILLY (LA) .....  
arrondissement canton  
édifice ou ensemble contenant  
CROIX DE CHEMIN  
dénomination et titre de l'oeuvre  
/Add. 9672

Coordonnées LAMBERT2 X = 26530 Y = 32491

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1982 par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE

DIMENSIONS: H: 148

REPRESENTATION: SCULPTURE; CHRIST EN CROIX, SYMBOLE CHRETIEN; SYMBOLE DES 5 PLAIES DU CHRIST

TYPLOGIE: CROIX LATINE RECROISETEE SANS SOUBASSEMENT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: DATATION INCERTAINE

I - HISTORIQUE : /

II- DESCRIPTION :

1. Situation : croix isolée, au carrefour de deux routes et face à l'Ouest.
2. Matériaux : schiste, monolithe
3. Structure : croix sans soubassement de forme très particulière et unique dans le canton ; la forme générale est latine ; sur les trois branches de la croix et au sommet du fût " se greffent des potences ".
4. Dimensions : h. 148 cm  
env. 80 cm  
fût. 25 X 12 cm.
5. Décor : Christ en croix sommairement sculpté en bas-relief et 5 trous sur le fût.

III-NOTE DE SYNTHÈSE : datation très incertaine : XV°, XVI° ou XVII° siècle.

IV-DOCUMENTATION : /

Table des figures


Fig.1. Vue générale	83.56.97 X
Fig.2. Détail croix	83.56.98 X

56 CARENTOIR

Sans toponyme  
Nord de Brambé

croix monumentale

face ouest



56 - CARENTOIR

500m Nord de Brambé


Croix de chemin

vue générale

83.56.97 X

Cliché DUCOURET

Fig.1



56 - CARENTOIR

500m au Nord de Brambé

Croix de chemin

détail croix

83.56.98 X

Cliché DUCOURET

Fig.2

