

56 CARENTOIR
n° département commune
GILARDAIS(LA) 1524
lieu-dit adresse
VANNES GACILLY(LA)
arrondissement canton
.....
édifice ou ensemble contenant
.....
dénomination et titre de l'oeuvre MAISON
.....
..... 12000 96P2

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26835 Y = 32438

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1980 section : ZW parcelle : 131

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1982 par DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: GRANITE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E SIECLE

Table des figures

Pl.I. Extrait de cadastre 1983

Pl.II. Plan au sol (croquis)

Fig.1. Vue générale Nord-Ouest 83.56.209 X

Fig.2. Élévation Est 83.56.210 X

119

56 - CARENTOIR

LA GILARDAIS

Maison

Cad. 1983 ZW 131

1/2000

MAINE DE LA CHAUV

120
332

324

QUE

125

124

123

Chemin

130

d'exploitation

129

a

131

b

133

a

134

a

135

138

139

137

140

141

a

136

LA GILARDAIE

126

128

152

324 46

DE

324 200


b

ZW

56 CARENTOIR

LA GILARDAIS

maison.



Elevation Est.

56 - CARENTOIR

LA GILARDAIS

Maison

vue générale Nord-Est

83.56.209 X

Cliché DUCOURET

Fig.1



56 - CARENTOIR

LA GILARDAIS

Maison

élévation Est

83.56.210 X

Cliché DUCOURET

Fig.2

