

56 ..... CARENTOIR .....   
n° département ..... commune .....  
 HENLEIX ..... 1533 .....  
lieu-dit ..... adresse .....  
 VANNES ..... GACILLY (CLA) .....  
arrondissement ..... canton .....  
 .....  
édifice ou ensemble contenant .....  
 .....  
dénomination et titre de l'oeuvre ..... MAISON .....  
 .....  
 ..... (A 0000 969) .....

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26230 Y = 31974

Cadastre année : section : parcelle :  
 année : 1980 section : YW parcelle : 86,87

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1982 par DUCOURET

SITUATION: EN ECART

MATÉRIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: MAISON A FONCTIONS MULTIPLES, PORTE UNIQUE EN FACADE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ERE MOITIE 17E SIECLE

Table des figures

P1.I. Extrait de cadastre 1983	
P1.II. Plan au sol	83.56.2281 P
Fig.1. Elévation Sud	83.56.243 X
Fig.2. Elévation Sud, baies	83.56.244 X
Fig.3. Elévation Sud, baies	83.56.248 X
Fig.4. Elévation Sud, détail évier	83.56.247 X
Fig.5. Cheminée	83.56.246 X


56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison

Cad 1983 YW 86,87

1/2000



56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison


Plan au sol

Ph. Boutroux

83.56.2281 P

Cliché ARTUR-LAMBART

Pl. I



**Plan au sol**

56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison

élévation Sud

83.56.243 X

Cliché DUCOURET

Fig.1



56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison

élévation Sud : baies

83.56.244 X

Cliché DUCOURET

Fig.2



56 - CARENTOIR

HENLEIX


Maison

élévation Sud : baies

83.56.248 X

Cliché DUCOURET

Fig.3



56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison

élévation Sud : détail évier

83.56.247 X

Cliché DUCOURET

Fig.4



56 - CARENTOIR

HENLEIX

Maison

cheminée

83.56.246 X

Cliché DUCOURET

Fig.5

