

56 CARENTOIR
n° département commune
SAINT MARC 1536
lieu-dit adresse
VANNES GACILLY (L.A.)
arrondissement canton
.....
édifice ou ensemble contenant
.....
dénomination et titre de l'œuvre
.....
SAINT MARC 1 Août 1969

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26925 Y = 32140

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1980 section : YC parcelle : 61

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1982 par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: CROIX MONUMENTALE

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, QUARTZITE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON
SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN ALLONGE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, CROUPE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE 17E OU 18E SIECLE; CROIX CONSTRUITE
EN 1890 (INSCRIPTION)

Table des figures

Fig.1. Vue générale Sud-Ouest 83.56.254 X

56 - CARENTOIR

SAINT-MARC

Chapelle Saint-Marc,
vue générale Sud-Ouest

83.56.254 X

Cliché DUCOURET

Fig.1

