

56
n° département

CARENTOIR
commune



LAUNAY
lieu-dit

adresse

1543

VANNES
arrondissement

GACILLY(LA)

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MANOIR

1A22009701

Coordonnées. LAMBERT2

X = 26025

Y = 31990

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1980

section : X A

parcelle : 86 A

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1982

par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: CHAPELLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, TOIT POLYGONAL, PIGNON DECOUVERT, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 16E SIECLE

Table des figures

Pl.I. Extrait de cadastre 1983

Pl.II. Plan au sol (croquis)

Fig.1. Vue générale Est 83.56.402 V

Fig.2. Vue générale Est 83.56.403 V

Fig.3. Chapelle, vue Sud-Ouest 83.56.405 V

Fig.4. Chapelle, vue Nord-Ouest 83.56.406 V

Fig.5. Chapelle, détail pignon Est 83.56.407 X


56 - CARENTUIR

LAUNAY

Manoir

Cad. 1983 XA 86a

1/2000




56

CARENTOIR


LAUNAY

mauvais

logis . plan au sol .



chapelle . charpente



56 - CARENTOIR

LAUNAY


Manoir

vue générale Est

83.56.402 V

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.1



56 - CARENTOIR

LAUNAY


Manoir

vue générale Est

83.56.403 V

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.2



56 - CARENTOIR

LAUNAY

Manoir

chapelle, vue Sud-Ouest

83.56.405 V

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.3



56 - CARENTOIR

LAUNAY

Manoir

chapelle, vue Nord-Est

83.56.406 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.4



56 - CARENTOIR

LAUNAY

Manoir

chapelle, détail pignon Est

83.56.407 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.5

