

56 CARENTOIR
n° département commune
CARENTOIR 1546
lieu-dit adresse
VANNES GACILLY (LA)
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
dénomination et titre de l'œuvre
EGLISE PAROISSIALE
SAINT MARCOU 1A0000 9704

Coordonnées. LAMBERT2 X = 26540 Y = 32256

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1980 section : AB parcelle : 99

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1982 par DUCOURET

SITUATION: EN VILLAGE

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, GRANITE, CALCAIRE, MOELLON, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE, PIGNON DECOUVERT, FLECHE EN ACONNERIE

REPRÉSENTATION: VITRAIL

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EGLISE CONSTRUITE DE 1880 A 1885

Table des figures


Pl.I. Extrait de cadastre 1983

Fig.1. Vue générale Sud 83.56.2414 X

Fig.2. Nef, vue générale vers l'Est 83.56.2415 V

Fig.3. Choeur, vue générale 83.56.2416 V


56 - CARENTOIR
Carentoir
EGLISE PAROISSIALE
Cad. 1983 AB 99
1/1000



56 - CARENTOIR
EGLISE PAROISSIALE SAINT-MARCOU
Vue générale Sud
83.56.2414 X

Cliché LAMBART

Fig.1



56 - CARENTOIR

EGLISE PAROISSIALE SAINT-MARCOU

Nef, vue générale vers l'Est

83.56.2415 V

Cliché LAMBART

Fig.2



56 - CARENTOIR

EGLISE PAROISSIALE SAINT-MARCOU

Choeur, vue générale

83.56.2416 V

Cliché LAMBART

Fig.3

