| n° departement | ······································ | | G.L.E.N.A.C | mune | | | ······································ |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|--|----------|-----------|---|
| L.E.N.A.C. | ••••• | | adres | sse | | | 1. |
| ANNES | | | •••••• | GAC.I.LL | Y.(L.A.) | canton | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| édifice ou ensemble conter | | ECLICE DADO | TCCTAL C | ······································ | | | |
| dénomination et titre de l'oe | euvre | SAINT MI | | | | 14 0000 g | * |
| Coordonnées. L | AMBERT2 | x = 26490 | | | Y = 31 | 256 | |
| Cadastre a | nnée : | section: | pa | rcelle : | | | |
| а | innée: 1965 | section: A N | pa | rcelle: 364 | | | |
| Propriété : DE I | LA COMMUNE | | | | | | |
| Destination actuelle | : | | | | | | |
| Protection | | `` | | | | | |
| État de conservation | n: | | | | | | |
| Établi en 1982 | par DU | COURET | | | | | |

SIIUAIION: EN VILLAGE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, CALCAIRE, MOELLON, PIERRE DE

TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SIRUCIURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU

COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE, CROUPE, PIGNON COUVERT, FLECHE DLYGONALE

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

HISTORIQUELET CONCLUSIONS: 1 ERE MOTTIE: 18E STECLE

Table des figures

Fig.1. Vue générale Ouest de l'église 83.56.378 V Intérieur : vue générale vers Fig. 2.

1'Est 83.56.375 V

Intérieur : vue générale vers Fig. 3.

1'Ouest 83.56.374 V

56 - <u>GLENAC</u>
EGLISE PAROISSIALE SAINT-MICHEL
Vue générale Ouest de l'église
83.56.378 V
Cliché LAMBART
Fig.1



56 - GLENAC

EGLISE PAROISSIALE SAINT-MICHEL

Intérieur : vue générale vers l'Est
83.56.375 V

Cliché LAMBART

Fig.2



56 - GLENAC

EGLISE PAROISSIALE SAINT-MICHEL

Intérieur : vue générale vers l'Ouest
83.56.374 V

Cliché LAMBART

Fig.3

