Département : 56 2024

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : REMINIAC

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0254450 XE = 0260000 YN = 0330250 YS = 0326500

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISONS, FERMES 18E SIECLE, 19E SIECLE.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 1 REPERE : 3 BATI : 202

MATERIAUX
Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE

TABLE DES ILLUSTRATIONS:

Pl. 1	Extrait de carte IGN 1/25 000	
Fig.1	Vue générale, état en 1969. Ferme	89.56.123 Z
Fig.2	Détail du matériau, état en 1969. Ferme	89.56 124 Z
Fig.3	Détail de la porte, état en 1969. Ferme	89.56.129 Z
Fig.4	Vue générale, état en 1969. Ferme	89.56.127 Z
Fig.5	Vue générale postérieure, état en 1969. Ferme	89.56.128 Z
Fig.6	Vue générale, état en 1969. Maison	89.56.119 Z
Fig.7	Vue générale postérieure, état en 1969. Maison	89.56.120 Z
Fig.8	Détail de la porte, état en 1969. Maison	89.56.121 Z
Fig.9	Détail de la baie, état en 1969. Maison	89.56.122 Z
Fig.10	Vue générale, état en 1969. Ferme n°1	89.56.130 Z
Fig.11	Détail du matériau, état en 1969. Ferme n°1	89.56.131 Z
Fig.12	Vue générale, état en 1969. Ferme n°2	89.56.132 Z
Fig.13	Vue générale du pignon,état en 1969.Ferme n°2	89.56.133 Z

Paramètres du repérage. (*= sélection)

Toponyme	Matériaux	Structure	Datation	Divers
Cladeuc 1	grès / schiste	surcroit	18e siècle ?	
Cladeuc 2	grès / schiste	surcroit	19e siècle	
Glainville *	schiste	étage carré	18e siècle	travées, croupes

56 - REMINIAC

MAISONS-FERMES

● repérage ◉ sélection

Pl. 1 Extrait de carte IGN 1/25000

MALESTROIT 3-4

PLOËRMEL 7-8



56 - REMINIAC Cladeuc

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 1 Vue générale, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.123 Z

56 - REMINIAC Cladeuc

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 2 Détail du matériau, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.124 Z

56 - REMINIAC Clémencaie (La)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 3 Détail de la porte, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.129 Z

56 - REMINIAC Forges (Les)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 4 Vue générale, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.127 Z

56 - REMINIAC Forges (Les)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 5 Vue générale postérieure, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.128 Z

56 - REMINIAC Taupe (La)

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 6 Vue générale, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.119 Z

56 - REMINIAC Taupe (La)

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 7 Vue générale postérieure, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.120 Z

56 - REMINIAC Taupe (La)

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 8 Détail de la porte, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.121 Z



56 - REMINIAC Taupe (La)

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 9 Détail de la baie, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.122 Z

56 - REMINIAC Trigon

MAISONS-FERMES

Ferme 1

Fig. 10 Vue générale, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.130 Z

56 - REMINIAC Trigon

MAISONS-FERMES

Ferme 1

Fig. 11 Détail du matériau, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.131 Z



56 - REMINIAC Trigon

MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 12 Vue générale, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.132 Z

56 - REMINIAC Trigon

MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 13 Vue générale du pignon, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.133 Z