

Département : 56

2026

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : REMINIAC

Lieu-dit : SURLANDE

Dénomination : **MANOIR**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0257750 Y = 0327500

Cadastre : 1966 ZE 83

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

MANOIR 1ERE MOITIE 19E SIECLE.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE  
Parties constituantes : PUIITS

MATERIAUX  
Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE, MOELLON, ENDUIT  
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE  
Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE

TPOLOGIE : PLAN ALLONGE

#### **TABLE DES ILLUSTRATIONS:**

Pl. 1 Extrait de cadastre 1966 ZE 1/2000

Fig.1 Vue Sud

83.56.886 X

Fig.2 Vue Sud

83.56.887 X

56 - REMINIAC

55

SURLANDE

Manoir

Pl. 1 d'Exploitation  
1966 Extrait de cadastre  
ZE 1/2000

62

63

64

a

+ Puits

65

66

67

Route

Chemin

a

83

+ Puits

41

84

82

b

85

c

87

LE CHÂTE.

88

40

NORD

39

nationale



96

89

97

98

b

95

a

T

50

49

48

47



58

45

+ Puits

44

46



56 REMINIAC Surlande  
MANDOIR

FIG.1 Vue Sud

Cl. Inventaire 83 56 886 X.



56 REMINIAC Surlande  
MANOIR

FIG.2 Vue Sud

Cl. Inventaire 83 56 887 X.

