

56..... PLOERMEL.....
n° département commune

..... PRES DE TREMAUDU..... 2061
lieu-dit adresse

VANNES..... PLOERMEL.....
arrondissement canton

.....
edifice ou ensemble contenant

..... CROIX DE CHEMIN.....
dénomination et titre de l'oeuvre

..... 1850 10216.....

Coordonnées. LAMBERTO X = 24508 Y = 33495

Cadastre année : section : parcelle :
 année : section : parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : VESTIGES

Établi en 1984 par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE

DIMENSIONS: H: 80

REPRESENTATION: SCULPTURE; CHRIST EN CROIX; SYMBOLE CHRETIEN; CROIX

POLOGIE: CROIX A BATIERE, SUR SOCLE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CROIX 16E OU 17E SIECLE; FUT DISPARU


DESCRIPTION

Croix isolée, sous un if, au bord de la route allant de Ploermel au hameau de Bezon, à proximité de l'écart Trémaudu. La croix est amputée de son fût; croix à bâtière, semblable à la croix du calvaire de Roblin, sculptée d'un Christ en croix et, au revers, d'une croix légèrement pattée, en très léger relief; base carrée monolithe.

Illustrations :

Fig. 1 Face cliché n° 85.56.927 Z
 - 2 Revers - 85.56.926 Z

56 PLOERMEL
Près de TREMAUDU
CROIX DE CHEMIN
Cadastre 1827 - p
Pl. I 1/2500e



croix Périel

Cad 1827

Section P

Bezon

1ère Subdivisio

1/2500

56 PLOERMEL Tremaudu (pres)
CROIX de CHEMIN

FIG.1 Face

C1. Inventaire 85 56 927 Z



56 PLOERMEL Tremaudu (pres)
CROIX de CHEMIN

FIG.2 Revers

C1. Inventaire 85 56 926 Z

