INES irrondissement		.P.L.Q.E.R.M.E.Lcanton							
idifice ou ensemble		MAISON			1A 000 10 236				
Coordonnées.	LAMBERTO	X = 24645		Y = 33660					
Cadastre	année :	section:	parcelle :						
	année : 1977	section :A C	parcelle :219						
Propriété : PR	IVEE								
) Destination act	uelle :			·					
Donton tono o a	ASSE M.H.(1	027)							

SITUATION: EN VILLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON, BOIS, PAN DE BOIS 2) COUVERTURE:

ARDOISE

STRUCTURE: 2 ETAGES CARRES

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

IYPOLOGIE: PLAN DOUBLE EN PROFONDEUR

HISTORIQUE_ET_CONCLUSIONS: MAISON CONSTRUITE EN 1586 POUR I.CARO.

INSCRIPTION

Matériau:

Construction en pierre et pan de bois pour l'élévation antérieure, en pierre pour les autres élévations; sur l'angle Sud-Est vestiges d'une maison mitoyenne à pan de bois (cf. Doc du dossier collectif communal).

Structure:

Plan allongé, double en profondeur, perpendiculaire à la rue; deux étages carrés. Escalier dans-oeuvre dans l'angle de la pièce principale, escalier en vis à poteau central (marches refaites).

Elévation:

L'élévation antérieure à trois niveaux, de composition régulière à deux travées, sauf au premier niveau à plusieurs baies sur soubassement en maçonnerie. Structure du pan de bois régulière et quasiment symétrique : croix de Saint-André et décharges. Plusieurs personnages gainés sculptés; sur la sablière inscription : I : CARO 1586.

Distribution intérieure :

Rez-de-chaussée. Dans la pièce antérieure, cheminée monumentale à piédroits en granite, linteau en bois, et hotte en calcaire en pignon Est; le pignon Ouest : deux niches et un placard mural au centre; escalier dans l'angle Nord-Ouest.

Premier étage :

Même plan que le rez-de-chaussée; cheminée monumentale avec hotte en calcaire à décor de damier et 4 têtes gainées. Petite cheminée dans la pièce postérieure.


Deuxième étage : absence de cheminée, faible hauteur sous plafond, murbahut côté Ouest, niche dans le mur Nord; la pièce secondaire est un grenier.

Comble:

Grenier; charpente refaite.


					I	llustrations	n°s clichés
P1.	-	PLan au s PLan à 1'	85.56.895 P 85.56.896 P				
Fig	. 1	Vue Sud-0	uest		· · · · · · ·	•••••	85.56.718 * V
-						***************************************	85.56.808 V
-	,3	Elévation	Sud :	1er	niveau		85.56.695 X
-	4	'II	. 11	II	Ħ	***************************************	85.56.696 X
-	5	iı	П	н	11	•••••	85.56.699 X
-	6		H	2ème	niveau	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	85.56.698 X
-	7	n · · ·	TH.	н	H	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	85.56.697 X
-	8	Cheminée.	Rez-de	-cha	ussée	•••••	85.56.694 X
-	9	- "	Etage,	vue	généra	le	85.56. 692 X
-	10	н.	11	dét	ail	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	85.56.693 X

PL.1 Plan au sol dessin boutroux Cl.Inv.Lambart 85 56 895 P



Plan au sol

PL.2 Plan a l'etage dessin boutroux Cl.Inv.Lambart 85 56 896 P



Plan á l'étage

FIG. 1 Vue Sud-Ouest

Cl. Inv. Lambart 85 56 718 ✓






FIG. 2 Vue Sud-Est

Cl. Inv. Lambart 85 56 808 V




FIG. 3 Elevation Sud : 1er niveau Cl. Inv. Lambart 85 56 695 X.




FIG. 4 Elevation Sud : 1er niveau Cl. Inv. Lambart 85 56 696 X.



FIG.5 Elevation Sud : 1er niveau

Cl. Inv. Lambart 85 56 699 X.



FIG.6 Elevation Sud : 2eme niveau

C1. Inv. Lambart 85 56 698 X.



FIG. 7 Elevation Sud : 2eme niveau Cl. Inv. Lambart 85 56 697 X.



FIG.8 Cheminee, rez-de-chaussee

C1. Inv. Lambart 85 56 694 X.



FIG.9 Cheminee, etage, vue generale Cl.Inv.Lambart 85 56 692 X.



56 PLOERMEL Rue Beaumanoir n 7
MAISON des MARMOUSETS
FIG. 10 Cheminee, etage,
detail
Cl. Inv. Lambart 85 56 693 X.

