

56  
n° département

TAUPONT  
commune



QUELNEUC  
lieu-dit

adresse

2133

VANNES  
arrondissement

PLOERMEL

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

REMISE AGRICOLE

1A000/0290

Coordonnées. LAMBERTO

X = 24530

Y = 34072

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1972

section Z K

parcelle : 51

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1984 par DUCOURET

**SITUATION: EN ECART**

**MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE**

**COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS**

**TYPLOGIE: CHARPENTE EN CRUCK**

**HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E OU 18E SIECLE**

DESCRIPTION

- Située en écart devant l'alignement des maisons n° 1, 2 et 3 repérées dans cet écart. Mauvais état : le mur de fond a été détruit lors de la rectification de la route traversant l'écart; la remise et les maisons dont elle dépend sont de nos jours abandonnées.
- Murs en moellons de schiste. Vestiges de pisé au sommet du muret de droite.
- Plan rectangulaire irrégulier, plus large au fond qu'à l'entrée située en pignon (3,40m et 3,10m dans oeuvre); la longueur d'origine est donnée par la couverture qui est intégralement conservée (6,20m). La structure est dissymétrique : d'un côté on a un mur gouttereau aveugle haut de 1,50m, de l'autre un mur bas partiellement ruiné dont la hauteur varie de 95 cm au fond à 15 cm à l'entrée.
- Deux fermes en chêne sont conservées; une troisième a disparu lors de la démolition du mur de fond; elles ont une structure semblable mais présentent des différences sensibles au niveau de la retombée des arbalétriers courbés, de section rectangulaire (22cmx12cm) sont ennoyés à la base du mur gouttereau à gauche et portent sur le sommet du muret à droite; les arbalétriers sont croisés et assemblés à mi-bois, sans poinçon ni entrain retroussé ni contreventement. Les pièces formant entrain retroussé visibles de nos jours sont des planches clouées rapportées; toute la couverture et le système des pannes ont été remaniés : à gauche l'arbalétrier a été doublé par une pièce portant sur le sommet du mur gouttereau; à droite un calage sommaire a été placé pour relever le plan de couverture, sans doute lors d'un changement de matériau de couverture; l'emplacement originel des pannes est matérialisé par des échantignolles taillées dans la masse des arbalétriers.
- La Ferme 1 pénètre à gauche le mur gouttereau à 52cm au-dessus du sol alors que la ferme 2 porte sur le sol; l'emplacement originel des pannes est plus bas à droite qu'à gauche; on observe aussi des écarts entre la ferme 1 et la ferme 2.
- L'actuelle couverture d'ardoises est constituée de chevrons en chêne retombant sur une sablière et d'un lattis en coeur de chêne portant les ardoises fixées au clou; ce détail indique que le remaniement de la couverture est relativement ancien. L'état primitif devait être une couverture épaisse, c'est-à-dire végétale, dont le remplacement par l'ardoise a nécessité la pose de calages visibles dans l'état actuel; cette hypothèse vaut bien qu'aucun vestige de couverture végétale n'ait été observé dans ce secteur.

Datation.

- La datation de cette remise est incertaine; sa rusticité ne peut être retenue comme élément de datation; le cadastre ancien daté 1828, du fait de sa mauvaise visibilité, n'apporte pas d'information.

Un détail de cette charpente peut être significatif : il s'agit des échantillons taillés dans la masse de l'arbalétrier, technique également observée dans la charpenterie domestique et située à une époque assez haute : 17<sup>e</sup> siècle.

Par ailleurs le voisinage des deux maisons datées 1709 et 1755, auxquelles peut être associée la construction de la remise, est un élément, tenu sans doute, pour qu'on puisse proposer une datation 17<sup>e</sup> ou 18<sup>e</sup> siècle. Voir aussi la remise de Paimpont, lieu-dit sur l'Ille (Ille-et-Vilaine) qui est également du type "cruck".

Documentation

- MERION-JONES (G.-I.). The roof-carpentry of Brittany dans Vernacular Architecture, vol. 10, p. 1015-1021.
- MERION-JONES (G.-I.). Cruck Construction : The european évidence dans C.B.A. Research Report, n° 42, 1981, p. 39-56.
- BANS (J.-C. et P.). Notes sur les charpentes cruck en France dans l'Architecture rurale, CERAV, 1979, t.3, p. 9.

Illustrations :

- Pl. I Cadastre 1972.
- II Plan au sol. 86.56.87 P
- III Coupes transversales : Ferme 1, Ferme 2. 86.56.88 P
- Fig. 1 Vue générale Nord ..... cliché n° 84.56.963 X
- 2 Détail Ferme 1 ..... - 84.56.965 X
- 3 Détail Ferme 1 ..... - 84.56.964 X

LA

56 TAUPONT

QUELNEUC<sub>a</sub>

REMISE AGRICOLE

Cadastre 1972 - ZK 1/2000e

LES GRANDS PRÉS Pl. I

56  
a

25  
b

210

26

a

207

b

c

27

Quelneuc-Nord

28

181

182

a

180

178

179

176

177

174

175

176

173

170

171

a

168

54

46

45

47

43

42

53

52

49

41

50

40

39

38

51

34

30

29

35

31

32

33

Remise

NORD



ad 1972 ZK

1/2000

57

Quelneuc

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

LES B

LA GR

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106

100

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

98

99

a

100

106

101

100

106


100

106

106

56 TAUPONT Quelneuc  
REMISE AGRICOLE


PL.2 Plan au sol  
dessin Boutroux  
Cl. Inv. Lambart 86 56 87 P




Plan au sol

56 TAUPONT Quelneuc  
REMISE AGRICOLE

PL.3 Coupes transversales : fermes  
1 et 2  
Cl. Inv. Lambart 86 56 88 P



coupe selon Z-Z'



coupe selon Y-Y'

56 TAUPONT Quelneuc  
REMISE AGRICOLE

FIG.1 Vue generale

Cl. Inv. Ducouret 84 56 963 X.



56 TAUPONT Quelneuc  
REMISE AGRICOLE

FIG. 2 Detail gauche

Cl. Inv. Ducouret 84 56 965 X.



56 TAUPONT Quelneuc  
REMISE AGRICOLE

FIG. 3 Detail droit

Cl. Inv. Ducouret 84 56 964 X.

