

Département : 56
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : SAINT SERVANT
Dénomination : EGLISE PAROISSIALE
Vocable : SAINT SERVAIS

2713

1A60121443

Coordonnées : LAMBERTO X = 0237720 Y = 2335320

Cadastre : 1989 AB 17, 18

PROPRIETE PUBLIQUE

Protection : INSCRIT M.H. PARTIELLEMENT EN 1927/05/30

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1990, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1990

HISTORIQUE

EGLISE CONSERVANT DES VESTIGES DU 15E SIECLE (NICHE CREDENCE) ET DU 16E SIECLE (ARCADES ET CHAPELLES LATERALES) ; CONSTRUCTION AU 17E SIECLE ET AU 18E SIECLE ; REPRISE AU 19E SIECLE : TRANSEPT NORD EN 1816 (PORTE LA DATE), CHOEUR, CLOCHER, PORCHE SUD ET SACRISTIE EN 1886 POUR TEBEAUT (DATE PAR SOURCE) ; 1ERE CROIX DU MOYEN AGE ; 2E CROIX EN 1607, REMANIEE EN 1861 (PORTE LA DATE) ; 3E CROIX DU 16E SIECLE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : ENCLOS, CROIX MONUMENTALE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, NOUE, FLECHE EN MACONNERIE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : CHRIST EN CROIX, CALVAIRE, VIERGE A L'ENFANT, VIERGE DE PITIE

CALVAIRE ET VIERGE DE PITIE SUR LA 2E CROIX DE L'ENCLOS, CHRIST ET VIERGE A L'ENFANT SUR LA 3E CROIX DE L'ENCLOS

TYPOLOGIE : CROIX MONOLITHE PATTEE, SOCLE CIRCULAIRE, CROIX A TABLEAU, CROIX A BATIERE

DOCUMENTATION

Archives

-A. D. Morbihan. Série E suppl. 559, autel du Rosaire 1775.

Bibliographie

-DU HALGOUET, H., *Notes archéologiques ...*, 2 t., A. D. Morbihan, XI U 48, 2.

-DUHEM, G., *Les églises de France, Morbihan...*, p. 188-189.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Cadastre 1989, section AB	
Fig.	1	Vue de situation ouest	91.56.651 X 94.56.914 XA*
Fig.	2	Vue sud	91.56.701 X ✓ 94.56.915 XA*
Fig.	3	Vue sud-ouest	91.56.1057 X
Fig.	4	Clocher	91.56.702 X ✓
Fig.	5	Porche sud	91.56.653 X
Fig.	6	Nef, vers l'est	92.56.2039 X 94.56.1035 XA*
Fig.	7	Nef, vers l'ouest	92.56.2038 X
Fig.	8	Niche crédence du choeur	92.56.2057 X
Fig.	9	Croix N°1	91.56.601 X
Fig.	10	Croix N°2, face	91.56.598 X
Fig.	11	Croix N°2, revers	91.56.652 X
Fig.	12	Croix N°2, détail revers	91.56.654 X
Fig.	13	Croix N°3, face	91.56.599 X
Fig.	14	Croix N°3, revers	91.56.600 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire

Pl. 1 Plan de situation
D'après le plan cadastral, 1989, section AB, 1/1000.




Fig.1 Vue de situation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00651 X

36 55 00314 XA



Fig.2 Vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00701 X ✓

94 56 00915 XA



Fig.3 Vue sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 1057 X



Fig.4 Clocher

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00702 X ✓



Fig.5 Porche sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00653 X



Fig.6 Nef vers l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 02039 X

94 56 01035 XA



Fig.7 Nef vers l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 02038 X



Fig.8 Choeur, niche crédence

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 02057 X



Fig.9 Croix n°1

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00601 X



Fig.10 Croix n°2

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00598 X



Fig.11 Croix n°2, revers

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00652 X



Fig.12 Croix n°2, détail revers

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00654 X



Fig.13 Croix n°3, face

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00599 X



Fig.14 Croix n°3, revers

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00600 X

