

Département : 56
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : GUILLAC
Dénomination : **MAISONS**

2729

1A00121459

Coordonnées : LAMBERTO XO = 0235830 XE = 0243820 YN = 2339250 YS = 2331700

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1990, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1990

HISTORIQUE

MAISONS 16E SIECLE, 17E SIECLE, 18E SIECLE, 19E SIECLE ; DATES PORTEES : 1587, 1627, 1644, 1647, 1649, 1650, 1658, 1660, 1680, 1696, 1702, 1757, 1828, 1830, 1831, 1840

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 2 REPERE : 28 BATI : 514

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, GRANITE, APPAREIL MIXTE
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, PIGNON DECOUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, ECHELLE

TYPOLOGIE : MAISONS DE PLAN MASSE, UNE PIECE PAR ETAGE, A FONCTIONS MULTIPLES, TYPE TERNAIRE, HAUT SURCROIT

56 GUILLAC, village
MAISONS

Paramètres du repérage. Sélection = *.

Village	Matériaux	Structure	Escalier	Datation	Divers
parcelle 42: N° 1	schiste granite	haut surcroît massé		1649	
parcelle 52: N° 2	schiste granite	surcroît allongé		17e siècle	lucarne rampante
parcelle 111: N° 3	schiste granite	surcroît allongé		1647	lucarne rampante
parcelle 94: N° 4	schiste granite	surcroît allongé		17e siècle	
parcelle 387: N° 5	schiste granite	étage massé	en vis dans-oeuvre	début 17e siècle	
parcelle 215: N° 6	schiste granite	surcroît allongé		début 17e siècle	
parcelles 257, 258: N° 7	schiste granite	étage allongé		17e siècle	boulins
parcelle 264: N° 8 ✱	schiste granite	haut surcroît allongé		17e siècle lignolet 1840	
parcelle 272: N° 9	schiste granite	étage massé	en vis dans-oeuvre	17e siècle 1828	
parcelle 330: N° 10	schiste granite	étage allongé		17e siècle lignolet 1831	boulins
parcelle 327: N° 11	schiste granite	étage ternaire		début 19e siècle	
parcelle 281: N° 12	schiste granite	étage surcroît, allongé		1658 1830	
parcelle 307, 309: N° 13	schiste granite	étage ternaire		vers 1870	logis jumelé


Paramètres du repérage. Sélection = *.

Toponyme	Matériaux	Structure	Escalier	Datation	Divers
Blond 1	schiste granite	surcroît massé		1702	lucarne rampante
Blond 2	schiste granite	surcroît massé		17e siècle	
Blond 3	schiste granite	étage	en vis dans-oeuvre	17e siècle	
Le Boux	schiste granite quartz	surcroît logis/étable	échelle	1644	
Brangoyan 1	schiste granite	étage massé		1696	maison de prêtre
Brangoyan 2	schiste granite	étage massé	en vis dans-oeuvre	1660	calice
Brangoyan 3	schiste granite	haut surcroît massé		17e siècle	
Brangoyan 4	schiste granite	surcroît logis/étable		17e siècle	
Brangoyan 5 *	schiste granite	étage massé	en vis dans-oeuvre	16e siècle	
Brangoyan 6	schiste	surcroît		1650	
Quéliac	schiste granite	surcroît logis/étable	échelle	1757	lucarne rampante
Le Temple	schiste granite	surcroît		1587	décor
La Ville- Jarno 1	schiste granite	étage logis/étable	en vis dans-oeuvre	1680	
La Ville- Jarno 2	terre, schiste	surcroît		19e siècle	
La Ville-Rio	schiste granite	surcroît logis/étable	en vis dans-oeuvre	1627	



Extrait de la carte I.G.N., 1/25 000e
Ploërmel 5-6
Partie nord

repéré

étudié




Extrait de la carte I.G.N., 1/25 000e
Ploërmel 5-6
Partie sud
● repéré ⊙ étudié



Figurant sur la carte se rapportent au sol.
Néanmoins sont indiqués par l'abréviation R.N.

MALESTROIT N° 1-2



Plan de l'Institut National de la Statistique
Échelle 1/25 000



Monter

56 GUILLAC
MAISONS

Repérage village

■ repéré

■ étudié




TABLE DES ILLUSTRATIONS

(photos résiduelles)

Doc.1 Cadastre 1831, Le Temple	91.56.706 X
- maisons au village	
Fig.1 Maison 1, vue sud	73.56.26/10 Z
Fig.2 Maison 1, détail baies	73.56.26/11 Z
Fig.3 Maison 1, pignon Est	73.56.26/12 Z
Fig.4 Maison 2	91.56.607 X
Fig.5 Maison 2	91.56.608 X
Fig.6 Maison 3, vue nord	91.56.700 XA*
Fig.7 Maison 5, vue nord	91.56.609 X
Fig.8 Maison 5, cheminée	91.56.687 XA*
Fig.9 Maison 5, escalier	73.56.25/2 Z
Fig.10 Maison 7, vue Est	73.56.26/15 Z
Fig.11 Maison 7, porte	73.56.27/17 Z
Fig.12 Maison 7, cheminée	73.56.27/21 Z
Fig.13 Maison 10, vue sud	73.56.27/19 Z
Fig.14 Maison 12, vue Est	73.56.28/22 Z
Fig.15 Maison 13, vue Est	91.56.606 X
- maisons en écart	
Fig.16 Blond 1, façade postérieure sud	91.56.610 X
Fig.17 Blond 1, détail baies	91.56.650 X
Fig.18 Le Boux, façade Est	73.56.3/12 Z
Fig.19 Le Boux, détail baies	73.56.3/13 Z
Fig.20 Le Boux, détail appareil	73.56.15/28 Z

Fig.21 Le Boux, façade ouest	73.56.15/31 Z
Fig.22 Le Boux, cheminée de la salle	73.56.14/26 Z
Fig.23 Le Boux, niches	73.56.14/25 Z
Fig.24 Brangoyan 1 et 2, vue sud-est	73.56.37/10 Z
Fig.25 Brangoyan 1, façade sud	73.56.37/11 Z
Fig.26 Brangoyan 2, façade sud	73.56.37/14 Z
Fig.27 Brangoyan 2, détail porte	73.56.37/15 Z
Fig.28 Le Temple, porte	73.56.5/23 Z
Fig.29 Le Temple, détail porte	73.56.6/25 Z
Fig.30 La Ville Jarno 1, façade ouest	73.56.13/21 Z
Fig.31 La Ville Jarno 1, façade ouest	73.56.13/20 Z
Fig.32 La Ville Jarno 1, détail baie	73.56.13/19 Z
Fig.33 La Ville Jarno 1, détail fenêtre	73.56.13/18 Z
Fig.34 La Ville Jarno 1, cheminée	73.56.12/16 Z
Fig.35 La Ville Rio, façade Est	73.56.14/23 Z
Fig.36 La Ville Rio, détail fenêtre	73.56.14/24 Z
Fig.37 Armoire, datée 1838	73.56.4/18 Z
Fig.38 Horloge	73.56.5/19 Z

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.



Fig.1 **Maison 1, vue sud : état en 1973**

Cl.Inventaire

73 56 26/10 Z



Fig.2 Maison 1, détail des baies : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 26/11 Z



Fig.3 Maison 1, pignon est : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 26/12 Z




Fig.4 Maison 2

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00607 X



Fig.5 Maison 2

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00608 X

94 56 00700 XA



Fig.6 Maison 3, vue nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00609 X

94 56 00687 XA



Fig.7 **Maison 5, vue nord : état en 1973**

Cl.Inventaire

73 56 25/2 Z



Fig.8 Maison 5, cheminée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 26/15 Z



Fig.9 Maison 5, escalier : état en 1973

Cl.Inventaire
73 56 27/17 Z



Fig.10 Maison 7, vue est : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 27/21 Z



Fig.11 Maison 7, porte :état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 27/19 Z




Fig.12 Maison 7, cheminée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 28/22 Z



Fig.13 Maison 10, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00606 X



Fig.14 **Maison 12, vue est**

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00610 X



Fig.15 Maison 13, vue est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00650 X



Fig.16 Blond 1, élévation postérieure sud

Cl.Inventaire

73 56 3/12 Z



Fig.17 Blond 1, détail baies

Cl.Inventaire

73 56 3/13 Z



Fig.18 Le Boux, élévation est : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 15/28 Z



Fig.19 Le Boux, détail baies : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 15/29 Z



Fig.20 Le Boux, détail appareil : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 15/30 Z




Fig.21 Le Boux, élévation ouest : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 15.31 Z



Fig.22 Le Boux, cheminée de la salle : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 14/26 Z



Fig.23 Le Boux, niches : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 14/25 Z




Fig.24 Brangoyan 1 et 2, vue sud est : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 37/10 Z



Fig.25 Brangoyan 1, élévation sud : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 37/11 Z



Fig.26 Brangoyan 2, élévation sud : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 37/14 Z



Fig.27 Brangoyan 2, détail porte : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 37/15 Z



Fig.28 Le Temple, porte : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 5/23 Z




Fig.29 Le Temple, détail porte : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 6/25 Z



Fig.30 La Ville Jarno 1, élévation ouest : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 13/21 Z



Fig.31 La Ville Jarno 1, élévation ouest : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 13/20 Z



Fig.32 La Ville Jarno 1, détail baie : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 13/19 Z




Fig.33 La Ville Jarno 1, détail fenêtre : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 13:18 Z




Fig.34 La Ville Jarno 1, cheminée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 12/16 Z



Fig.35 La Ville Rio, élévation est : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 14/23 Z



Fig.36 La Ville Rio, détail fenêtre : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 14/24 Z




Fig.37 Armoire datée 1838 : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 4/18 Z



Fig.38 Horloge : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 5/19 Z

