

Département : 56  
Aire d'étude : JOSSELIN  
Commune : GUILLAC  
Lieu-dit : LA VILLE DAN  
Dénomination : MANOIR

2733

1A00121463

---

Coordonnées : LAMBERTO X = 0240240 Y = 2335570

Cadastre : 1986 ZW 1

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1990, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1990

---

#### HISTORIQUE

MANOIR MENTIONNE EN 1513 A NICOLAS PANETO ; CONSTRUIT DANS LA 2E MOITIE 16E SIECLE EN DEUX CAMPAGNES RAPPROCHEES ; DEPENDANCES DETRUITES DONT UNE CHAPELLE

#### DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PARTIES AGRICOLES

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, GRANITE, APPAREIL MIXTE  
Couverture : ARDOISE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

TYPOLOGIE : PLAN ALLONGE, ELEMENT DE DEFENSE

## HISTORIQUE

Manoir mentionné en 1513 (réformation) à Nicolas Paneto seigneur de la Guermanière, qui le tenait de son père Guillaume Paneto "homme de bas état"<sup>1</sup>.

Au XVII<sup>e</sup> siècle, La Ville Dan passe à la famille Morice "qui fournit tout une dynastie de notaires et arpenteurs du comté de Porhoët" (même référence). Au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle, La Ville Dan passe par mariage à Joseph Baron puis, en 1781, à Olivier Mathurin Baron qui s'établit à Ploërmel en 1795 et laisse le manoir aux mains d'un métayer (même référence).

L'enquête de 1973 signale devant le logis un bâtiment aujourd'hui complètement ruiné et deux tours rondes détruites aujourd'hui ; absence de mur d'enceinte. Il existait une chapelle et un mur d'enceinte à La Ville Dan de Bas (même référence, p. 72-73).

## DESCRIPTION

Logis de plan rectangulaire comportant deux corps de même hauteur d'époque différente (collage) ; appentis à l'arrière ; dépendance plus basse appuyée au pignon ouest. La structure du corps de bâtiment de gauche, le plus ancien, a été modifiée entraînant des reprises de baies en façade et le recouplement d'une cheminée par un plancher ; l'escalier de ce corps n'est pas conservé. Charpente à trois fermes de type "upper-cruck" avec poinçon, entrait retroussé et liens de contreventement.

Corps de logis est ajouté sans doute à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, à une pièce par étage, sous-sol, escalier à l'arrière dans un appentis percé d'une bouche à feu (fig.), escalier en vis sans jour à marches monoxyles desservant l'étage et indirectement l'étage du corps principal. Cette partie se caractérise par un appareil plus soigné, des fenêtres plus grandes et des cheminées à décor Renaissance. Charpente de même type que sur le logis principal.

## DOCUMENTATION

### Bibliographie

- BOUIX, P., *Histoire de Guillac ...*, p. 71-72.
- LAIGUE, R. de, *La noblesse bretonne ...*, suppl., p. 133-134.

---


<sup>1</sup> BOUIX, P., *Histoire de Guillac ...*, p. 71-72. LAIGUE, R. de, *La noblesse bretonne ...*, suppl., p. 133-134.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Cadastre	
Fig.	1	Vue sud-ouest	91.56.132 X
Fig.	2	Façade sud	91.56.133 X
Fig.	2bis	Façade sud	94.56.707 X
Fig.	3	Façade sud, partie gauche	73.56.40/5 Z
Fig.	4	Façade sud, porte d'entrée	73.56.40/6 Z 94.56.704 XA*
Fig.	5	Façade sud, partie droite	91.56.135 X
Fig.	6	Façade sud, partie droite	73.56.40/4 Z
Fig.	7	Façade postérieure	91.56.138 X
Fig.	8	Façade postérieure, meurtrière	91.56.137 X
Fig.	9	Corps central, cheminée du rez-de-chaussée	73.56.20/16 Z
Fig.	10	Corps central, cheminée du rez-de-chaussée	73.56.21/17 Z
Fig.	11	Corps central, cheminée de l'étage	73.56.21/20 Z
Fig.	12	Corps central, cheminée de l'étage	73.56.21/19 Z
Fig.	13	Corps central, cheminée de l'étage (mur ouest)	73.56.21/18 Z
Fig.	14	Corps secondaire, cheminée du rez-de-chaussée	73.56.20/13 Z
Fig.	15	Corps secondaire, cheminée du rez-de-chaussée	73.56.20/14 Z
Fig.	16	Corps secondaire, cheminée de l'étage	73.56.20/15 Z
Fig.	17	La Ville Dan de Bas, vue est	91.56.136 X
Fig.	18	Tour en ruine	94.56.705 X
Fig.	19	Tour en ruine	94.56.706 X

\* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. 1 Plan de situation  
D'après le plan cadastral, 1986, section ZW, 1/2000.



**Fig.1** **Vue sud ouest**

**Cl.Inv.Artur/Lambart**

**91 56 00132 X**



Fig.2 Façade sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00133 X



Fig.2b Façade sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00707 X



**Fig.3** **Façade sud, partie gauche : état en 1973**

**Cl.Inventaire**

**73 56 40/5 Z**



Fig.4 Façade sud, porte d'entrée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 40/6 Z

94 56 00704 XA



**Fig.5** Façade sud, partie droite

**Cl.Inv.Artur/Lambart**

**91 56 00135 X**



Fig.6 Façade sud, partie droite : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 40/4 Z



Fig.7 Façade postérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00138 X



Fig.8 Façade postérieure, meurtrière

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00137 X



Fig.9 Corps central, cheminée du rez-de-chaussée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 20/16 Z



Fig.10 Corps central, cheminée du rez-de-chaussée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 21/17 Z



Fig.11 Corps central, cheminée de l'étage

Cl.Inventaire

73 56 21/20 Z



Fig.12 Corps central, cheminée de l'étage : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 21/19 Z



Fig.13 Corps central, cheminée de l'étage (mur ouest) : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 21/18 Z




Fig.14 Corps secondaire, cheminée du rez-de-chaussée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 20/13 Z




Fig.15 Corps secondaire, cheminée du rez-de-chaussée : état en 1973

Cl.Inventaire

73 56 20/14 Z



**Fig.16** Corps secondaire, cheminée de l'étage : état en 1973

**Cl.Inventaire**

**73 56 20/15 Z**



**Fig.17 La Ville Dan de Bas, vue est**

**Cl.Inv.Artur/Lambart**

**91 56 00136 X**



Fig.18 Tour en ruine

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00705 X



Fig.19 Tour en ruine

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00706 X



REF 33038  
NOM Leboucher Catherine  
EMET IVR53  
ANN 03  
DPT 56  
NUM 00392  
FOR X  
COULEUR NON  
DAT 1995  
AUT Phot. Inv. G. Artur  
COPY (c) Inventaire général, ADAGP, 1995  
DIFF communication libre, reproduction soumise à autorisation  
COM Guillac

LIEU Ville Dan (La)  
EDI ferme  
LEG Elévation antérieure.  
LIEUCOR DRAC Bretagne, SRI, Rennes  
NUMP 955600392X  
ILL Fig.  
AIRE Josselin  
ORG PHOT



REF 33037  
NOM Leboucher Catherine  
EMET IVR53  
ANN 03  
DPT 56  
NUM 00393  
FOR X  
COULEUR NON  
DAT 1995  
AUT Phot. Inv. G. Artur  
COPY (c) Inventaire général, ADAGP, 1995  
DIFF communication libre, reproduction soumise à autorisation  
COM Guillac  
LIEU Ville Dan (La)  
EDI ferme  
LEG Elévation antérieure, détail des baies  
LIEUCOR DRAC Bretagne, SRI, Rennes  
NUMP 955600393X  
ILL Fig.  
AIRE Josselin  
ORG PHOT

