

Département : 56
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : GUEGON
Lieu-dit : COET BY
Dénomination : MANOIR

2754

IA00121484

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0233250 Y = 2337220

Cadastre : 1985 ZN 146

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1987, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1987

HISTORIQUE

ANCIEN LOGIS DU 15E SIECLE ; NOUVEAU LOGIS CONSTRUIT AU 17E SIECLE ; REMANIE AU 18E SIECLE (INTERIEUR) ;
CHAPELLE DU 17E SIECLE RUINEE ; PORTAIL DE LA COUR DETRUIT

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PARTIES AGRICOLES, CHAPELLE, COLOMBIER,

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, GRANITE, APPAREIL MIXTE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

DECOR

Technique : SCULPTURE

Representation : ARMOIRIES

ARMES NON IDENTIFIEES : LION DRESSE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS 15E SIECLE A UN ETAGE CARRE, CHEMINEE MONUMENTALE ARMORIEE, ESCALIER
HORS OEUVRE EN VIS, 2 SOUCHES DE CHEMINEES OCTOGONALES

TYPOLOGIE : SOUCHE OCTOGONALE, ANCIENNE COUR FERMEE, CHEMINEE INCORPOREE, JUDAS, CHARPENTE A
FERME A LIENS COURBES

HISTORIQUE

En 1427, Ollivier de Coet bic en son manoir de Coetbic. En 1464, Coeby déclare 200 livres de rente. En 1477 la dame de Couetbic déclare 120 l. (montre). En 1536 le manoir est à Louis du Val¹.

En 1572 aveu de Jeanne du Couedic tutrice de Grégoire de Trécesson, son fils, pour le manoir de Couesbit². Le manoir est dévasté pendant la Ligue et reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles : "de l'ancienne demeure ..., subsistent encore une partie des bâtiments et le magnifique porche donnant accès à la cour seigneuriale. L'habitation, ruinée pendant la Ligue, fut reconstruite ainsi que la chapelle au XVIIe siècle puis remaniée au XVIIIe siècle. Depuis une cinquantaine d'années, l'ancienne gentilhommière est abandonnée. L'habitation principale dépourvue de caractère, vers laquelle convergent les nombreuses avenues de l'ancien parc, périclite"³.

Coët-By ou Couesby était une vicomté successivement aux Couësby, du Val, Talhouët et Huchet de Cintré⁴.

Restauration en cours depuis 1987: toitures, huisseries, maçonnerie.

DESCRIPTION

Ensemble manorial complexe, construit en plusieurs campagnes et partiellement ruiné. Ancien logis XVe siècle avec tour d'escalier à l'arrière et deux souches octogonales jumelées, agrandi vers l'est. Ce logis comprend une salle au rez-de-chaussée, un étage et un comble. Salle sans division, sol en terre sauf près de la cheminée du mur de refend qui conserve un dallage en granite en mauvais état ; cheminée monumentale, de type incorporé, dans le mur de refend, dont le linteau porte un blason armorié (lion ou léopard dressé), ces armes ne sont pas identifiées et ne correspondent pas à celles des Couesby propriétaires au XVe siècle ; à gauche de la cheminée niche murale qui pourrait être un passe-plat muré ; à droite porte de communication avec l'ancienne cuisine ; pierre sculptée sous le linteau. Contre le mur nord, porte conservant un vantail ancien donnant dans la cage d'escalier ; au-dessus jour (de surveillance ?) muni de volets de bois. La deuxième porte d'entrée est très probablement une ancienne fenêtre : large ébrasement intérieur. Escalier en vis sans jour tournant à droite, en pierre jusqu'à l'étage, en bois au-dessus (marches d'assemblage) ; cet escalier est en mauvais état.

L'étage est très remanié et recoupé par des cloisons XVIIIe siècle. Dans l'angle nord-ouest les latrines, originellement en encorbellement, sont en place. Vestiges d'autres latrines sur le mur nord, dont les consoles sont apparentes à l'extérieur. Comble également remanié, conservant au moins une ferme à liens courbes.

Cour devant, autrefois fermée par un portail disparu de nos jours, mentionné par Du Halgouët⁵ : porte charretière en arc en plein-cintre à archivolte de même, flanquée d'une porte piétonne en arc brisé avec archivolte ; au dessus panneau de pierre sous un larmier portant des armoiries illisibles.

Deuxième logis XVIIe siècle, à l'est du précédent, à rez-de-chaussée surélevé et comble à surcroît, couvert d'un toit à croupes ; ce logis est prolongé par un bâtiment ruiné, ancienne chapelle, contemporain du précédent.

Cour devant. Colombier à proximité au sud (100 m. environ), de plan circulaire, en ruine, contenant 792 boullins.

Restauration en cours depuis 1987 : mise hors d'eau, consolidation de maçonnerie.

¹ LAIGUE, R., de, **La noblesse bretonne** ..., p. 224-228.

² A. D. Morbihan, 13 J 60 (papiers Levesque), aveu de 1572.

³ DU HALGOUËT, H., **Par monts et par vaux...**, p. 94.

⁴ POTIER DE COURCY, **Armorial** ..., 3, p. 442. NIZAN, **Si Guégon** ..., p. 5.

⁵ DU HALGOUËT, H., **Par monts et par vaux...**, p. 48.

DOCUMENTATION

Archives

-A. D. Morbihan. Série 13 J 60 (papiers Levesque).

Bibliographie

-DU HALGOUET, H., *Par monts et par vaux...*, p. 48, 94.

-LAIGUE, R., de, *La noblesse bretonne ...*, p. 224-228.

-NIZAN, E., *Si Guégon ...*, p. 5.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Cadastre 1985 ZN	
Doc.	1	Cadastre 1832 M	90.56.432 X
Fig.	1	Vue générale sud	90.56.798 X
Fig.	2	Logis 1, vue sud	90.56.802 X
Fig.	3	Logis 1, vue sud-ouest	90.56.805 X
Fig.	4	Logis 1, souches de cheminée	90.56.801 X
Fig.	5	Logis 1, vue nord	90.56.795 X 90.56.807 ZA* 90.56.811 ZA*
Fig.	6	Cheminée de la salle	92.56.1491 X
Fig.	7	Cheminée de la salle	92.56.1492 X 94.56.1017 XA*
Fig.	8	Cheminée de la salle, blason	92.56.1486 X
Fig.	9	Cheminée de la salle, détail piédroit	92.56.1489 X
Fig.	10	Niche murale	92.56.1487 X
Fig.	11	Porte du mur de refend, détail	92.56.1490 X
Fig.	12	Salle, mur nord, porte de l'escalier et guichet	92.56.1488 X
Fig.	13	Cour	90.56.804 X
Fig.	14	Cour	90.56.803 X
Fig.	15	Logis 2, vue sud	90.56.793 X
Fig.	16	Logis 2, vue sud	90.56.787 X 90.56.809 ZA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	17	Logis 2, escalier extérieur	90.56.789 X
Fig.	18	Logis 2, lucarne	90.56.788 X
Fig.	19	Logis 2, lucarne gauche	90.56.790 X
Fig.	20	Logis 2, lucarne droite	90.56.791 X
Fig.	21	Chapelle, vue sud	90.56.792 X
Fig.	22	Vue générale nord	90.56.796 X 90.56.812 ZA*
Fig.	23	Vue générale nord-est	90.56.794 X 90.56.810 ZA*
Fig.	24	Logis 2, vue nord	90.56.797 X 90.56.808 ZA*

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. 1 Plan de situation
D'après le plan cadastral, 1985, section ZN, 1/2000.






Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00798 X



Fig.2 Logis 1, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00802 X



Fig.3 Logis 1, vue sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00805 X




Fig.4 Logis 1, souches de cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00801 X



Fig.5 Logis 1, vue nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00795 X

90 56 00807 ZA

90 56 00811 ZA



Fig.6 Cheminée de la salle

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01491 X



Fig.7 Cheminée de la salle

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01492 X

94 56 01017 XA



Fig.8 Cheminée de la salle, blason

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01486 X



Fig.9 Cheminée de la salle, détail piedroit

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01489 X



Fig.10 Salle, détail niche murale

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01487 X



Fig.11 Salle, mur de refend, détail de la porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01490 X



Fig.12 Salle, mur nord, porte de l'escalier et judas

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01488 X



Fig.13 Cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00804 X



Fig.14 Cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00803 X



Fig.15 Logis 2, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00793 X



Fig.16 Logis 2, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00787 X

90 56 00809 ZA



Fig.17 Logis 2, escalier extérieur

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00789 X



Fig.18 Logis 2, lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00788 X



Fig.19 Logis 2, lucarne gauche

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00790 X



Fig.20 Logis 2, lucarne droite

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00791 X



Fig.21 Chapelle, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00792 X



Fig.22 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00796 X

90 56 00812 ZA



Fig.23 Vue générale nord est

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00794 X

90 56 00810 ZA



Fig.24 Logis 2, vue nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 56 00797 X

90 56 00808 ZA

