

La ferme fait partie d'un écart assez développé tombé en décadence depuis quelques années du fait de l'exode rural ; seules deux fermes sont aujourd'hui habitées, une seule étant encore exploitée.

La ferme sélectionnée a quelques caractéristiques à signaler : en particulier dans le comble à usage de grenier, une partie anciennement habitée a un enduit mural en terre chaulée, à décor peint de motifs végétaux, à l'état de traces de nos jours. Aucun vestige de cloison n'est apparent, mais sans doute a-t-elle existée. Les deux pièces d'habitation disposent chacune d'un escalier en vis, implanté sur le mur nord. Adossées à l'une des tourelles d'escalier, accessibles de l'étage de la pièce est, existent des latrines, ce qui est rare dans l'architecture paysanne.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I Extrait cadastral 1987, section E, échelle 1/2500e.

Fig. 1 Vue générale sud.

97 22 00143 X

