Localisation

: 22

Référence: IA22000256

Aire d'étude

: Côte de Granit Rose

Commune

: Perros-Guirec

Lieu-dit

: Trestraou

Adresse

: 1ere maison à gauche allée des Pins

Edifice contenant

: lotissement concerté dit lotissement Bernheim (réf. : IA22000310)

Titre courant

: maison de villégiature dite Ker Eva

Dénomination

: maison

Précision

: maison de villégiature

Appellation et titre

: dite Ker Eva

Canton: Perros-Guirec

Cartographie : Lambert0

0174825

0439525

Cadastre: 1985 AN 131, 291

Statut juridique : propriété privée

Protection:

Dossier de patrimoine de la villégiature établi en 2000 par Justome Elisabeth

(c) Inventaire général, 2000

HISTORIQUE

Datation : 2e quart 20e siècle. 1930 (daté par source) .

Auteur(s):

Menet Henri? (architecte)

(attribution par analyse stylistique).

Personne(s) liée(s) à l'oeuvre : commanditaire Capy

Commentaire : Maison de villégiature dite Ker Eva (appellation non inscrite) construite à partir de 1930 (dépôt de permis de construire) pour Capy demeurant à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) . Le style de la maison, qui comporte des angles coupés, nous fait supposer que le maitre-d'oeuvre est Henri Menet, architecte installé à Perros-Guirec. La villa est édifiée sur une parcelle d'angle d'un lotissement établi en 1926 en bordure de la route en corniche achevée en 1918. La maison est occupée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ne subit aucun dommage.

DESCRIPTION

SITUATION: en ville

PARTIES CONSTITUANTES: jardin d'agrément

Localisation

: 22 - Perros-Guirec

Réf.: IA22000256

Lieu-dit

: Trestraou

Adresse

: 1ere maison à gauche allée des Pins

Edifice contenant

: lotissement concerté dit lotissement Bernheim

Titre courant

: maison de villégiature dite Ker Eva

Dénomination

: maison

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite ; moellon

Couverture: ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : étage de soubassement ; étage en surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon découvert

DISTRIBUTION: escalier dans-oeuvre: escalier tournant à retours avec jour, en charpente

DECOR

Technique : céramique Représentation : chou-fleur

Les épis de faîtage en céramique représentent des choux-fleurs.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Edifice de plan en L couvert de toits à longs pans et pignons découverts en façade antérieure, croupe en façade postérieure. Entrée située dans l'angle, face à l'allée des Pins, et protégée par un auvent. De petits aisseliers agrémentent la toiture débordante. Le gros-oeuvre est en moellons de granite apparents, seuls les entourages de baies et chaînes d'angles sont en granite rose. Des balcons en ciment avec garde-corps en bois prolongent l'espace des chambres de l'étage en surcroît. La pièce de réception est éclairée par une large baie cintrée et deux baies latérales percées dans les pans coupés du mur. La maison possède en soubassement un vaste garage dans-ceuvre et une chambre de domestique toujours visible, dont l'espace est clos par une simple cloison de bois comprenant un placard. L'espace du rez-de-chaussée a été sensiblement modifié. Le manteau de la cheminée du salon, en bois massif, est orné de motifs floraux sculptés. Des panneaux séparant les deux espaces de la pièce de réception, aujourdhui démontés, représentent des sujets bretons.

DOCUMENTATION

Archives

- A.C. Perros-Guirec. Permis de construire : non coté (1930).
- A.C. Perros-Guirec. Villas occupées par l'armée allemande, état des lieux : H 91 (1940-1946).

Bibliographie


- Taxe de séjour, villas classées en 2ème catégorie. L'Echo perrosien, 19 juin 1937, n° 30, n.p.

TABLE DES ILLUSTRATIONS ,


P1. I	Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral de 1985, section AN n° 131, 291, 1/1000°, réduit	
Pl. II	Plan du rez-de-chaussée, relevé schématique d'après repérage.	
Fig. 1	Vue de situation.	01 22 0213 X
Fig. 2	Elévation antérieure (est) sur l'allée.	00 22 0531 X 00 22 0532 XA*
Fig. 3	Elévation postérieure (ouest).	00 22 0525 X
Fig. 4	Cheminée du salon.	00 22 0526 X
Fig. 5	Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.	00 22 0527 X
Fig. 6	Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.	00 22 0528 X
Fig. 7	Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.	00 22 0529 X
Fig. 8	Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.	00 29 0530 X

^{*} Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral de 1985, section AN n° 131, 291, 1/1000^e, réduit.



Pl. II Plan du rez-de-chaussée, relevé schématique d'après repérage.








Fig. 1 Vue de situation.

Phot. Inv. G. Artur 012200213X



Fig. 2 Elévation antérieure (est) sur l'allée.

Phot. Inv. G. Artur

002200531X 002200532X



Fig. 3 Elévation postérieure (ouest).

Phot. Inv. G. Artur 002200525X



Fig. 4 Cheminée du salon.

Phot. Inv. G. Artur

002200526X



Fig. 5 Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.

Phot. Inv. G. Artur 002200527X



Fig. 6 Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.

Phot. Inv. G. Artur 002200528X



Fig. 7 Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.

Phot. Inv. G. Artur 002200529X



Fig. 8 Détail d'un ancien panneau décoratif séparant les espaces de réception.

Phot. Inv. G. Artur 002200530X

