

Commune de Plougouven
- Finistère -


REEVALUATION DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET
PAYSAGER

2006



Les communes du Patrimoine
Rural de Bretagne
13 rue Jean Jaurès
cs 36 841
35768 Montgermont

Chargée de l'étude :
Laurence Marquet



La commune de Plougouven a reçu le label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne » en juillet 1991.

Le label des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » tient compte de l'existence d'un patrimoine architectural, paysager, ethnologique et historique permettant de comprendre le pays et ses habitants.


Pour cela ce bâti ancien doit être représentatif de l'habitat d'époques, de fonctions et de techniques différentes, en état d'origine ou proche de cet état, et dont l'évolution n'a pas gommé les particularismes.

Le présent rapport d'étude a pour objet l'analyse détaillée du patrimoine architectural et paysager de la commune de Plougouven.

Il est établi dans le but d'apprécier et de préserver la qualité de ce patrimoine.

La commune de Plougonven

Localisation



La commune de Plougonven se situe au nord du département du Finistère.

Elle appartient au canton de Plouigneau et à l'arrondissement de Morlaix.

L'accès : la commune est proche de Morlaix et est desservie par la R.D 9



Plougonven



Superficie :

6 932 hectares

Population :

3 199 habitants (en 2005)

Activité :

Agriculture (vaches laitière) dont 67 exploitations en 2000

Services

De nombreux services tant publics, commerciaux qu'artisansaux

Document d'urbanisme

- PLU
- ZPPAUP

Monuments historiques :

- l'église et l'ensemble de l'enclos ont été classés en 1916
- Le manoir de Mézédern a été classé en 1992
- Le manoir de Kerloagen a été inscrit en 1932

— Limites
communale

Nord




Le patrimoine du bourg de Plougonven

La qualité du patrimoine
du bourg de Plougonven

Intérêt architectural*

Sur 154 éléments bâtis recensés, 79 sont retenus dans le cadre du label, soit 51.3%. La moyenne de la qualité architecturale est de 2.47/5.

Ils sont classés selon leur intérêt architectural [voir carte et tableau ci-contre]




Nord
↑


| | Intérêt | Quantité | % |
|---|----------------------|------------|-------------|
|  | Exceptionnel | 3 | |
|  | Remarquable | 3 | |
|  | Très intéressant | 7 | |
|  | Intéressant | 27 | |
|  | Moindre intérêt | 39 | |
| | Total retenus | 79 | 51.3 |
|  | Non retenus | 75 | 48.7 |
| | Total | 154 | |


* Selon les critères du label

Secteur est du bourg

Aperçu du bâti







La qualité du patrimoine bâti
des villages de Plougonven

Classement des villages

En 1991 :

Le bilan de l'étude était le suivant :

Sur 138 villages, 133 avaient été retenus dans le cadre du label soit 96.4 % et 5 n'avaient pas été retenus soit 3.6%.

Ces villages retenus étaient classés selon leur intérêt architectural :

| | |
|---|----|
| Villages remarquables : | 27 |
| Villages intéressants : | 38 |
| Villages intéressants si mise en valeur : | 25 |
| Villages de moindre intérêt avec détail intéressant : | 10 |
| Villages de moindre intérêt : | 33 |

En 2006 :

136 villages ont été réévalués dans le cadre du label « Communes du patrimoine rural de Bretagne », 111 villages sont retenus soit 81.6 % et 25 de non retenus soit 18.4%

Ces villages sont classés selon leur intérêt architectural :

| | |
|-----------------------------|----|
| Villages remarquables | 21 |
| Villages très intéressants | 24 |
| Villages intéressants | 28 |
| Villages de moindre intérêt | 34 |
| Villages non retenus | 25 |

La moyenne de la qualité architecturale est de 2.93/5


Villages remarquables

Château de Rosampoul
Créac'h Guen
Goasvalé
Guélétréo
Keralouant
Kerbiguet
Kerdréoret
Kergreis
Kerhuelvez
Kerloaguen
Kersahet

L'Isle
La Boissière
La Tour
Meshir
Mézédern
Moguérou
Park an Autrou
Péruniou
Pradou
Presbitel Coz

Château de Rosampoul

Localisation




Du château il ne reste que les écuries du 19^{ème} siècle qui ont conservé leur état d'origine.

Classification

1991 : Village remarquable
2006 : Village remarquable

Créac'h Guen

Localisation



Ce village comprend deux habitations du 18^{ème} siècle:

- Une maison à avancée
- Une maison au volume imposant.

L'ensemble a conservé son état d'origine dans un cadre très agréable.


Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Les bâtiments les plus anciens et de grande qualité sont en mauvais état. Ils sont actuellement en cours de restauration.




Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Une bonne restauration d'une maison à l'entrée du village.
Les autres bâtiments sont de bonne qualité hormis quelques éléments en mauvais état.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Village de qualité, une maison à étage probablement du *xvième* siècle, avec un escalier et des fenêtres à meneaux.

A remarquer, une grange aux formes particulières.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Kerbiguet

Localisation



Un des bâtiments est en cours de restauration (2005).
Un ensemble de bâtiments à vocation agricole imbriqués.

En retrait, une ferme restaurée.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Un village comprenant des bâtiments imposants par leur architecture :

- Une maison à 3 niveaux plus un comble du 19eme siècle.
- Une maison du xviième siècle de 3 travées sur 2 niveaux et un comble avec une gerbière.

Et des bâtiments de fermes : étable et grange.

Pas de changements depuis la labellisation.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Village qui a conservé son aspect d'origine avec ses anciennes fermes en cour fermées. Quelques bâtiments sont en mauvais état.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Cet ensemble de bâtiments a été restauré en conservant le caractère architectural.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Kerloaguen

Localisation



Village dont ce bâtiment est inscrit Monument Historique depuis 1932.
Le manoir, le porche à deux entrées et le parc caractérisent ce lieu.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable





Localisation



Village entièrement restauré qui accueille des hébergements touristiques.

Une très bonne restauration.

Kersahet




Classification

1991 : Village très intéressant

2006 : Village remarquable



Localisation



Ce village a conservé son allure. Il accueille deux gîtes. Son environnement fleuri et ses aménagements simples et sobres en font un cadre très agréable.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



La Boissière

Localisation



Pas de changements dans ce village depuis la labellisation.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



La Tour

Localisation



Ce village constitué d'un manoir et de ses dépendances a été restauré depuis la labellisation.

L'architecture de qualité et son environnement en font un village remarquable.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Pas de photos pour ce village.

L'un des bâtiments a été dénaturé par la création de baies et l'élargissement d'une ouverture.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable

Localisation



Ce village est constitué de plusieurs éléments bâtis de grande qualité architecturale. Cet ensemble est ouvert au public pour des visites.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Pas de changement dans ce village depuis la labellisation.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Park an Autrou

Localisation



Pas de changement dans ce village.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Ce village est en cours de restauration. Quelques bâtiments sont enfouis dans la végétation.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Localisation



Pas de photos pour ce village

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable

Presbiter Coz

Localisation



Un très bel ensemble de bâtiments qui accueillait autrefois un presbytère d'où son nom.

Un puits à l'architecture très élaborée trône au milieu de la cour.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village remarquable



Villages très intéressants

Bourdidel
Gaspern Bihan
Gaspern Bras
Goasven
Guerdual
Keranfors bihan
Kerbiriou
Kerdanot
Kerdavid
Kerglas
Kergorre
Kergrenn
Kerhervé

Kerléva
Kerivoas
La roche
Lescuz
Lesven
Lézoualc'h
Mendy kerléva
Questel
Saint Eutrope
Trelesquin
Trévédéc
Le Villard

Localisation



Un village dont quelques éléments bâtis de qualité sont à l'abandon.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement depuis la labellisation de la commune.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Gaspersn Bras

Localisation



Ce village comprend plusieurs maisons de types et d'époques différentes. Pas de changement.



Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village très intéressant



Localisation



Ce village n'a pas changé d'aspect depuis la labellisation. Les bâtiments sont à l'abandon.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Classification

1991 : Village très intéressant

2006 : Village très intéressant



Keranfors Bihan

Localisation



Ce village compte une ancienne ferme qui n'a pas changé d'aspect.

La façade principale s'ouvre vers le Nord. La cour est fermée par des communs.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de
changement dans
ce village.




Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.
Deux habitations de chaque côté de la route.
Il s'agit de deux fermes d'époques et de types différents.
Pour la plus récente, les dépendances sont tombées.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Un village organisé en alignement. Des bâtiments d'époques différentes se sont édifiés à la suite des autres.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village très intéressant



Kergorre

Localisation



Peu de changement dans ce village. Quelques maisons ont été restaurées.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Cet ancien moulin à eau a été restauré.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.


Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de modification dans ce village.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Une des maisons a été restaurée : les menuiseries en pvc ont été remplacées par des carreaux pleins sur chassis pvc.

La maison à avancée n'a pas changé.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Mendy Kerléva

Localisation



Cet ensemble de bâtiments a été restauré. Une sorte d'auvent a été rajouté sur la façade principale.

Un fournil et un puits sont situés à proximité de la maison.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Ce village est constitué d'une maison et de plusieurs bâtiments à vocation agricole. L'ensemble est à l'abandon.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Saint Eutrope

Localisation



Saint Eutrope forme un petit bourg avec son église, son école, et ses commerces. Des restaurations ont eu lieu depuis la labellisation ainsi que l'effacement d'une partie des réseaux aériens.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Trélesquin

Localisation



Peu de changement dans ce village hormis une maison qui a opté pour des baies à un seul carreau. Les autres bâtiments sont restés dans le même état.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village très intéressant



Localisation



Plusieurs cellules d'habitat dans ce village.
Une bonne restauration pour un ensemble
en retrait.
D'autres bâtiments n'ont pas changé
d'aspect.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village très intéressant



Localisation



Ancienne ferme très imposante, organisée de façon à former une cour centrale.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village très intéressant



Villages intéressants

Coatelan
Corvéou
Disquéou
Keradraon
Keralivet
Kerangroas
Kerangueven
Kerbuz
Kergadiou
Keriven
Kermeur
Keromnès
Keroudanet
Kerstrad

Kervézec
Kervigaouez
La forêt
Le carpont
Le cosquer
Le Launay
Lezern
Lezoën
Mikaël
Pen ar roz
Pen ar stang
Penarvern
Ponthonars
Roudoufily
Toulivinen

Localisation



Village important de Plougonven. Quelques bâtiments ont été restaurés depuis la labellisation. Le village est une zone de développement de pavillons.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village se divise en deux parties bien distinctes : d'un côté de la route, le bâti récent et de l'autre côté le bâti ancien. Il s'agit de bâtiments d'époque et de type différent en allant de la petite maison basse à la maison bourgeoise.
Peu de changement dans ce village hormis une maison basse en cours de restauration.

Village intéressant dans sa partie ancienne.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Pas de changement pour les bâtiments de ce village qui comprend une ancienne ferme, une maison de garde barrière et une maison récemment construite.

Classification

1991 : Village intéressant
2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village n'a pas changé depuis la labellisation.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Kerangroas

Localisation



Pas de changement dans ce village hormis une maison restaurée correctement (joint et menuiseries).



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village important a connu quelques modifications.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village n'a pas connu de changement.

Classification

1991 : Village intéressant si mise en valeur

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce bâtiment a été remanié depuis la labellisation : des ouvertures ont été percées ou élargies.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village intéressant



Localisation



Pas de changement dans ce village.

Classification


1991 : Village intéressant si
mise en valeur

2006 : Village intéressant



Kermeur

Localisation



Village très important. Quelques restaurations ont été entreprises sur des bâtiments.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Dans ce village, des bâtiments bien restaurés et d'autres à l'abandon menaçant ruine



Classification

1991 : Village intéressant si mise en valeur

2006 : Village intéressant



Localisation



Un village regroupant deux habitations bien distinctes.
L'une d'elle a été récemment restaurée notamment les joints.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Des bâtiments sont en très mauvais état. Une restauration devient urgente.
Un autre ensemble de bâtiments a été restauré correctement.



Classification


1991 : Village intéressant si
mise en valeur

2006 : Village intéressant



Kervigaouez

Localisation



Un village qui regroupe plusieurs habitations dispersées. Pas de changement.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Un ensemble restauré dont les bâtiments sont imbriqués les uns aux autres.
Une autre maison du début du 20^{ème} siècle.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village, situé près du bourg, ne comprend qu'une seule habitation, aujourd'hui en très mauvais état.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Le bâtiment principal a été modifié. La façade a été entièrement enduite de ciment.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Le Launay

Localisation



Plusieurs habitations dispersées sont implantées dans ce village. Un ensemble avec une maison à avancée a été restauré relativement correctement. Le reste des bâtiments n'a pas changé d'aspect.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Un village regroupant plusieurs anciennes fermes dispersées et organisées en cours fermées. Pas de changements dans ce village.


Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Un alignement de bâtiments restaurés relativement correctement depuis la labellisation. En retrait une maison à avancée sur un niveau restaurée correctement.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation




Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Un ensemble de bâtiments qui était une ancienne ferme. On retrouve la première ferme du xviième puis la récente de la fin du xixème siècle à l'arrière.

La grange a été restaurée et a ainsi retrouvé son ouverture d'origine. Les bâtiments les plus anciens accueillent un gîte.


Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Pen ar Stang

Pas de changement dans ce village. Certains bâtiments sont en très mauvais état.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village a été restauré depuis la labellisation.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Ce village ne comprend qu'une seule ancienne ferme. Depuis la labellisation, il n'y a pas eu de changement.

Classification

1991 : Village intéressant si
mise en valeur

2006 : Village intéressant



Localisation



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village intéressant



Localisation



Des bâtiments de ce village sont restaurés.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village intéressant



Villages de moindre intérêt

Bocudon

Bohast

Coat Lohè

Cosquer dolzic

Cosquer pinard

Coz quinquis

Goariva

Guernahant

Keradraon

Keraudren

Keranfors bras

Kerguyomarc'h

Keriou

Kerléoret

Kermoric

Kernaon

Kernévez

Kervelec

Kervézennec

La croix de pierre

La forêt

Le dossen

Mengleuz

Moguérou coatelan

Penvern

Pontaleguen

Pors rivoalen

Quinquis

Roudougras

Saint Souron

Tiriennou

Toulanay

Trévern

Trovoas

Troyellou

Ty avelec

Localisation



Bocudon



Un village dont le bâtiment principal a connu des transformations (extensions sur la façade principale) qui lui font perdre son intérêt.

Les dépendances sont correctes hormis l'une d'elle qui menace ruine.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village de moindre intérêt



Bohast

Localisation



Ce village est situé dans un secteur très urbanisé dû à sa proximité avec Morlaix.

Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Cosquer Dolzic

Localisation



Ce village est composé de plusieurs cellules d'habitations. L'une d'elle comprend une maison à avancée du XIX^{ème} siècle. Depuis la labellisation une véranda s'est ajoutée qui casse l'aspect de la façade principale.

Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Cosquer Pinard



Un village étiré et qui s'est urbanisé

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village de moindre intérêt



Coz Quinquis

Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Goariva



L'un des bâtiments a été remanié depuis la labellisation.

Les autres bâtiments sont de moindre intérêt.


Classification

1991 : Village remarquable

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Localisation



Pas de changement dans ce village

Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Keraudren

Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Keranfors Bras

Localisation



Pas de changement dans ce village.



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Les bâtiments de ce village ont été remaniés.

Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Localisation




Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



kerléoret



Peu de changement
dans ce village



Classification

1991 : Village de moindre
intérêt

2006 : Village de moindre
intérêt



Kermoric

Localisation



Ce village regroupe trois fermes bien distinctes.

- 1^{ère} : Une maison du 19^{ème} enduite en ciment

- 2^{ème} : Les bâtiments ont conservé leur aspect mais sont en mauvais état.

- 3^{ème} : La maison à avancée est enduite en ciment et les ouvertures ont été élargies.



Classification


1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Kernaon

Localisation



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt

Localisation



Cet ensemble a été restauré : des ouvertures ont été créées ou élargies. Les différentes hauteurs de faîtage ont été conservées.

Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Kervézénec

Localisation



Un bâtiment couvert en tuiles non occupé mais en état.
Une autre habitation du XIX^{ème} siècle qui a conservé son état d'origine.
Une maison à avancée remaniée.
Une autre très transformée (enduite en ciment), qui a perdu son caractère.



Classification


1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



La Croix de Pierre

Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



La Grande Forêt


Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Le Dossen

Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Mengleuz

Localisation



Ce village est constitué de plusieurs habitations.

Des transformations ont été apportées. Certains bâtiments tombent en ruine.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village de moindre intérêt



Moguérou Coatélan

Localisation



La maison principale a connu d'importantes transformations notamment l'élargissement de ses ouvertures et l'enduit ciment.

Les dépendances, disposées de façon à fermer une cour, n'ont pas changé.



Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village de moindre intérêt



Penvern

Localisation



Une véranda ajoutée sur la façade sud de la maison et un bâtiment qui tombe en ruine.




Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Pontaleguen



L'un des ensembles de bâtiments a été restauré.

Classification

1991 : Village intéressant

2006 : Village de moindre intérêt



Pors Rivoalen

Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Quinquis

Localisation



Roudougras



Pas de changements dans ce village depuis la labellisation.

Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Tiriennou



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Des changements dans ce village.



Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Localisation



Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Localisation



Ce village s'est fortement urbanisé depuis la labellisation dû à sa proximité avec la ville de Morlaix.




Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt



Localisation



Les bâtiments ont été relativement bien restaurés.
L'aménagement extérieur (création mur peint) correspond à un style plus urbain que rural.

Classification

1991 : Village de moindre intérêt

2006 : Village de moindre intérêt



Ty Avelec

Localisation



Un bâtiment ancien du XVII^{ème} siècle est en très mauvais état.

Classification

1991 : Village moindre intérêt
détail intéressant

2006 : Village de moindre
intérêt

En retrait, le long de
l'ancienne voie ferrée, une
maison de garde barrière.



Bilan de la
réévaluation de
Plougonven

Politique de sauvegarde et mise en valeur du bâti et paysage

Les Travaux de restauration avec une aide des CPRB

| | | |
|-----------|----------|--|
| Publiques | 2003 : | Effacement des réseaux aériens (rue feuteun christ et rue de la montagne) ; |
| | Projet : | Une nouvelle tranche de travaux d'effacement des réseaux est prévue prochainement. |
| Privées : | 2005 : | Mme Salaun |
| | 2004 : | M. Moreau |
| | 2001 : | M. Girardin |


Dispositions particulières pour la sauvegarde du bâti ancien

| | |
|--------|--|
| PLU | Ce document d'urbanisme a été rendu exécutoire en décembre 2003 |
| ZPPAUP | Un document concernant le bourg et plusieurs villages (réalisé avant la labellisation) |

Commentaires

Le patrimoine bâti de la commune reste de grande qualité avec de bonnes restaurations. Il est important d'imposer un contrôle rigoureux sur les travaux de restauration (respecter les proportions des ouvertures, éviter les vérandas sur la façade principale, les menuiseries PVC...). Quelques réalisations de ce genre ont été repérées sur la commune.

Extrait du Plan Local d'Urbanisme



| Servitudes | |
|------------------------------------|--|
| Conservation du patrimoine. | |
| AC1 | Monument historique |
| | classe |
| | inscrit |
| | Perimètre de monument historique inscrit : |
| AC2 | Site inscrit |
| AC4 | ZPPAU |
| Télécommunications. | |
| PT2 | Protection contre les obstacles sur le parcours d'un faisceau hertzien |
| Circulation aérienne. | |
| T4 | Balisage |
| T5 | Protection contre les obstacles |
| T7 | (tout le territoire de la commune.) |

Carte de zonage
ZPPAU

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Rappel :

R 111-21 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

Aux Portes
des Monts d'Arrée

PLOUGONVEN

**F
I
N
I
S
T
E
R
E**



Dépliant

Les monuments historiques

L'ENCLOS PAROISSIAL

Le bourg conserve un intéressant ensemble architectural du XVI^e siècle, classé par les Beaux-Arts.

L'ÉGLISE

Construite de 1507 à 1523, elle a brûlé dans la nuit du 1^{er} mai 1930. Sa restauration a été achevée en 1933. Elle contient un certain nombre de statues anciennes, entre autres :

- côté nord : Sainte Barbe, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, une Pèca,
- côté sud : Saint Yves assis (Patron de la Paroisse), Sainte Anne portant la Vierge qui porte elle-même Jésus enfant, Saint François d'Assise.

Les autels, en pierre de Kersanton, ont été sculptés par Yan Larc'hantec (naïf de Plougonven) et placés dans l'église de 1855 à 1874.

LE CALVAIRE

Érigé en 1554, il est dans l'ordre chronologique le second des calvaires bretons, le premier étant celui de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon.

Il a été restauré par Yan Larc'hantec et représente les principales scènes de la vie et de la passion du Christ.

- au premier niveau : l'Annonciation - la Visitation - la Nativité - l'Adoration des Mages - Jésus au temple - le Baptême de Jésus - la Tentation au désert - l'Arrestation de Jésus - Saint Yves entre deux plaideurs.
- au deuxième niveau : la Flagellation - le Couronnement d'épines - Jésus devant Pilate - Véronique et les femmes de Jérusalem - Jésus porte sa croix - Jésus est mis au tombeau - Jésus visite les justes aux enfers - Jésus ressuscité.
- tout en haut : Jésus en croix avec sa Mère et Saint Jean, les deux larrons, 2 soldats et au-dessous : Jésus est descendu de la croix pour être mis au tombeau.



A remarquer :

- la tête du Christ sculptée sur le monchoir de Véronique,
- les costumes (sauf ceux de Jésus et de la Vierge) sont ceux des paysans et des bourgeois du 16^e siècle.
- l'un des gardes est armé d'une arquebuse,
- Malchus aux pieds de Jésus, alors que Pierre remet tout tranquillement son épée au fourreau.

L'OSSUAIRE

Remarquable par ses fenêtres à arcades trilobées, il date également du début du XVI^e siècle. Les reliques et ossements ont été transférés en 1884.

LA CHAPELLE-CHRIST

Ancienne à 1432 (archives). Rebatie en 1746.

Par sa sobriété qui contraste avec la riche décoration de l'église et l'abondance de détails du calvaire, elle équilibre l'ensemble. Pour cause de vétusté, ce monument faillit disparaître. Par bonheur, en 1976, la Municipalité entreprit sa restauration.

Les offices religieux n'y étant plus célébrés, elle a abrité en octobre 1984 une première exposition culturelle, en août 1985 une exposition de peinture.

LA TOMBE DU RECTEUR LE TEURNIER

Les sculptures de ce monument funéraire (placé derrière le chevet de l'église) - oeuvre de Yan Larc'hantec - représente "L'ENFER".

Les outils d'information et de promotion

- un dépliant très complet (hébergements, restaurant, le patrimoine à voir, plan de la commune,
- Un site Internet : www.plougonven.fr
- Office du tourisme de Morlaix : www.tourisme.morlaix.fr

Les équipements d'accueil :


- Point I ouvert du 15 juillet au 15 août (ancienne chapelle)

Les équipements culturels ou lieux d'attraction :

- L'enclos paroissial
- Le manoir de Mézédern
- L'ancienne voie ferrée ouverte en voie verte
- La fontaine de Saint-Eutrope
- La Chapelle et la fontaine du Christ
- Des sites archéologiques dont Les menhirs de Pont an Illis
- Des sites naturels dont Les landes de Cragou
- 2 centres équestres (Rosampoul ; Grande Forêt)

Les animations :

- Des visites commentées de l'enclos paroissial
- Des expositions culturelles dans la chapelle Christ (peinture,...)
- 4 circuits de randonnées (des crêtes (24 Km) ; de Goasperm (13 Km) ; de l'ancienne voie ferrée (17 Km) ; du bourg (7 Km).
- Un marché hebdomadaire le mardi matin



Circuit de randonnée

Les hébergements touristiques :

- 14 gîtes ruraux (Keromnès ; Kerglaz ; Trémorgant ; Troyellou ; L'Isle ; Le Paradis ; La Boissière ; Bourdidel ; Kermeur ; Pénaroz-Lézouac'h ; Kervoazou)
- 3 chambres d'hôtes (Kersahet ; Kerglaz ; Kervoazou)
- 113 résidences secondaires
- Un camping dans le bourg de 12 emplacements

Les restaurants :

- Le Lion d'or (crêperie), le bourg
- Anguil, le bourg de Saint Eutrope
- La Grange, Coatélan
- Bar de Coatélan

Les cafés :

- Anguil bar, place de l'église
- Coatélan gare, Coatélan
- Le Tito bar, le bourg
- Le troquet, le bourg
- Bar Chez Mimi


Autres services :

- Un centre de cure de Guervéan
- Boulangerie ; Pâtisserie ; Supermarché
- Une discothèque, Coatélan

Annexes

Les prescriptions architecturales

Les travaux de restauration, d'aménagement ou d'agrandissement de bâtiments anciens doivent conserver le caractère architectural d'origine ou contribuer à le retrouver.



Un peu de vocabulaire

Réhabiliter : Travaux d'amélioration ou de mise en conformité des normes en vigueur (électricité, chauffage, etc.)

Restaurer : Rétablissement d'un bâtiment ancien dans son état d'origine ou réparer pour remettre en état.


Rénover : Remettre à neuf.

Conserver : Maintenir dans son état actuel.


Avant d'engager les travaux

Avant d'entreprendre les travaux, il vaut mieux réfléchir à un plan d'ensemble en conservant les éléments constitutifs de la maison (matériaux, menuiserie, volume, proportion,...). Pour ceci, il est nécessaire d'observer la maison, et de repérer d'autres maisons de la même époque, en état d'origine pour servir de « modèle » mais aussi d'analyser les besoins et les faire « cadrer » avec cette maison à restaurer.

Pour cette réflexion des organismes existent pour vous accompagner : CAUE, Tiez Breiz, Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine, les architectes conseillers des Conseils Généraux.



Quelques conseils généraux



Le décrochement des toitures de cet alignement est à conserver.

LA TOITURE

Conserver la volumétrie et la pente d'origine ainsi que les matériaux traditionnels (une exception concerne les mesures provisoires et urgentes de sauvegarde réalisées par des bâches ou des tôles).

Dans le cas d'un alignement de bâtiments avec des hauteurs de toiture différentes, lors de travaux il faut garder ce décrochement et non aligner les faîtages.


Les coyaux sont à conserver s'ils existent sur le bâtiment (pièce de bois rapportée en pied de chevron) car ils amènent un changement de pente à la partie basse du toit, servant à briser la force de l'eau de pluie.

Les ardoises seront choisies en fonction des traditions locales pour les bâtiments de même époque (dimension, couleur, modalité de pose).


Privilégier le faîtage en tuiles sans emboîtement et liée avec un mortier de chaux naturelle. Si un lignolet existe, conserver le ainsi que les épis de faîtage.

Conserver les lucarnes anciennes. S'il est nécessaire d'en créer, les réaliser à l'identique en se référant à celles du lieu et en tenant compte de l'équilibre de la façade. Compléter au besoin l'éclairage naturel par des châssis de toit plus hauts que larges, posés encastrés et de préférence sur le versant opposé à celui portant les lucarnes.

Les souches de cheminées : si elles sont en bon état, conserver et consolider les avec un mortier bâtard et garder les couronnements en matériaux locaux d'origine. S'il faut les enduire, choisir un mortier de la couleur de la façade.



Vocabulaire du toit



En Bretagne, les lucarnes se présentent sous différentes formes. Regarder celles des maisons anciennes qui vous entourent.

Différentes maçonneries, différents jointoiements

Un appareillage en moellons dont le jointoiement est préférable



Un appareillage serré nécessitant un léger jointoiement



Un appareillage très serré ne nécessitant pas de jointoiement

Joints ou enduits à la chaux naturelle



Bâtiment en terre

Les façades

Les matériaux de construction sont variés en Bretagne ce qui implique un savoir faire particulier pour la mise œuvre. Si une reprise de mur est nécessaire, utiliser le même matériau, dans les mêmes dimensions et avec des joints de même épaisseur que ceux d'origine.

RAVALEMENT : ENDUIT OU JOINT

Respecter la mise en œuvre initiale en évitant de rendre apparente une maçonnerie prévue pour être enduite.


Les maçonneries à enduire : Les façades conçues pour être enduites présentent des encadrements de baies et des chaînages d'angle en saillie par rapport au nu de la maçonnerie. Éviter les surépaisseurs par rapport aux encadrements et chaînages. Préférer la finition talochée. Éviter la finition grattée provoquant une usure artificielle qui favorise l'accrochage des mousses et des salissures.

Les maçonneries à jointoyer : réaliser des joints pleins, au nu de la pierre (les joints creux favorisant les entrées d'eau dans les murs). Finition brossée/lissée.

Préparation de la maçonnerie: éviter le sablage et le lavage à haute pression, dangereux pour les pierres tendres, moulurées et pour les mortiers anciens. Préférer un brossage manuel à l'eau (sans pression) ou un sablage très léger n'attaquant pas la pierre. Ne jamais retailler la pierre.

Composition du mortier : n'utiliser que de la chaux naturelle (aérienne et hydraulique) et des sables de carrières ou similaires modernes. La couleur doit se rapprocher des mortiers d'origine. Le ciment est à proscrire.

Sur une maçonnerie en terre, les enduits au ciment qui présentent peu d'adhérence, sont aussi à proscrire totalement. Seuls les enduits à base de chaux aérienne, réalisés sans grillage et sans souci de trop grande rectitude sont adaptés au bâti de terre.



Préférer : Une façade ordonnée (respect de la symétrie, proportion)

Eviter : une multitude d'ouvertures aux proportions anarchiques



Une bonne restauration pour ce bâtiment du XVIIIème siècle : la façade n'a pas été modifiée. Les ouvertures ont gardé leur proportion et pour éviter l'agrandissement ou la création d'ouvertures, des menuiseries d'un seul carreau ont été préférées.

LES OUVERTURES

Les ouvertures anciennes sont des rectangles en hauteur.

Si de nouvelles ouvertures sont indispensables, elles devront présenter des caractéristiques semblables à celles des ouvertures d'origine en respectant : les proportions et les dimensions (plus haute que large); la composition des façades ; les matériaux et leur finition (le béton, l'enduit ciment gris, les parements éclatés, les appuis saillants en ciment sont à proscrire).

Eviter de transformer la façade principale en accueillant de nouvelles ouvertures qui dénatureront la maison. Préférer leur création en pignon ou à l'arrière de la maison.

Sur les bâtiments en terre, les encadrements seront réalisés en bois par des « carrées » utilisées localement. Les reprises de murs seront effectuées avec une terre argileuse mélangée à de la balle d'avoine, de la paille courte, un peu de chaux, selon la technique observée sur les bâtiments existants. Eventuellement des rebouchages importants peuvent être réalisés par des briques enduites.

Les détails architecturaux comme les grilles sont à conserver.

Menuiserie ancienne : porte pleine en assemblage de planches



Menuiserie de couleur bleu clair avec une porte d'un seul battant.
Menuiserie pleine de la gerbière
Barreau à la fenêtre



Maison avec une façade en symétrie.

LES MENUISERIES

Les menuiseries anciennes :

Si les fenêtres, les portes et les contrevents sont trop vétustes pour être réparés, les menuiseries seront remplacées à l'identique, en bois, de préférence en essence du pays, en conservant la même disposition de vitrage qu'à l'origine sur l'ensemble du bâtiment (les matériaux plastiques, PVC ou aluminium sont à proscrire, ils sont prévus pour l'habitat neuf). S'efforcer de garder une menuiserie différenciée pour la porte d'entrée (selon le modèle local).

Les contrevents et volets :

Les coffres de volets roulants extérieurs sont à proscrire. En absence de contrevents, préférer des volets intérieurs. Si des contrevents existaient, choisir un type local et en fonction de l'habitat (pas de standard, pas de Z, etc.).

La couleur :

Pour une maison ancienne, la peinture à l'huile est à préférer au vernis car elle nourrit et protège le bois.
Eviter le banc pur, le vernis, les couleurs trop vives et préférer les couleurs traditionnelles utilisées dans le pays : vert, bleu, gris-vert, rouge lie de vin...
Une astuce : observer la couleur des mousses sur les pierres de la maçonnerie, elle vous donnera une idée pour choisir la couleur des menuiseries.

Adresses utiles et Remerciements

ADRESSES UTILES

TIEZ BREIZ Maisons paysannes de Bretagne
10 rue du Général Nicolet 35 200 Rennes
Tél. 02 99 53 53 03
Fax 02 99 32 19 39
Mail : contacts@tiez-breiz.org
Site : www.tiez-breiz.org

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
26 rue Camille Desmoulins 29 200 BREST
Tél. 02 98 33 40 40

REMERCIEMENTS

A Monsieur Moreau Le maire,
A Monsieur Prigent ;
A Monsieur Le Marrec ;
pour leur aide précieuse lors du travail sur le terrain

Aux habitants de la commune pour leur accueil

Table des matières

| | |
|---|---|
| Le label | 1 |
| La commune de Plougonven | 2 |
| Localisation | 3 |
| Plougonven | 4 |
| Le patrimoine du bourg de Plougonven | 5 |
| Caractéristiques | 6 |
| La qualité du patrimoine du bourg de Plougonven | 7 |
| Intérêt architectural | 8 |
| Aperçu du bâti du bourg de Plougonven | 9 |

| | |
|--|----|
| La qualité du patrimoine bâti des villages de Plougonven | 12 |
| Classement des villages | 13 |
| Villages remarquables | 14 |
| <i>Château de Rosampoul</i> | 15 |
| <i>Créac'h Guen</i> | 16 |
| <i>Goasvalé</i> | 17 |
| <i>Guélétréo</i> | 18 |
| <i>Keralouant</i> | 19 |
| <i>Kerbiguet</i> | 20 |
| <i>Kerdréoret</i> | 21 |
| <i>Kergreis</i> | 22 |
| <i>Kerhuelvez</i> | 23 |
| <i>Kerloaguen</i> | 24 |
| <i>Kersahet</i> | 25 |
| <i>L'isle</i> | 26 |
| <i>La Boissière</i> | 27 |
| <i>La Tour</i> | 28 |
| <i>Meshir</i> | 29 |
| <i>Mézédern</i> | 30 |
| <i>Moguérou</i> | 31 |
| <i>Park an autrou</i> | 32 |
| <i>Péruniou</i> | 33 |
| <i>Pradou</i> | 34 |
| <i>Presbitel Coz</i> | 35 |

Villages très intéressants

36

| | |
|------------------------|----|
| <i>Bourdidel</i> | 37 |
| <i>Gaspern Bihan</i> | 38 |
| <i>Gaspern Bras</i> | 39 |
| <i>Goasven</i> | 40 |
| <i>Guerdual</i> | 41 |
| <i>Keranfors Bihan</i> | 42 |
| <i>Kerbiriou</i> | 43 |
| <i>Kerdanot</i> | 44 |
| <i>kerdavid</i> | 45 |
| <i>Kerglas</i> | 46 |
| <i>Kergorre</i> | 47 |
| <i>Kergrenn</i> | 48 |
| <i>Kerhervé</i> | 49 |
| <i>Kerléva</i> | 50 |
| <i>Kerivoas</i> | 51 |
| <i>La Roche</i> | 52 |
| <i>Lescuz</i> | 53 |
| <i>Lesven</i> | 54 |
| <i>Lézoualc'h</i> | 55 |
| <i>Mendy Kerléva</i> | 56 |
| <i>Questel</i> | 57 |
| <i>Saint Eutrope</i> | 58 |
| <i>Trelesquin</i> | 59 |
| <i>Trévédéc</i> | 60 |
| <i>Le Villard</i> | 61 |

Villages intéressants

| | |
|---------------------|----|
| <i>Coatelan</i> | 62 |
| <i>Convéou</i> | 63 |
| <i>Disquéou</i> | 64 |
| <i>Keradraon</i> | 65 |
| <i>Keralivet</i> | 66 |
| <i>Kerangroas</i> | 67 |
| <i>Kerangueven</i> | 68 |
| <i>Kerbuz</i> | 69 |
| <i>Kergadiou</i> | 70 |
| <i>Keriven</i> | 71 |
| <i>Kermeur</i> | 72 |
| <i>Keromnès</i> | 73 |
| <i>Keroudanet</i> | 74 |
| <i>Kerstrad</i> | 75 |
| <i>Kervézec</i> | 76 |
| <i>Kervigaouez</i> | 77 |
| <i>La Forêt</i> | 78 |
| <i>Le Carpont</i> | 79 |
| <i>Le Cosquer</i> | 80 |
| <i>Le Launay</i> | 81 |
| <i>Lézern</i> | 82 |
| <i>Lézoën</i> | 83 |
| <i>Mikaël</i> | 84 |
| <i>Pen ar Roz</i> | 85 |
| <i>Pen ar Stang</i> | 86 |
| <i>Penarvern</i> | 87 |
| <i>Ponthonars</i> | 88 |
| <i>Roudoufily</i> | 89 |
| <i>Toulivinen</i> | 90 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Villages de moindre intérêt | 91 |
| <i>Bocudon</i> | 92 |
| <i>Bohast</i> | 93 |
| <i>Coat Lohès</i> | 94 |
| <i>Cosquer Dolzic</i> | 95 |
| <i>Cosquer Pinard</i> | 96 |
| <i>Coz Quinquis</i> | 97 |
| <i>Goariva</i> | 98 |
| <i>Guernahant</i> | 99 |
| <i>Kerdraon</i> | 100 |
| <i>Keraudren</i> | 101 |
| <i>Keranfors Bras</i> | 102 |
| <i>Kerguyomarc'h</i> | 103 |
| <i>Kériou</i> | 104 |
| <i>Kerléoret</i> | 105 |
| <i>Kermoric</i> | 106 |
| <i>Kernaon</i> | 107 |
| <i>Kernévez</i> | 108 |
| <i>Kervellec</i> | 109 |
| <i>Kervezennec</i> | 110 |
| <i>La Croix de pierre</i> | 111 |
| <i>La Forêt</i> | 112 |
| <i>Le Dossen</i> | 113 |
| <i>Mengleuz</i> | 114 |
| <i>Moguérou Coatelan</i> | 115 |
| <i>Penvern</i> | 116 |
| <i>Pontaleguen</i> | 117 |
| <i>Pors Rivoalen</i> | 118 |
| <i>Quinquis</i> | 119 |
| <i>Roudougras</i> | 120 |
| <i>Saint Souron</i> | 121 |

| | |
|------------------|-----|
| <i>Tiriennou</i> | 122 |
| <i>Toulanay</i> | 123 |
| <i>Trévern</i> | 124 |
| <i>Trovoas</i> | 125 |
| <i>Troyellou</i> | 126 |
| <i>Ty Avelec</i> | 127 |

| | |
|---|------------|
| Bilan de la réévaluation de Plougonven | 128 |
|---|------------|

| | |
|---|-----|
| Politique de sauvegarde et mise en valeur du bâti | 129 |
|---|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Le développement touristique | 131 |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------|------------|
| Annexes | 133 |
|----------------|------------|

| | |
|--|-----|
| Les prescriptions architecturales du label | 134 |
|--|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Adresses utiles et remerciements | 139 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Table des matières | 140 |
|--------------------|-----|