

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Erbrée
Adresse : rue de l' Eglise
Dénomination : maison

IA3500054

Canton : Vitré_est

Coordonnées : lambert0 X = 0342390 Y = 2350080

Cadastre : 1824 D1 128, 1982 E1 758, 759

propriété privée

Etat de conservation : restauré

Dossier de inventaire topographique établi en 1996 par Menant Marie_Dominique, Quillivic Claude

(c) copyright inventaire général, 1996

HISTORIQUE

maison 3e quart 19e siècle, porte la date, 1871.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : jardin, resserre

MATERIAUX

Gros oeuvre : grès, moellon, enduit, tufeau, granite

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous sol, 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans, croupe

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : cartouche, cuir découpé, chute, masque

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : Les entourages des baies, chaîne d'angle, cordons et corniche sont en tufeau . Le solin est en granite. Le décor sculpté est concentré sur la façade sur rue (porte et fenêtre centrales).


TYPOLOGIE : Maison de type ternaire, double en profondeur.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1982, section E1, échelle 1/2000e.

Fig. 1 Maison (parcelle 758) : vue générale, façade ouest. 96 35 00799 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1982, section E1, échelle 1/2000e.



maison

Fig.1 Maison parcelle 758, vue générale de l'élévation ouest.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
96 35 0799 X

