

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Erbrée
Adresse : 3 rue de Verdon
Dénomination : maison

IA35000055

Canton : Vitré_est

Coordonnées : lambert0 X = 0342350 Y = 2350140

Cadastre : 1824 D1 160, 1982 E1 113, 116

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1996 par Menant Marie_Dominique, Quillivic Claude

(c) copyright inventaire général, 1996

HISTORIQUE

maison 3e quart 19e siècle (?).

DESCRIPTION

SITUATION : en village

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : cour, jardin, remise, four à pain, logement

MATERIAUX

Gros oeuvre : grès, moellon, granite

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous sol, 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans, croupe

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : Les entourages des baies, chaîne d'angle, cordons et solin sont en granite.

TYPOLOGIE : Maison de type ternaie, à 5 travées.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1982, section E1, échelle 1/2000e.

Fig. 1 Maison (parcelle 113) : vue générale sud. 96 35 00768 X

Fig. 2 Remise à voiture : vue générale ouest. 96 35 00796 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1982, section E1, échelle 1/2000e.



maison

Fig.1 Maison parcelle 113, vue générale de l'élévation sud.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
96 35 0768 X



maison

Fig.1 Remise à voiture, vue générale
ouest.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
96 35 0796 X

