

Département : 35
Aire d'étude : Vitré périphérie
Commune : Princé
Lieu-dit : La Cour Neuve
Dénomination : manoir
Destinations successives et actuelles : ferme

IA35000083

Coordonnées : lambert0 X = 0345700 Y = 2363140

Cadastre : 1823 D 220, 1984 D 583, 593

propriété privée

Etat de conservation : restauré

Dossier de inventaire topographique établi en 1984, 1996 par Menant Marie_Dominique, Quillivic Claude

(c) copyright inventaire général, 1984

HISTORIQUE

Manoir probablement construit au 17e siècle, remanié au 18e siècle (intérieur) et au 19e siècle (façade sud).

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : écurie, remise

MATERIAUX

Gros oeuvre : quartzite, moellon sans chaîne en pierre de taille, granite, grès
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans, toit polygonal, pignon couvert


DISTRIBUTION : escalier hors oeuvre, escalier en vis sans jour

TYPOLOGIE : Manoir de plan allongé, tour d'escalier postérieure, à fonctions multiples juxtaposées.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1984, section D, échelle 1/2500e.	
Fig.	1	Façade est : vue générale.	87 35 00240 X
Fig.	2	Vue de ¾ avec la tour.	87 35 00245 X
Fig.	3	1 ^{er} étage : détail du haut d'une porte sur le palier.	87 35 00243 X
Fig.	4	1 ^{er} étage : détail du haut d'une porte sur le palier.	87 35 00244 X
Fig.	5	1 ^{er} étage. Détail du plafond : ourdissage en terre entre les poutres.	87 35 00241 X
Fig.	6	1 ^{er} étage. Détail du plafond : ourdissage en terre entre les poutres.	87 35 00242 X
Fig.	7	Dépendance : vue générale façade sud.	87 35 00246 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1984, section D,
échelle 1/2500e.



manoir

Fig.1 Elévation est, vue générale.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
87 35 0240 X



manoir

Fig.2 Vue de 3/4 avec la tour.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
87 35 0245 X

manoir

Fig.3 Premier étage, détail du haut d'une porte sur le palier.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
87 35 0243 X



manoir

Fig.4 Premier étage, détail du haut d'une porte sur le palier.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
87 35 0244 X



manoir

Fig.5 Premier étage, détail du plafond :
ourdisage en terre entre les
poutres.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
87 35 0241 X



manoir

Fig.6 Premier étage, détail du plafond :
ourdissage en terre entre les poutres.

Ph. Inv. G. Artur/N. Lambart
87 35 0242 X



manoir

Fig.7 Dépendance : vue générale de l'élévation sud.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart
87 35 0246 X

