

56

LIGNOL

D.C. HABITAT RURAL

35.02

DEMEURE

35.01

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Maison

LOCALISATION : Kergario Vihan

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1 km à l'Ouest

Carte E. M. Echelle

Feuille Plouay

Lambert X 181,4

Y 352,8

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par BOISSE

Qualité Enquêteur

Revu le 1975

Par HAMON

Qualité Rédacteur

Cf. photos n° 23, 24, 25

DESCRIPTION

Grande maison à un étage, encadrée de deux habitations plus basses.  
Façades remaniées où sont conservés des éléments anciens.

Portes jumelées, en plein cintre, porte à linteau délardé en accolade  
moulurée, fenêtre à encadrement mouluré d'un tore et d'un cavet (remploi probable :  
l'appui à angle vif ne correspond pas au type d'encadrement).

LIGNOL

KERGARIO - VIHAN

Ferme

Façade

Cliché BOISSE

67.56.2354 Z

1999 : intro d



LIGNOL

KERGARIO - VIHAN

Ferme

Porte obstruée

Cliché BOISSE

67.56.2356 Z



LIGNOL

KERGARIO - VIHAN

Ferme

Fenêtre moulurée

Cliché BOISSE

67.56.2355 Z

