

56

LOCMALO

D.C. HABITAT RURAL

35.02

DEMEURE

35.01

--	--

Maisons

LOCALISATION : Kernaude

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

3,5 km Sud Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille Bubry

Lambert X 186 80

Y 52 90

Cadaastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1940

Section D 3

Parcelle (1) 381

(2) 390

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par BOISSE

Qualité enquêteur

Revu le 1975

Par DUCOURET

Qualité rédacteur

DESCRIPTION

Cf. photos 56 bis, 57, 58

MAISON (1)

Maison dans un alignement hétérogène. Plan massé, à deux étages carrés et un comble; élévation irrégulière, baies chanfreinées, porte en anse de panier au deuxième niveau, fenêtre à croisée de pierre avec appui saillant portant l'inscription I633 A T; pièce unique aux deux niveaux habitables.


MAISON (2)



Maison et dépendances en alignement; le logis occupe la partie centrale. Deux niveaux carrés; pièce unique à chaque niveau; deux cheminées superposées sur chaque pignon, tour d'escalier en demi-hors-oeuvre sur la façade postérieure, escalier en vis sans jour en bois, actuellement condamné, il desservait l'étage et le comble. Elévation antérieure à travées avec porte centrale en plein cintre. Construction en moyen appareil régulier.



56-LOCMALO

Section D 3, dit
de Langueville -
1844 - Echelle
1/2500





56 - LOCMALO
Section D dite de
Longueville
3^e Feuille
Plan revisé 1940
échelle 1/2000

LOCMALO

KERNAUDE

Ferme 32

Vue Générale - façade sud

Cliché C.H. MUSSAT

67.56.2219 Z

Etat 1999 : intact.



56 bis

LOCMALO

KERNAUDE

Ferme 33

Vue Générale - Façade Sud

Cliché C. H. MUSSAT

67.56.2218 Z

Etat 1999: intact, en cours de bonne restauration



57

LOCMALO

KERNAUDE

Ferme 33

Vue Générale de la façade Nord

Cliché C. H. MUSSAT

67.56.2220 Z

