

22

n° département

BULAT PESTIVIEN

commune



COATIGOUREDEN

lieu-dit

adresse

0397

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MOULIN

1A 0000 3254

Coordonnées. LAMBERT1

X = 18290

Y = 09696

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1963

section : C1, B3

parcelle : 315

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: ISOLE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1963 C1, B3 315  
Commune : Bulat-Pestivien  
Coord. Lambert : 0182900 ; 1096960  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1997/03/19  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : moulin  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : isolé  
INSEE : 22023  
Lieu-dit : Coatgoureden  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Bulat-Pestivien  
Microfiche : MICROFICHE (15/15 F7)  
Microfiche Cemap : 0220011506071  
Murs gros-oeuvre : granite  
REFERENCE : IA00003254  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003254  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Moulin  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

## I - HISTORIQUE

./.

## II - DESCRIPTION

### 1 - SITUATION

Le moulin est situé dans un fond de vallée, assez encaissé, dominé au Nord par un versant plus abrupt ; les alentours et le chemin qui descend du hameau de Kernalegen au moulin sont très boisés. Le bâtiment est isolé.

Le ruisseau de Bodeillo, de direction générale Nord-Sud, s'écoule dans une direction Est-Ouest au niveau du moulin, qu'il longe sur sa façade Sud. Un chemin formant digue enjambe la rivière quelques mètres en amont du moulin.

Le moulin est actuellement abandonné.

### 2 - MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

Moyen et petit appareil irrégulier de granit.

### 3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPES

Bâtiment en équerre à deux niveaux, couvert d'une toiture à deux

versants sur chaque aile. Deux accès sur l'aile Est, l'un à l'étage par le chemin surélevé, l'autre au rez-de-chaussée.

#### 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

##### 1) Aile Est

Mur Est :

Cette façade est enterrée jusqu'au niveau de l'étage, où se fait l'accès par une porte à linteau et piedsroits de bois.

Mur Nord :

Mur-pignon, ouvert au rez-de-chaussée d'une porte à linteau monolithique mouluré d'une accolade, portant sur des sommiers taillés en quart de rond et chanfreinés, ainsi que les piedsroits.

Mur Ouest :

Aveugle.

##### 2) Aile Sud

Mur Sud :

Mur aveugle, longé par le ruisseau et la dérivation ; le moyeu de la roue est en place.

Mur Ouest :

Mur-pignon ouvert d'une fenêtre chanfreinée.

Mur Nord :

Aveugle

#### 5 - COMBLES ET COUVERTURES

- Toiture à deux versants, en équerre, couverts d'ardoise. Une souche de cheminée au pignon Nord.

- Charpente

La charpente a été refaite ; les entrants sont conservés.

#### 6 - DISTRIBUTION INTERIEURE

L'accès à l'étage se fait par une échelle.

Chaque niveau a un accès direct à l'extérieur (Cf. Elévations extérieures).

Rez-de-chaussée :

- L'aile Sud contient le mécanisme, ruiné. Le plafond supporte les meules de l'étage ; une lambourde adossée au mur Sud est portée par quatre corbeaux et une poutre portant sur les murs Est et Ouest est étayée par trois poteaux ; de grosses solives supportent les meules.

---

- Le plafond de l'aile Est est porté par deux poutres et des solives ; il existait une cheminée contre le mur Ouest.

Etage

Une cheminée contre mur Nord, linteau monolithe, corbeaux en quart de rond, hotte oblique.

III - NOTE DE SYNTHÈSE

./.

IV - DOCUMENTATION

./.

↗ N 1/2500<sup>e</sup>

BULAT

1963 - C1

B3

