

22

n° département

CALANHEL

commune



lieu-dit

adresse

0412

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

1A00003268

Coordonnées. LAMBERT1

XO = 16800

XE = 17380

YN = 10070

YS = 09640

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

STATISTIQUES: ETUDIE:0 REPERE:8 BATI:163


MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,GRES 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES:1767,1775,1785,1801,1807,1828, 1838

référence : IA00003268

Aire d'étude : Callac  
Collectifs : 0 étudié ; 8 repéré ; 163 bâti  
Commune : Calanhel  
Coord. multiples : 0168000 ; 0173800 ; 1100700 ; 1096400  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Dénomination : maisons ; fermes  
Département : 22  
Dossier : collectif  
Etude : inventaire fondamental  
Historique : Chronogrammes : 1767, 1775, 1785, 1801, 1807, 1828, 1838  
INSEE : 22024  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Calanhel  
Microfiche : MICROFICHE (11/13 B9) ; MICROFICHE (1/3 F14) ; MICROFICHE (5/13 F4) ;  
MICROFICHE (3/3 F9)  
Microfiche Cemap : 0220020402091 ; 0220011606141 ; 0220012306041 ; 0220011806091  
Murs gros-oeuvre : granite ; grès  
REFERENCE : IA00003268  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003268  
Siècle : 18e siècle ; 19e siècle  
Siècle bis : 18e s. ; 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maisons, Fermes  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1



LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km 500 N.E. ....

Carte E. M. Echelle ..... 1/50.000 ..... Feuille Belle-Isle ..... Lambert X ..... 171<sub>6</sub> .....  
Y .....

Cadastré Ancien : année ..... 1835 ..... Section ..... A1 ..... Parcelle ..... 142 .....  
Revisé : année ..... 1955 ..... Section ..... A1 ..... Parcelle ..... 117 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... 6.6.1966 .....

Par ..... PAULS HERMON ..... Qualité ..... Enquêteurs .....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

## 1- Maison datée 1807

Maison rectangulaire sans refend, à rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Appareil irrégulier de grès gris foncé, ouvertures en granite.

Façade antérieure aspectée au Sud : deux portes à linteau monolithe échanuré en segment et une travée de fenêtres de part et d'autre. Autres faces aveugles.

Accès à l'étage par un escalier à une volée droite, contre le mur Nord, détruit.

Deux cheminées aux pignons. Auge monolithe circulaire à l'intérieur, sous une niche.

Charpente à entrants retroussés et poinçons; 7 pannes.

## 2- Maison datée 1801

Petite maison basse.

Une porte plein cintre à deux claveaux, flanquée d'une fenêtre.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- 1 - Maison datée 1807 : façade
- 2 - Maison datée 1801 : Façade

68.22.2023

68.22.2024

CALANHEL 22

MAISONS A KERBLOUZ

Maison datée 1807

Cliché CADIOU

68.22.2023 Z



CALANHEL 22

MAISONS A KERBLOUZ

Maison datée 1801

Cliché CADIOU

68.22.2024 Z



Maison



LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

.....0 km .....600 du bourg

Carte E. M. Echelle ..... Feuille Belle Isle ..... Lambert X .....169

Y .....98

Cadastre Ancien : année .....1835 ..... Section .....04 ..... Parcelle .....1327

Revisé : année .....1955 ..... Section .....04 ..... Parcelle .....1139

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le .....B.B. 1968.....

Par .....PAVIS HERMON.....

Qualité .....ENCADREMENT.....

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

Maison basse à rez de chaussée et comble.

Une porte plein cintre à deux claveaux, encadrée de fenêtres.

Appareil de grès et schiste irrégulier. Ouvertures en granite.

Un linteau de fenêtre daté : 1785 IHS

Accès au comble par une échelle.

Une cheminée affleurée à linteau monolithe sur sonsoles biaises, piédroits monolithes. L. : 2, 40 mètres, H. : 1, 90 mètre.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale de la façade

68.22.2025 Z

CALANHEL 22

MAISON A KERGADORET


Façade principale

Cliché CADIOU

68.22.2025 Z



Maison



LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km Nord-Est du bourg

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 6.8.1968

Par J. CADICH

Qualité REDACTEUR

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

Maison

---

Maison datée 1828.

Rectangulaire.

Une porte encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

Appareil irrégulier de quartz.

Ouvertures en granite.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale de la façade

68.22.1870 X

CALANHEL 22

KERMENGUY - Maison

Vue générale de la face Sud

Cliché DAGORN

68.22.I870 X



Maison

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le .....

Par ..... Qualité .....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

Maison à rez-de-chaussée, étage et comble, datée 1775.

Trois travées d'ouvertures en face antérieure (Est).

Appareil de schiste et de grès; ouverture en granite.

Accès aux étages par des échelles.

Charpente : quatre paires d'arbalétriers, entrain retroussé et poinçon à goussets, coyex, deux cours de pannes latérales et une panne faitière.

Cheminée au rez-de-chaussée. Mur Sud : cheminée affleurée à linteau à crossettes, sur consoles en cavet; piédroits en deux blocs de granite chanfreinés.

L. 232 centimètres, H. 155 centimètres.

Cheminée au rez-de-chaussée, mur Nord : cheminée affleurée à linteau monolithe sur consoles plates, à peine incurvées. Piédroits chanfreinés. Le coeur est percé de trois niches.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES


I - Vue générale de la façade

68.22.1870 X

LE RESTOU

Maison (30)

35.01



LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km s au Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/72,4/100  
Belle Isle en Terre

Feuille .....

Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année 1833 .....

Section B<sub>1</sub> .....

Parcelle 135 .....

Revisé : année 1955 .....

Section B<sub>1</sub> .....

Parcelle 101 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom .....

Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.8.1968 .....

Par PAVIS - HERMON .....

Qualité Enquêteurs .....

Revu le .....


Per .....

Qualité .....

↑ N

RESTOU

en CALAMEL 22




1955  
Section B<sub>1</sub>

1/2500



- Restau -  
- CALANHEL -






1833

B 1 -



1/2500

Cadastral map.


plan de situation



Cour.



plan au sol



- Sol en terre
- Comble sans surcroît
- Elevations : deux poutres jumelées en plein cintre entre deux petites fenêtres - autres faces aveugles.
- Matériaux : grès et quartzite, irrégulier, encadrements en granite

CALANHEL 22


MAISON AU RESTOU

Façade principale

Cliché CADIOU

68.22.2022 Z





LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0,700 km à l'Est/Nord-Est

Carte E. M. Echelle 170,6/98,7 Belle Isle en Terre

Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année 1833 Section B 4 Parcelle 1250

Revisé : année 1955 Section B 4 Parcelle 1001

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité Enquêteurs

Revu le .....


Par .....

Qualité .....

70

CALANHEL 28

La Roche




1955

B4

1/25000



- La Roche -  
CALANHEL



B4.


1/2500

1833

22 Calanhel

La Roche


plan de situation




22 Calanhel

La Roche

plan au Sol



même plan à l'étage, sans cheminées.

Coupe longitudinale

- couloir à l'égout surmonté

- (1) cheminée affleurée : linteau monolithique  
à crossettes sur consoles baises - piedroits

Chamfrini -

$L = 240 \text{ cm}$

$H = 185 \text{ cm}$

- (2) cheminée identique 3 arêtes dans le couloir

$L = 253 \text{ cm}$

$H = 182 \text{ cm}$

22 Calanhal

La Roche

- Elevations.

Seule la face Sud est ouverte.

trois travées d'ouvertures sur deux niveaux;

une porte axiale : linteau échaucré en

segment à 3 claveaux -

- Appareil gris, irrégulier. encadrement  
en granite.

CALANHEL 22

FERME DE LA ROCHE

Face Sud

Cliché CADIOU

68.22.2027 Z



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le .....

Par ..... Qualité .....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

## Maisons (2)

Deux maisons basses, en alignement.

Chacune comporte une porte entre deux fenêtres.

Ouvertures rectangulaires.

Souche de cheminée aux deux pignons et au mur mitoyen.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale de la façade

68.22.202I Z

CALANHEL 22

MAISON A ROUJOUAS


Façade principale : vue générale

Cliché CADIOU

68.22.202I Z



Maison



LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3.5 km ..... N. E. du bourg

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....  
Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... 5.6.1968 .....  
Par J. CADICU ..... Qualité REDACTEUR .....  
Revu le .....  
Par ..... Qualité .....

Maison

---

Maison datée 1838 et 18..

Rectangulaire.

Une porte encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

Appareil irrégulier de quartz.

Ouvertures en granite.

Autre date relevée sur une étable : 1767.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Bénitier : vue générale

610 V 2098