

22
n° département

CALLAC
commune

0432

lieu-dit

adresse

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

edifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

1A.00003.P.4

Coordonnées LAMBERT1

XO = 17100

XE = 17900

YN = 10000

YS = 09200

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968


par

STATISTIQUES: ETUDIE:4 REPERE:31 BATI:1228

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, GRES, SCHISTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES:1772,1780,1825



LOCALISATION : MARROUX

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

2 kms. 5 au Nord/Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/72.200 Feuille Lambert X
Belle Isle en Terre Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 30.7.1968

Par PAVIS HERMON Qualité Enquêteurs


Revu le

Par Qualité

↑ 116


Maroups

en Cellac



1960
section D₂
1/2000


plan de situation



(1) maison étudiée

(2) porcherie


→
aues



22 Callan


Marroux

plan au sol




- cheminée - affleurie, linteau de bois
sur consoles en granit, moulures en doucine
- sol en terre

Coupe longitudinale



Elevation de la façade Sud.



appareil petit et irrégulier de grès et schiste.
encadrements en granite
- façade N et pignons aveugles

CALLAC 22

MAISON A MARROUX

Face antérieure de la remise

Cliché HERMON

68.22.1964 Z



CALLAC 22

MAISON A MARROUX

Face Sud de la porcherie

Cliché HERMON

68.22.1963 Z



22 CALLAC

BOTMEL


PORCHERIE

22 CALLAC

BOTMEL

Porcherie ronde à toit conique
en chaume

80.22.521 X - cliché DUCOURET



22 CALLAC

BOTMEL


Porcherie ronde
Toit conique en chaume

80.22.522 X - cliché Ducouret



MEASURE

35.01



Maison

LOCALISATION : COAT-GALLAC

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

I, E km au Nord-Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille CARHATY Lambert X 172,6

Y 96, 2

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 23.7.1968

Par PAVIS-HENNON

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le 12.1970

Par J. P. NICOLLET

Qualité REFACTEUR

Pavillon situé sur une petite colline orientée au Sud-Ouest. Il fait partie d'une ferme comprenant une maison d'habitation à niveau d'ouvertures et quelques communs.

Pavillon à deux niveaux couvert d'un toit à double versant moderne avec une souche de cheminée au pignon Ouest.

Pignon Est ouvert d'une porte rectangulaire et de deux fenêtres à chanfrein concave dont une est à l'étage. Le mur Nord est ouvert à l'étage d'une fenêtre semblable axiale datée 1825.


Parties hautes refaites.

Appareil irrégulier de grès et schiste. Encadrements et chainages en granit.

Cheminée : au rez-de-chaussée. L. : 170 cm - H. : 120 cm. En granite; adossée au mur Est. Linteau monolithe, consoles à double cavet, jambages à angles abattus. Coeur creusé d'un four.

DEMEURE

35.01



MALSON

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison basse à rez-de-chaussée et combles.

Une porte en arc plein cintre : deux claveaux et une fenêtre rectangulaire

Une souche de cheminée.

Appareil irrégulier : grand appareil de granit et moellons. Encadrement en granit.

Un puits.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- I - Vue générale de la façade Sud
- 2 - Détail du puits

68.22.1972 Z

68.22.1973 Z

CALLAC 22

MAISON AU COLLODOU

Face Sud

Cliché HERMON

68.22.1972 Z



CALLAC 22

MAISON AU COLLODOU

Puits

Cliché HERMON

68.22.1973 Z



DEMEURE

35.01



MAISON (ruines)

LOCALISATION : COULEC

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. NICOLLE Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

Reste en place un linteau monolithe de granite orné de deux volets à ses extrémités; sous une corniche moulurée d'une doucine, dans l'axe du linteau. Et sculptée en demi relief une tête humaine, portant moustaches; les yeux sont globuleux, les lèvres très épaisses, les pommettes saillantes. De part et d'autre de la tête, sous la corniche, le linteau est orné d'un motif grodronné.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Détail du linteau

68.22.1976 Z

CALLAC 22

MAISON A GUELEC

Maison en ruines : linteau sculpté

Cliché HERMON

68.22.I976 Z



DEMSURE

35.01

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

RAISONS (2)

LOCALISATION : LE GOUELLOU

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. BUCQUET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

(cf. photo I)

MAISON I

Maison haute à rez-de-chaussée et combles : haut surcroît.

Une porte pein cintre : deux claveaux; une fenêtre au rez-de-chaussée et l'étage.

Appareil irrégulier, encadrement en granit.

(cf. photo 2)

MAISON II

Petite maison basse dans un alignement.

Rez-de-chaussée et combles à surcroît.

Une porte pein cintre : deux claveaux et clé axiale et une petite fenêtre rectangulaire.

Appareil irrégulier, encadrement en granit.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Maison (A) : façade antérieure

68.22.1968 Z

2 - Maison (B) : " "

68.22.1969 Z

CALLAC 22

MAISONS AU GOUELLOU

Face antérieure de la maison A

Cliché HERMON

68.22.1968 Z



CALLAC 22

MAISONS AU GOUELLOU

Face antérieure de la maison B


Cliché HERMON

68.22.I969 Z



DÉNOMBRE

35.01



MAISONS (3)

LOCALISATION : L'ISLE

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCOURT

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

I- MAISON 1

Maison basse à deux portes jumelées en plein cintre à deux claveaux;
une large fenêtre à linteau de bois.

Moyen appareil irrégulier, encadrement en granit.

Un puits octogonal, traverse en bâtière sur deux piédroits monolithes.

2- MAISON II

Alignement de trois maisons d'habitation.

Maisons basses à portes en plein cintre à deux claveaux.

3- MAISON III

Alignement de trois maisons basses, dont l'une est divisée par un
refend. Portes en plein cintre et rectangulaires.

La maison Ouest est datée 1772.

Cheminées :

- cheminée de bois, effleurée, sur consoles à double rouleau
L. : 180 cm, H. : 180 cm

- cheminée de bois, effleurée, sur consoles biaises.
L. : 220 cm, H. : 260 cm.

- cheminée de bois, effleurée, sur consoles en quart de
rond : godrons L. : 210 cm, H. : 190 cm.

- cheminée sur consoles en quart de rond.
L. : 180 cm, H. : 220 cm.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- I - Maison (I) - vue de la façade
2 - Maison (II) - Vue de la façade

68.22.1974 Z

68.22.1975 Z


CALLAC 22

MAISON A L'ISLE

Face Sud

Cliché HERMON

68.22.I974 Z



CALLAC 22

MAISONS A L'ISLE

Face Sud


Cliché HERMON

68.22.1975 Z



DIMENSION

35.01



Maison

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. BUCQUEST

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

DEMEURE

Maison

Maison à rez-de-chaussée et comble : surcroît.

Deux travées de fenêtres sur deux niveaux de part et d'autre d'une porte axiale, en plein cintre à deux claveaux.

Une fenêtre datée 1780.

Appareil irrégulier de grès; ouvertures, chaînages et rampants en granite.

Souches de cheminée aux pignons.

A l'intérieur un saloir creusé dans le mur, à cuve semi-circulaire monolithe de granite, légèrement saillante.

Escalier récent.

Charpente : quatre fermes à arbalétriers et entrain retroussés.

Mur Est : cheminée adossée à linteau monolithe sur consoles biaisées.

H. I, 65m - L. 2, 10m.

Mur Ouest : cheminée adossée à linteau monolithe sur consoles biaisées.

Deux niches dans le cœur. H. I, 84m - L. 2, 60m.

MEASURE

39.01



MAISON

LOCALISATION : KERMINOU

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCOURT Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

Maison à deux niveaux et comble, à escalier extérieur contre la façade antérieure.

Une porte en arc surbaissé et deux fenêtres rectangulaires.

Petit appareil irrégulier. Encadrement en granit. Deux souches de cheminées aux pignons, à corniche en quart de rond.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale de la face Sud

68.22.1965 Z


CALLAC 22

MAISON A KERMINOU

Face Sud

Cliché HERMON

68.22.1965 Z



DEMEUREMaison

Dans un hameau, chaumière en ruines orientée au Sud, à porte en anse de panier à crossettes moulurée d'un tore.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Partie Ouest de l'alignement Nord

68.22.1967 Z

DENNEURE

35.01



MATSON

LOCALISATION : KERNVALEN

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURT

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Petite maison basse.

Construction en petit appareil irrégulier.

Note ?

TABIE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue de la face Sud

68.22.1970 Z

CALLAC 22

MAISON A KERNAVALEN

Face Sud

Cliché HERMON

68.22.1970 Z



DEMEURE

35.01



Maison

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km au Nord-Ouest du Bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille CABRATX Lambert X 171, 8
Y 95, 7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 23.7.1968

Par PAVIS - BERNOU Qualité REMPLISSANT

Revu le 12.1970

Par J.P. THECHERIN Qualité REDACTEUR

DEMEUREMaison

Dans un hameau situé au flanc d'une colline orientée à l'Ouest.


Orientée au Sud, comprise dans un alignement de maisons très transformées deux niveaux, deux travées d'ouvertures encadrant une porte axiale rectangulaire. Toit à double versant, deux souches de cheminées en pignon.

Appareil irrégulier de moëllons de grès. Encadrements de granite.

DEMEURE

35.01

Maison



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4, 100 km au Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Bells-Iole Lambert X 176, 7

Y 97, 7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 24.7.1968

Par PAUL HERNON

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le 12-1970

Par J. P. DUCOURT

Qualité RÉDACTEUR

Grande bâtisse à étage orientée au Sud, avec un commun perpendiculaire à l'Ouest, une crèche en chaume à l'Est, et un puits.

Maison à trois travées d'ouvertures régulières : cinq fenêtres et une porte axiale en arc brisé chanfreinée.

Au rez-de-chaussée, couloir axial entre deux murs de refends percés d'une porte plein cintre chanfreinée, donnant accès aux pièces Est et Ouest.

Dans la pièce Est, cheminée effleurée à manteau monolithe sur consoles biaisées.

Le reste de la maison nous a été interdit.

Accès à l'étage par un escalier moderne au bout du couloir.


Commun à porte plein cintre chanfreinée.

Crèche en chaume.

Puits de section circulaire en granite, à base et margelle saillante moulurées. Mécanisme de bois moderne.

DENIERS

35,01



Maison

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km au Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50000 Feuille Belle-Ile Lambert X 177

Y 95, 7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 21.7.1968

Par RAVIS-BERNON

Qualité ARCHITECTE

Revu le 12-1970


Par J.P. DUCQUET

Qualité REDACTEUR

Dans le hameau, au bord Nord de la route de Bulat, maison basse orientée au Sud, à un niveau d'ouvertures : deux portes chanfreinées à arc brisé et deux petites fenêtres dont une à linteau en accolade. Appareil irrégulier de gros blocs de granit et de moellons de grès et schiste.

DEMEURE

35.01



MAISON

LOCALISATION : QUEMECONVEL

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison basse. Une porte axiale en anse de panier appareillée d'une clé en tau sur sommiers arrondis, encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

Appareil irrégulier, encadrement en granit.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale de la face Sud

68.22.1971 Z

CALLAC 22

MAISON A QUENECONVEL

Face Sud


Cliché HERMON

68.22.I97I Z



DEFFURE

35.01



MAISON

LOCALISATION : QUESTELLIC

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUBOURG

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison basse.

Une porte plein cintre à deux claveaux encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

Appareil irrégulier, encadrement en granit.

Deux souches de cheminées.

CALLAC 22

MAISONS A QUESTELLIC

Partie Ouest de l'alignement Nord

Cliché HERMON

68.22.1967 Z

