

référence : IA00003294
référence : IA00003294

Aire d'étude : Callac
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1968 F1 197
Commune : Callac
Coord. Lambert : 0173100 ; 1093850
Copyright : © Inventaire général, 1968
Couverture : toit à longs pans ; croupe
Date bordereau : 1974
Date d'enquête : 1968
Date mise à jour : 1993/10/14
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : manoir
Département : 22
Dossier : individuel
Élévation : élévation à travées
Escaliers : escalier intérieur ; escalier tournant à retours
Etages : 1 étage carré
Etude : inventaire fondamental
Implantation : en écart
INSEE : 22025
Lieu-dit : Kerloussarn
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac
Microfiche : MICROFICHE (8/13 D6) ; MICROFICHE (3/13 F10)
Microfiche Cemap : 0220020104061 ; 0220012106101
Murs gros-oeuvre : granite ; grès ; appareil mixte
Parties : parties agricoles
REFERENCE : IA00003294
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003294
Siècle : 17e siècle
Siècle bis : 17e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Manoir
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

22
n° département

CALLAC
commune



KERLOUSSARN
lieu-dit

adresse

0445

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MANOIR

1A0003294

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17310

Y = 09385

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1968

section : F1

parcelle : 197

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: PARTIES AGRICOLES

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, GRES, APPAREIL MIXTE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE

ESCALIERS: ESCALIER INTERIEUR, ESCALIER TOURNANT A RETOURS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E SIECLE

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICES ANTERIEURS

./.

2 - CONTEXTE HISTORIQUE

./.

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

La documentation sur le manoir de KERLOUSSOUARN fait défaut. Rien ne permet de le dater. Seule l'enquête archéologique a déterminé qu'il s'agissait d'un manoir du XVII^e siècle (Cf. Enquête archéologique).

4 - REPARATIONS - DEGRADATIONS - CHANGEMENT DE DESTINATION

./.

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

(Cf. Photo n° 1) ?

Le manoir est situé dans un hameau. Le manoir, dont la façade

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

antérieure est orienté au Sud, est précédé d'une cour autour de laquelle se distribuent irrégulièrement les communs.

Accès par l'Ouest.

Pente générale vers le Sud-Ouest.

2 - MATERIAUX ET LEUR MISE EN ŒUVRE

Appareil irrégulier de grès et granit ; gros blocs en fondation.
Ebrassements et chaînages en grand appareil de granit.

Traces de reprise à l'Ouest du mur Sud.

Couverture en ardoise.

3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPES

Parti Général

Bâtiment à étages, de plan rectangulaire, divisé par deux murs de refend transversaux délimitant une cage d'escalier ; toiture à deux versants à deux croupes.

Plan

La cage d'escalier, axiale, occupe toute la profondeur de l'édifice

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

à chaque niveau les paliers desservent les pièces latérales ; accès par une porte axiale en façade Sud ; accès secondaire en face postérieure, partie Est.

Coupes

Bâtiment comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble desservis par l'escalier.

4 - ELEVATIONS EXTERIEURESFaçade Sud

(Cf. Photo n° 2).

Composition symétrique, comportant trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Partie axiale en plein cintre à clef cannelée ; blason lisse au-dessus. Les fenêtres sont toutes identiques.

Trace de reprises à l'Ouest du mur.

Façade Nord

(Cf. Photo n° 3)

Toutes les ouvertures sont obturées sauf une porte à l'Est.

Une travée de deux fenêtres à l'Ouest, une porte à linteau de bois, une travée de trois fenêtres donnant dans la cage d'escalier, une porte à l'Est donnant dans la pièce Est du rez-de-chaussée.

Façades latérales

Murs-pignons rectangulaires, aveugles, portant une souche de cheminée.

5 - COMBLES ET COUVERTURES

Toiture

Toit à deux versants continus et deux croupes.

Charpente

(Cf. Photo n° 4)

Les charpentes des deux combles sont identiques : deux fermes ; les arbalétriers envoyés au sommet des murs gouttereaux s'embrèvent sur un poinçon portant sur un entrait retroussé soutenu par deux aisseliers, deux contrefiches.

Le contreventement est assuré par une sous-faîtière soutenue par deux goussets et étré sillonnée avec la panne faîtière par trois entretoises.

Pannes sur échantignolles (quatre cours au Sud, deux cours au Nord).

Assemblages à tenon et mortaise, chevilles.

6 - DISTRIBUTION INTERIEURE

La distribution des pièces est commandée par la cage d'escalier ; deux pièces latérales à chaque niveau.

Rez-de-chaussée

La pièce Ouest

Elle est divisée par des cloisons de bois ; elle contient la cuisine
La cheminée est invisible.

La pièce Est

Actuellement débarras.

Plafond porté par des poutres et solives.

Une fenêtre au Sud ; cheminée à l'Est, affleurée, à linteau monolithique sur consoles en talon, piedsroits chanfreinés (230 cm X 180 cm) ; une porte au Nord ; une porte dans le mur de refend.

Sol en terre battue.

EtagePièce Ouest

Actuellement chambre.

Plafond porté par des poutres et solives.

Fenêtre au Sud, accès à l'Est, petite cheminée à l'Ouest.

Pièce Est

Débarras

Identique à la pièce Ouest

Comble

Les deux combles sont identiques. Combles sans surcroît.

Cage d'escalier

Cage rectangulaire, limitée par les deux murs de refend et les deux murs gouttereaux du manoir.

Escalier à mur d'échiffre, à deux volées droites, tournant à droite. Chaque volée compte dix marches.

Marches monolithes.

Paliers à chaque étage et repos à chaque demi-étage, sont en dalles de granit portant sur une poutre de bois engagée en façade et dans la tranche du mur d'échiffre. A chaque palier s'ouvrent deux portes rectangulaires desservant les deux pièces latérales.

La cage est couverte par la toiture principale portée par les deux murs de refend.

Eclairage par une fenêtre à l'étage en face Sud.

III - NOTE DE SYNTHESE

Le manoir est une construction homogène que la cage d'escalier axiale, la disposition régulière des ouvertures et leur simplicité datent du courant du XVIIIe siècle.

IV - DOCUMENTATION

1 - SOURCES

Manuscrites

- Archives départementales

- * A. D. 22 - Série Q Carton 49 BOTMEL (Callac) Biens de deuxième origine, arrondissement de GUINGAMP. Procès verbal d'estimation de la métairie de KERLOUSSOUARN à ANNE Sr DE LANLOUP, 1, 2, 3 Thermidor an II

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

* A.D. 22 - Série J. - Fonds Frotier de la Messelière

Armorial des Côtes du Nord 1922 - blason
relevé par lui à KERLOUSSOUARN

* A. D. 29 - Série H. SH 428 - Aveux des censives de CALLIAC - Pièces
concernant KERLOUSSOUARN produites en
procès à la demande du Sr de LANLOUP (sans
date, pas de précisions).

2 - TRAVAUX HISTORIQUES

./.

3 - REPERTOIRES - DICTIONNAIRES - POUILLIES

FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vte H.) .- Le Poher, Finistère et Côtes du Nord -
Saint Briec, les Presses Bretonnes
1919 - p. 29.

COURCY (Pol Potier de)

.- Nobiliaire et armorial de Bretagne -
Nantes V. Forest et E. Grimaud ;
Paris A. Aubry libr. 3 vol. 1862.
T. I p. 138.

V - ANNEXES

ANNEXE I

Propriétaires du manoir

MANOIR DE KERLOUSSOUARN


- Le manoir de KERLOUSSOUARN a dû appartenir aux sieurs de LA BOESSIERE (Cf. Annexe II, armes de cette famille y figurant).


- Il a appartenu aux sieurs de LANIQUP. (Cf. A. D. 29 5 H 428 avec non daté ; Cf. A. D. 22 Série Q carton 49 estimation faite en l'an II)

ANNEXE IIARMES

Frotier de la Messelière a relevé sur le manoir de Kerloussouarn un blason fruste qui, pense-t-il aurait représenté les armes des LA BOESSIERE (Cf. FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vte H.) - Le Pôcher... p. 29).


Cette famille portait de sable au sautoir d'or (Cf. COURCY (Pol Potier de).- Nobiliaire et armorial... T. 1 p. 138).






Ker Poussouarn

en Callos



1968
section D₄ F₁

1/2500



Manoir de Kerloussouarn
Callac .

Manoir

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES.

1 - Vue de Situation	7I.22.280 V
2 - Vue de la façade Sud	7I.22.279 V
3 - Vue de la façade Nord	7I.22.278 V

CALLAC 22

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

Vue de la façade Sud

Cliché ARTUR

7I.22.279 V



CALLAC 22

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

Vue de situation du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

7I.22.280 V



CALLAC 22

MANOIR DE KERLOUSSOUARN

Vue de la façade Nord

Cliché ARTUR

7I.22.278 V

