

22

n° departement

CARNOET

commune



lieu-dit

adresse

0454

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISONS, FERMES

dénomination et titre de l'oeuvre

1100003303

Coordonnées. LAMBERT1

XO = 16100

XE = 16930

YN = 09340

YS = 08520

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

STATISTIQUES: ETUDIE:2 REPERE:20 BATI:477

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICES 17E, 18E ET 19E SIECLES; CHRONOGRAMMES: 1661, 1667, 1840

Maison

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Carbair Lambert X 168

Y 88,4

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURRET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Maison basse remaniée.

Deux portes jumelées, l'une en plein cintre, l'autre en arc brisé, deux claveaux.

Petites fenêtres.

Appareil irrégulier.

Encadrements et chaînages en granite.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale

68.22.2043 Z

CARNOET 22

MAISONS AU BUENOU


Vue générale

Cliché HERMON

68.22.2043 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCQURET Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

MAISON

Maison basse, allongée.

Deux portes en face antérieure :

- . l'une en plein cintre à deux claveaux,
- . l'autre rectangulaire à linteau de bois.

Deux fenêtres.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale

68.22.2045 Z

CARNOET 22

MAISON A GUERSELUDEN


Vue générale

Cliché HERMON

68.22.2045 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50 000

Feuille Carhaix

Lambert X 167

Y 92,9

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Deux maisons en alignement.

Maisons basses à rez de chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure au Sud.

Maison Ouest : petite maison à une porte plein cintre à deux claveaux et petite fenêtre.

Maison Est : maison allongée à deux portes l'une en plein cintre, inscrite 1667, l'autre rectangulaire (refaite). Une porte en face Nord.

Accès au comble par un escalier récent.

Appareil de grès et quartzite, encadrements en granite.

Charpente : arbalétrier, entrain retroussé, poinçon à goussets. Quatre cours de pannes latérales.

Maison Ouest : cheminée affleurée à linteau de bois à bord sculpté de dents de scie, consoles biaises en granite, piédroits chanfreinés. H. 180 centimètres, L. 185 centimètres.

Maison Est : cheminée à linteau monolithe à crossettes, sur consoles biaises; piédroits chanfreinés; trois niches dans le coeur.

H. 180 centimètres, L. 265 centimètres.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de l'alignement

68.22.2032 Z

CARNOET 22

MAISON A GUERFOUNUS

Vue générale

Cliché HERMON

68.22.2032 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhix

Lambert X 161,4

Y 96,4

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISON

Petite maison basse à rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Une porte plein cintre à deux claveaux

Une fenêtre remaniée.

Linteau ancien daté 1661

MAISON

Petite maison basse à rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Une porte plein cintre à deux claveaux

Une fenêtre remaniée.

Linteau ancien daté 1661


CARNOET 22

MAISON A KERHERVE-LARGOAT

Façade antérieure de
la maison datée 166 0

Cliché HERMON

68.22.2031 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhalix

Lambert X 166,8

Y 90,7

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison à rez-de-chaussée, étage et comble à surcroît.

Deux travées de fenêtres de part et d'autre d'une porte et d'une fenêtre à l'étage. Une fenêtre obturée au rez-de-chaussée.

Divisions intérieures par des cloisons récentes. Accès à l'étage par un escalier de bois tournant à droite, rampe sur rampe.

Charpente : arbalétriers, entrain retroussé, poinçon à goussets. Quatre cours de pannes latérales.

Date : 1840, sur le linteau de la porte.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2044 Z

CARNOET 22

MAISON A KERNIOU

Face antérieure

Cliché HERMON

68.22.2044 Z





MAISON

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURT

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Maison basse remaniée

Une porte plein cintre à deux claveaux entre deux fenêtres. Un linteau mouluré d'une accolade engagé dans le mur au-dessus d'une fenêtre.

Deux lucarnes passantes : récentes.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade

68.22.2033 Z

CARNOET 22


MAISON A KERHERVE

Façade antérieure

Cliché HERMON

68.22.2033 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50.000

Feuille Carhaix

Lambert X 167,5

Y 91,7

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DICOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISON

Maison basse.

Une porte plein cintre à deux claveaux et une porte rectangulaire.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2034 Z

CARNOET 22

MAISON A LESTERN


Face antérieure

Cliché HERMON

68.22.2034 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50000 Feuille Carhaiy Lambert X 166,8
 Y 87,2

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

MAISONS (2)

MAISON I

Maison basse, à deux portes plein cintre à deux claveaux. Petite fenêtre.

MAISON II

Maison basse, une porte plein cintre à deux claveaux. Une fenêtre en accolade à traverse et une fenêtre à linteau de bois.

Petit appareil irrégulier. Encadrements en granite.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Maison (I) - vue générale de la façade .68.22.2036 Z
- Maison (II) - vue générale de la façade .68.22.2037 Z


CARNOET 22

MAISONS A LOCMARIA

Face antérieure de la maison 2

Cliché HERMON

68.22.2037 Z



CARNOET 22


MAISONS A LOCMARIA

Face antérieure de la maison I

Cliché HERMON

68.22.2036 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISONS


Maisons basses, à rez-de-chaussée et comble.

Portes plein cintre à deux claveaux, fenêtre rectangulaire.

Petit appareil irrégulier. Encadrements et chaînages en granite.

Un puits circulaire et une auge en granite.

MAISONS (3)



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISONS (3)

MAISON I

Maison basse, allongée, à deux portes plein cintre à deux claveaux.
Cheminées aux pignons.

MAISON II

Porte en anse de panier à trois claveaux moulurés. Petite clé axiale.


MAISON III

Maison basse.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Maison (I) et dépendances : vue générale	68.22.2028 Z
2 - Alignement (2) au Nord du village : détail d'ouvertures	68.22.2029 Z
3 - Alignement (3) à l'Est du village : vue générale	68.22.2030 Z

MAISONS (3)



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhaix

Lambert X 162 4

Y 94 6

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Maison (I) et dépendances : vue générale	68.22.2028 Z
2 - Alignement (2) au Nord du village : détail d'ouvertures	68.22.2029 Z
3 - Alignement (3) à l'Est du village : vue générale	68.22.2030 Z

CARNOET 22

MAISONS A QUINQUIS

Vue générale du groupe de
Bâtiments 1 à l'Ouest du village

Cliché HERMON

68.22.2028 Z



CARNOET 22

MAISONS A QUINQUIS

Alignement 2 au Nord du village

Cliché HERMON

68.22.2029 Z



CARNOET 22

MAISONS A QUINQUIS


Alignement 3 à l'Est du village

Cliché HERMON

68.22.2030 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le.....

Par DUCOURET.....

Qualité REDACTEUR.....

Revu le.....

Par

Qualité

MAISON

Maison basse.

Une porte plein cintre à deux claveaux.

Petit appareil irrégulier.

Maison

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2035 Z

CARNOET 22

MAISON A STANGER IZELLA

Façade antérieure

Cliché HERMON

68.22.2035 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... I, 500 km au Sud/Sud-Est

Carte E. M. Echelle 167,4/89,6
Carhaix

Feuille

Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité Enquêteurs


Revu le

Par

Qualité


22 Carnoet

quiliquern



cf photos 107. 108. 109

plan sol.



(A) Sol en terre .

cheminée en granite sur consoles braises
Comble à haut surcroît


(B) Sol en ciment

cheminée moderne.

Comble sans surcroît


Elevations

1) facade anterieure



auge interieure
apparente

2) facade posterieure



22 Comest

Quiliguern

- Charpentes.

(A) . abulitricas à entrait retroussé .
trois bords coyaux

(B) . idem mais sans coyaux .

- Buis . de plan circulaire , en grand
appareil de granite ; base en patte et
margelle soillante - auge monolithique à côté .

H : 130 cm

D : 210 cm .

CARNOET 22

MAISONS A QUILLIGUERN

Maison Ouest

Cliché HERMON

68.22.2047 Z



CARNOET 22

MAISONS A QUILLIGUERN

Vue du commun Sud

Cliché HERMON

68.22.2048 Z



CARNOET 22


MAISONS A QUILIGUERN

Maison d'habitation

Cliché HERMON

68.22.2046 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

2,700 km S au Sud

Carte E. M. Echelle 1:66,3/88,3
Carhaix

Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité Enquêteurs

Revu le


Par

Qualité


22 Carnoet

Gollot la Rivière

Plan de situation.




- Plan au sol, maison (A)



- Sol en terre
- escalier de bois
- cheminée de granit - linteau en bois lié sur consoles. Laises. piedroits, chamfrisés.

- Coupe longitudinale




comble = surcroît

22 Carnoet

Gollet la Rivière

Elevation : fau de Sud maison (A)



reprise

- appareil régulier de gris - chevaux et ouvertures en front.

CARNOET 22

MAISONS A GOLLOT-LA-RIVIERE

Vue générale des maisons A et B

Cliché HERMON

68.22.2040 Z



CARNOET 22

MAISONS A GOLLOT-LA-RIVIERE

Face antérieure de la maison C

Cliché HERMON

68.22.2042 Z



CARNOET 22

MAISONS A GOLLOT-LA-RIVIERE

Face antérieure de la maison E

Cliché HERMON

68.22.204I Z

