

22 DUAULT
n° département commune
GUERNOQUIN 0466
lieu-dit adresse
GUINGAMP CALLAC
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
dénomination et titre de l'oeuvre
MANOIR
1A00003315

Coordonnées. LAMBERT1 X = 17480 Y = 08942

Cadastré année : section : parcelle :
année : 1832 section : H1 parcelle : 23

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

SITUATION: ISOLE
PARTIES CONSISTIVANTES: PARTIES AGRICOLES
MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, APPAREIL MIXTE 2) COUVERTURE: ARDOISE
STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE
ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE
COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT
ESCALIERS: ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR
HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 17E SIECLE

Manoir de Guernoquen

I - HISTORIQUE (cf. Note de Synthèse)II - DESCRIPTION1 - Situation et composition d'ensemble

Le manoir est situé sur le flanc Sud d'une colline en pente douce; la façade principale est orientée à l'Est. Le manoir est entouré de prairies.

Les communs du manoir situés au Nord de celui-ci sont transformés en habitation et dépendances, sans rapport actuel avec le manoir qui est abandonné. Ces bâtiments sont dispersés.

2 - Matériaux et leur mise en oeuvre

Très bel appareil en façade : gros blocs de granit taillés réguliers.

Les autres faces du manoir sont construits en petit appareil irrégulier de moellons de granit et de schiste avec cependant quelques gros blocs appareillés près des chaînages.

Le rampant Est du pignon Sud est appareillé en pierres assisées et taillées en sifflet; le rampant Ouest conserve également une pierre assisée et taillée en sifflet.

3 - Parti général, plan, coupesA - Parti général

(cf. photo 1 et 2)

Bâtiment à étage, rectangulaire, à tourelle d'escalier axiale sur la face postérieure, flanquée de deux appentis. L'appentis Sud Ouest est ruiné.

B - Plan

(cf. relevé graphique)

Le corps de logis proprement dit est rectangulaire et son espace intérieur est divisé en deux par un mur de refend transversal, à tous les niveaux. Les deux pièces communiquent par une porte percée dans le refend. Ce refend

Manoir de Guernoquen

est prolongé à l'Ouest par le mur gouttereau Sud de la cage d'escalier; celle-ci, de plan rectangulaire, abrite un escalier en vis.

Les murs de l'appentis Nord-Ouest sont dans le prolongement du pignon Nord du logis et du pignon de la cage d'escalier. L'appentis communique avec la cage d'escalier.

On accède à l'édifice par deux portes ouvertes sur la façade Est, de part et d'autre du mur de refend.

Même plan à l'étage, mais les différentes pièces ne communiquent entre elles que par l'intmédiaire de la cage d'escalier.

C - Coupes

Bâtiment à trois niveaux : rez-de-chaussée, étage et comble.

a - Coupe transversale Est, Ouest.

- sur le corps de logis : trois niveaux.
- sur l'appentis : rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- sur la cage d'escalier : sous l'escalier, débarras.

b - Coupe longitudinale , Nord, Sud.

Les planchers des pièces Nord et Sud du logis ne sont pas au même niveau (celle du Sud est plus haute d'une marche).

4 - Elevations extérieuresA - Façade Est

Façade de composition symétrique par rapport à un axe décalé vers le Sud. Deux travées identiques de trois ouvertures de part et d'autre des deux portes qui s'ouvrent de chaque côté du mur de refend.

Les portes sont en plein cintre à deux claveaux; la porte Nord est moulurée d'un cavet et entourée d'une rainure; une clef passante, à godrons, est sculptée dans les claveaux. Entre les deux portes, petite ouverture rectangulaire, à barreaux. Les travées d'ouvertures sont composées de deux petites fenêtres rectangulaires et d'une lucarne au nu du mur, interrompant la corniche : ouverture obturée, à linteau monolithe saillant aux deux extrémités moulurées en doucine et sommé d'un fronton triangulaire.

B - Face Ouest

(Cf. photo 2)

Le mur gouttereau du logis n'apparaît qu'au Sud : une porte en anse de panier, chanfreinée, est obturée; elle donnait accès à la pièce Sud. Trace de reprise près de l'angle Sud-Ouest : gros appareil irrégulier mêlé à des moëllons.

La tourelle : deux fenêtres obturées en face Sud; deux fenêtres en face Ouest, dont l'une est obturée. Trace de reprise en face Ouest.

L'appentis Nord Ouest est ouvert d'une petite fenêtre.

C - Face Sud

Mur-pignon aveugle, dissymétrique, le rampant Ouest ayant été remanié (cf. Matériaux). Souche de cheminée au sommet du pignon.

D - Face Nord

(Cf. photo 2)

Mur-pignon dissymétrique avec rupture de pente sur l'appentis. Souche de cheminée au sommet. Une petite ouverture donne dans l'appentis. Les consoles de la cheminée sont apparentes.

5 - Combles et couvertures**A - Toit**

Le manoir est couvert d'une toiture à deux versants dissymétriques: en effet le versant Ouest se prolonge, avec rupture de pente sur l'appentis Nord Ouest. La tourelle est couverte d'un toit : deux versants pénétrant perpendiculairement la toiture principale, à moindre hauteur. Le versant Est est pénétré par les deux petites bâtières des lucarnes. Souches de cheminée au sommet des deux pignons.

B - Charpente

Ferme à entrain retroussé; deux cours de pannes latérales et une panne faîtière portant sur un poinçon fixé sur l'entrain par un embrèvement chevillé.

6 - Distribution intérieureA - Rez-de-chausséea) Logis.

Les deux pièces communiquent par une porte en arc brisé percée dans le mur de refend.

Sol : terre battue; plafond : poutres portant planches.

- Pièce Sud

. Mur Est : du Nord au Sud
 * une porte rectangulaire à linteau de bois,
 * une fenêtre rectangulaire ébrasée jusqu'au sol.

. Mur Nord :
 * une niche plein cintre à l'Est,
 * une porte en arc brisé à l'Ouest.
 . Mur Ouest : aveugle.
 . Mur Sud : une cheminée (cf. sous-dossier).

- Pièce Nord

. Mur Est : du Nord au Sud
 * une fenêtre rectangulaire,
 * une porte,
 * une niche plein cintre percée d'une meurtrière protégée par une ferronnerie à l'extérieur.

. Mur Nord :
 * une cheminée (cf. sous-dossier),
 * une niche rectangulaire.
 . Mur Ouest : du Nord au Sud
 * une porte obturée plein cintre (sur l'appentis),
 * une porte plein cintre (sur la cage d'escalier).

b) Appentis

- Mur Est : porte obturée à linteau de bois, rectangulaire.

- Mur Nord : niche.
- Mur Ouest : petite fenêtre rectangulaire ébrasée.
- Mur Sud : porte sur la cage d'escalier.

La Cage d'escalier

(cf. photo 3)

- . Plan rectangulaire à l'extérieur et à l'intérieur.
- . Elle abrite un escalier en vis à marches monolithes de granite portant noyau :
 - 11 marches du rez-de-chaussée à l'étage,
 - 11 marches de l'étage au grenier.
- . Elle est éclairée par une meurtrière au rez-de-chaussée et par une fenêtre rectangulaire à l'étage, flanquée d'une niche en plein cintre.
- . Palier du rez-de-chaussée :
 - porte sur la pièce Nord du logis,
 - porte sur l'appentis.
- . Palier de l'étage :
 - Au Nord, porte rectangulaire chanfreinée à linteau monolithe, sur les combles de l'appentis,
 - à l'Est, porte plein cintre à deux claveaux sur la pièce Nord du logis,
 - à l'angle Sud Est, précédée d'une marche, porte rectangulaire à linteau de granite, sur la pièce Sud.
- . Palier du grenier :
 - Une porte rectangulaire ouvre sur le grenier Nord

B - Etage

Les pièces du logis sont éclairées chacune par une fenêtre rectangulaire à linteau de bois et allège, percée dans le mur Est.

Contre le mur pignon de chaque pièce, une cheminée (cf. sous-dossier).

Ces deux pièces communiquent indirectement par le palier de la cage d'escalier.

Dans le mur Nord du comble de l'appentis, latrines détruites.

C - Comble

Les pièces Nord et Sud communiquent par une porte ouverte dans le mur de refend. Les ouvertures de la face Est sont obturées; le plancher a disparu.

III - NOTE DE SYNTHÈSE

L'appentis Sud Ouest ruiné est postérieur à la construction du manoir qui par ailleurs semble s'être déroulée en une seule campagne.

A l'origine, on avait donc un bâtiment rectangulaire avec, sur la face postérieure, une tourelle d'escalier axiale flanquée au Nord d'un appentis couvert par le long versant du toit principal, le mur Ouest du corps principal formant dans sa partie Nord un mur de refend longitudinal.

Une disposition similaire se retrouve au manoir de Keryar en ^{PLONEVEZ} Plouever-
Porzay (Finistère); l'utilisation d'un refend longitudinal existe également au manoir de la Garenne en Bulat-Pestivien.

La disposition régulière des ouvertures et leur simplicité permet de situer la construction du manoir au XVII^{ème} siècle.

IV - DOCUMENTATION ./.

V - ANNEXES ./.






DUAULT - Guernioquin -

Section H 1

1832

1/2500







(A) : habitation ;
ancien commun
transformé

(B) : commun mod.

(c) : commun mod



prairie



Mansoir de Guernoquen
Ducault

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

I) Plan

DUALT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN


Plan

Cliché DAGORN

76.22.85 P



		1
	DUALT Côtés-du-Nord	
	Manoir de Guernoquen	
	M.F. Huet - J. Landel - Y. Charpentier	1968



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue aérienne prise du Sud-Ouest	71.22.30 VR
- Vue aérienne prise de l'Est	71.22.29 VR
1 - Vue générale Nord Est	68.22.I605 V
2 - Vue générale Nord Ouest	68.22.I604 V
3 - Vue de l'escalier en vis	68.22.I610 V
4 - Rez-de-chaussée : cheminée de la pièce Sud	68.22.I606 V
5 - Rez-de-chaussée : cheminée de la pièce Nord	68.22.I607 V
6 - Etage : cheminée de la pièce Sud	68.22.I608 V
7 - Etage : cheminée de la pièce Nord	68.22.I609 V

DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Vue aérienne prise de l'Est

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.29 VR



DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.30 VR



DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Vue générale Sud-Ouest

Cliché DAGORN

68.22.I605 V



DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Vue générale Nord-Ouest

Cliché DAGORN

68.22.I604 V



DUAULT 22


MANOIR DE GUERNOQUEN

Vue de l'escalier à vis
d'accès à l'étage

Cliché DAGORN

68.22.I610 V





LOCALISATION : rez-de-chaussée, pièce Nord, pignon Nord

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.7.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le

Par

Qualité

Cf. Photo 5

Situation

Rez-de-chaussée, pièce Nord, pignon Nord.

Matériaux :

Granite.

Dimensions :

- H. 210 centimètres,
- L. 300 centimètres,
- P. 110 centimètres.

Description :

Cheminée affleurée. Linteau monolithe à crossettes; consoles à pan coupé.
Piédroits ébrasés.

Atre à 22 centimètres du sol. Coeur à gros appareil caché par un crépi.

A l'Ouest, niche rectangulaire.

DAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Rez-de-chaussée
Cheminée de la pièce
Sud-Ouest Nord

Cliché DAGORN

68.22.I607 V



--	--

LOCALISATION : rez de chaussée - Pièce Sud - Pignon ^Sud du MANOIR DE GUERNOQUEN -

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....
Y.....

Cadastré Ancien : année Section Parcelle.....
Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 17 juillet 1968

Par PAVIS - HERMON -

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

CHEMINÉE

Cf. Photo 4

- Situation :

Rez-de-chaussée, pièce Sud, pignon Sud.

- Matériaux :

Granite.

- Dimensions :

. H : 192 centimètres,
. L : 234 - ,
. Pr : 93 - .

- Description :

Cheminée affleurée; linteau monolithe à crossettes surmonté d'une corniche en doucine; consoles à pan coupé; les piédroits au nu du mur sont arrondis;âtre à 17 centimètres du sol. A l'Ouest de la cheminée, niche rectangulaire.

DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Rez-de-chaussée
Cheminée de la pièce
Sud-Est

Cliché DAGORN

68.22.I606 V



--	--

LOCALISATION : étage, pièce Sud, pignon Sud du MANOIR DE GUERNOQUEN

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.7.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUETEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. photo 6- Situation :

Etage, pièce Sud, pignon Sud

- Matériaux :

granite.

- Dimensions :

- H. 187 centimètres,
- L. 206 " ,
- Pr. 85 " .

- Description :

Cheminée affleurée. Linteau monolithe sur consoles en quart de rond reposant sur des piédroits aux angles moulurés d'un quart de rond qui se termine en sifflet.

Atre à 20 centimètres du sol.

Coeur en petit appareil de grès, avec arc de décharge.


DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Etage : cheminée de
la pièce Sud-Ouest

Cliché DAGORN

68.22.I609 V



--	--

LOCALISATION : Etage, pièce Nord du manoir de GUERNOQUEN.

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15 juillet 1968

Par PAVIS HERMON Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

CHEMINEECf. Photo 7- Situation

Etage, pièce Nord, pignon Nord.

- Matériaux : granit et schiste.- Dimensions :

H. : 268 centimètres,

L. : 175 centimètres.

- Description :

Cheminée affleurée à linteau monolithe portant sur des consoles en talon, décorées de deux gorges verticales; les piédroits sont moulurés sur leurs deux faces latérales, d'un quart de rond terminé par deux boules; au sommet des piédroits sur leur face antérieure, décor en creux de quatre demi-cercles disposés en rectangle. Le coeur construit en petit appareil de schiste comporte un arc de décharge.

DUAULT 22

MANOIR DE GUERNOQUEN

Etage : cheminée de
la pièce Sud-Est

Cliché DAGORN

68.22.I608 V

