

22

n° departement

LOHUEC

commune



GOUERNEVEN

lieu-dit

adresse

0481

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

edifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

1A00003329

Coordonnées LAMBERT1

X = 16653

Y = 10002

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1965

section : C1

parcelle : 16

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: PARTIES AGRICOLES

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,GRES 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LIMITE 17E SIECLE 18E SIECLE

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICE ANTERIEUR

Une chapelle du XVe siècle aujourd'hui détruite fait croire à l'existence du manoir de Guerneven (1) dès cette époque ; mais aucune documentation ne peut le confirmer.

2 - CONTEXTE HISTORIQUE

Le contexte historique ne s'éclaire guère des indications des propriétaires successifs (cf. Annexe).

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

En l'absence de date et de documentation écrite, on ne peut que tenter une datation approximative. (Cf. conclusions archéologiques).

4 - DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENTS D'AFFECTATION

./.

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Manoir bâti dans un hameau comptant trois fermes situées sur un plateau peu élevé, entouré de bois.

Le manoir est aspecté à l'Est et s'ouvre sur une cour rectangulaire dallée de petits moellons de grès. Un commun au Sud formant avec le manoir

une aile en retour d'équerre ferme cette cour, le long du chemin.

Un second commun se trouve à 80 m à l'Est, séparé de la cour par des constructions récentes.

Il n'y a pas de puits, ni de four.

2 - MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

Moyen appareil de granit taillé gris à grain moyen, sur la façade Est.

Les autres faces ont un appareil médiocre de moellons de grès beige non taillés.

Encadrement, de granit soignés.

3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPES

Parti Général :

Edifice rectangulaire à étage, couvert d'un toit à double versant, à deux croupes.

Plan et coupes :

Bâtiment de plan rectangulaire allongé du Nord au Sud. Pas de mur de refend - Trois niveaux.

Deux cloisons de bois délimitent un couloir axial, aux deux premiers niveaux, à l'ouest duquel se trouve l'escalier.

La disposition des deux pièces dans ces deux niveaux est symétrique.

L'accès au couloir se fait au rez-de-chaussée à l'Est, dans la cour. Du couloir, on entre dans les pièces Nord et Sud par des portes face à face. Le troisième niveau n'est divisé par aucune cloison

* escalier :

Du rez-de-chaussée à l'étage, deux volées droites tournant à gauche ;
De l'étage au comble, escalier rampe sur rampe tournant à gauche. Sous les
volées du rez-de-chaussée, un débarras a été aménagé.

4 - ELEVATIONS EXTERIEURES (cf. Photos n° 1, 2 et 3)

Façade Est :

Rythme horizontal et vertical. Corniche en doucine sous le toit.
Trois travées : porte axiale en arc brisé (à trois claveaux dont une clef, à
chanfrein concave), surmontée d'une fenêtre à linteau monolithe. Encadrée de
deux travées de fenêtres identiques.

Face Ouest :

Aveugle

Pignon Nord :

Une fenêtre à l'étage.

Pignon Sud :

Une fenêtre à l'étage.

5 - COMBLES ET COUVERTURES

Couvertures :

D'ardoises modernes. Hautes souches de cheminée à corniche moulurée
aux pignons Est et Ouest.

Charpente :

A ferme sans surcroit.

Cinq paires d'arbalétriers à entrants retroussés moisés par un poinçon à liens. Les poinçons sont contreventés par un système de Croix de Saint-André.

Croupes aux pignons reliées aux entrants retroussés d'extrémité par des liens.

Cinq pannes dont une faitière.

5 - DISTRIBUTION INTERIEURE

Rez-de-chaussée :

La porte du couloir est rectangulaire à linteau de bois.

Les sols sont en terre battue, les plafonds à poutres transversales portant le plancher par l'intermédiaire de solives.

Les pièces Nord et Sud sont semblables : aucune ouverture à l'Ouest, Nord et Sud ; une fenêtre ébrasée jusqu'au sol en façade Est, axiale ; une cheminée axiale contre le mur pignon.

Etage :

Couloir éclairé par une fenêtre ébrasée jusqu'au sol.

Les sols sont des planchers, les plafonds identiques à ceux du rez-de-chaussée.

Les pièces Nord et Sud sont éclairées à l'Est par une fenêtre axiale, aux pignons par une fenêtre à l'Est de la cheminée (pièces Nord), à l'Ouest (pièces). Ces fenêtres sont identiques à celles du couloir. Cheminées axiales en pignon (cf sous-dossiers).

Escalier :

En bois à marches de bois. Hauteur : 0 m 20 Longueur : 1 m

La rampe est récente en partie.

Il reste, dans les combles, bordant l'orifice de l'escalier, deux balustrades de sept et huit balustres tournés à double poire, de 0 m 60 de haut. (Cf. photo n° 7).

III - NOTE DE SYNTHÈSE

fil électrique

L'édifice actuel par ses proportions, la distribution régulière des ouvertures, la présence d'un bandeau séparant les deux niveaux, ses cheminées semble dater de la fin du XVII^e ou du début du XVIII^e siècle. Il est possible que l'irrégularité présentée en certains endroits par l'appareil et la porte principale témoignent de réemplois provenant d'un édifice plus ancien.

IV - DOCUMENTATION

1 - SOURCES

Manuscrites

- A. D. 22 Série Q - Biens de deuxième origine - Carton 58

Imprimées

2 - TRAVAUX HISTORIQUES

3 - REPERTOIRES - DICTIONNAIRES

- COUFFON (René) Répertoire des églises et chapelle des diocèses de St-Brieuc et Tréguier - Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1939, 1941, 3 vol. in 8° et suppl.
- FROTIER de la MESSELIÈRE (Henri) - Le Poher, Finistère et Côtes du Nord - Saint-Brieuc - Presses Bretonnes - 1949, in 8° 91p, carte.


- GAULTIER du MOTTAY (J.) - Répertoire archéologique du département
des Côtes du Nord - 2e série, T. I, 1883
1884, P. 85 - 557

V - ANNEXE


Liste des propriétaires

Le manoir de Guerneven aurait appartenu aux de Saint-Pern et du
Parc, affirme Frotier de la Messelière sans plus de précisions. (Cf. Frotier
de la Messelière. op. cit. p. 40)

A la veille de la révolution, le propriétaire en était Caradeuc de
la Chalotais (Cf. A. D. Côtes du Nord - carton 58)



stalles modernes



Lohuec
Mansoir de Gouverneven
GOVERNEVEN (Carte IGN)

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vues aériennes :

- Vue prise de l'Est	71.22.99 VR
- Vue prise du Sud	71.22.100 VR
- Vue prise de l'Ouest	71.22.101 VR
1 - Façade Est	68.22.1554 V
2 - Pignon Sud	68.22.1634 V
3 - Pignon Nord	68.22.1633 V
4 - Face Sud du bâtiment de commun Sud	68.22.1632 X
5 - Charpente	68.22.1631 X
6 - Cheminée de la pièce Nord de l'étage	68.22.1629 X
7 - Grenier : balustre de l'escalier	68.22.1630 X

LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Vue aérienne prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.I00 VR



LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Vue aérienne prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.101 VR



LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Vue aérienne prise de l'Est

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.99 VR



LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Pignon Est

Cliché ARTUR

68.22.I633 X



--	--	--

LOCALISATION : au Sud et à l'Est du Manoir.

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section CI..... Parcelle I6.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Communs.....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 2.8.1968.....

Par PAVIS-HERMON.....

Qualité ENQUETEURS.....

Revu le II- 1970.....

Par J.P. DUCOURET.....

Qualité REDACTEUR.....

I - DESCRIPTIONCommun Sud

Plan rectangulaire, perpendiculaire au manoir. Un niveau et ~~des~~ combles.

Toit et charpente modernes

Face Nord

Une porte en plein cintre, obstruée.

Face Sud

Porte axiale moderne encadrée de deux petites fenêtres à linteau monolithe.

Pignon Est

Aveugle

Pignon Ouest

En partie mitoyen au manoir.

Appareil

Médiocre appareil de moellons de grès beige, non taillés.

Commun Est

Rectangulaire. Allongé du Nord au Sud. Couvert d'un toit à double versant, à croupes.

Face Ouest

Porte cochère axiale rectangulaire, à linteau de bois.

Au Nord : porte rectangulaire

Au Sud : petite fenêtre.

La face Est et les pignons Nord et Sud sont aveugles

Charpente

Identique à celle du manoir, mais il n'y a pas de croix de Saint-André entre les poinçons.

Appareil

Appareil cyclopéen de gros moellons irréguliers de grès gris avec quelques schistes ardoisiers par endroits.

LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Façade Sud

Cliché ARTUR

68.22.I554 V



LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Pignon Ouest

Cliché ARTUR

68.22.I634 V



LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Face Ouest du Bâtiment
de communguest

Cliché ARTUR

68.22.I632 X




LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Charpente

Cliché ARTUR

68.22.I63I X



Cheminées

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : I- étage, pignon Nord. II- étage, pignon Sud.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : cheminées.

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 2.8.1968

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le II- 1970

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Cheminée de la pièce Nord
de l'étage

Cliché ARTUR

68.22.I629 X



I - CHEMINÉE

1 - DESCRIPTION

Cheminée adossée à linteau monolithe sur consoles biaises. Jambage à arêtes chanfreinées à ressaut

2 - SITUATION DANS L'EDIFICE

Etage. Pignon Nord

3 - MATERIAUX

Granit

4- DIMENSIONS

Hauteur : 1 m 55

Longueur : 1 m 80

II - CHEMINÉE

1 - DESCRIPTION

Cheminée adossée à linteau monolithe sur consoles biaises. Jambages monolithes à ressaut.

2 - SITUATION DANS L'EDIFICE

Etage. Pignon Sud

3 - MATERIAUX

Granit

4 - DIMENSIONS

Longueur : 1 m 74 - Hauteur : 1 m 55

LOHUEC 22

MANOIR DE GUERNEVEN

Grenier : balustres de l'escalier

Cliché ARTUR

68.22.I630 X

