

22
n° département

LOHUEC
commune



lieu-dit

adresse

0483

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

1/Annon 3331

Coordonnées. LAMBERT1

XO = 16290

XE = 17390

YN = 10350

YS = 09930

Cadastre année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

STATISTIQUES: ETUDIE:1 REPERE:10 BATI:158

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICES 18E, 19E SIECLES; CHRONOGRAMMES: 1828, 1847

DEMEURE

--	--

MAISONS (4)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,400 km Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Belle-Isle Lambert X 170₂

Y 102₅

Cadastre Ancien : année Section B.2 Parcelle 623, 619

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8.8.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

MAISONS (4)

Quatre maisons de type différent :

- Maison A datée 1828

Cf. photos 1 et 2

Grande bâtisse à rez-de-chaussée, étage et comble, et deux travées de fenêtres rectangulaires encadrant une porte axiale.

- Maison B

Cf. photos 3, 4, 5

Type de maison basse, allongée, sans mur de refend abritant habitation et étable; deux portes en plein cintre à deux claveaux et deux fenêtres rectangulaires.

- Maisons C et D

Cf. photos 6.7

Type courant de la petite maison basse de la première moitié du XIX^{ème} siècle. L'une est datée 1847 (C). La date de 1661 relevée sur l'autre (D) est un remploi.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Maison datée 1828	68.22.2008 Z
2-	Maison datée 1828 : vue du Sud-Est	68.22.2009 Z
3-	Maison B - vue générale	68.22.2005 Z
4-	" détail	68.22.2006 Z
5-	" porcherie	68.22.2007 Z
6-	Maison C - vue générale	68.22.2004 Z
7-	Maison D - vue générale	68.22.2003 Z

LOHUEC 22

MAISONS A KERDONERIEN

Maison datée 1828
Vue de la façade

Cliché CADIOU

68.22.2008 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERDONERIEN

Maison datée 1828
Vue générale Sud-Est

Cliché CADIOU

68.22.2009 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERDONERIEN

Vue générale de l'alignement postérieur

Cliché CADIOU

68.22.2005 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERDONERIEN

Vue de détail de l'alignement

Cliché CADIOU

68.22.2006 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERDONERIEN

Porcherie attenante à l'alignement
Vue de la façade

Cliché CADIOU

68.22.2007 Z



LOHUEC 22

MAISONS AKERDONERIEN

Maison datée 1847
Façade : vue générale

Cliché CADIOU

68.22.2004 Z



LOHUEC 22

MAISONS AKERDONERIEN


Maison datée 1661 remaniée au 19^{ème} s.
Vue de la façade principale

Cliché CADIOU

68.22.2003 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Maison basse, avec appentis en retour d'équerre sur la face antérieure.

Ouvertures rectangulaires.

Construction en appareil irrégulier; encadrement des ouvertures en grand appareil de granite.

Souches de cheminée aux deux pignons.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2019 Z

LOHUEC 22

MAISON A KERGOAN


Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.2019 Z



MAISONS (3)



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,3 km Est

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISONS (3)

Trois maisons en alignement de type identique.

La maison de gauche est un peu plus allongée et comporte deux fenêtres de part et d'autre de la porte.

Les linteaux en bâtière de la maison centrale indique une construction plus tardive (fin XIX ème au plus tôt).

La maison de droite est d'une construction plus médiocre.

Chaque maison comporte une cheminée en pignon.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de l'alignement

68.22.2020 Z

LOHUEC 22

MAISON A KERLAUVEZAN

Vue générale de l'alignement

Cliché CADIOU

68.22.2020 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0,5 km OUEST

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Petite maison basse.

Une porte plein cintre à deux claveaux, moulurée d'un cavet, encadrée de deux fenêtres, celle de droite étant récemment agrandie.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2015 Z

LOHUEC 22

MAISON A KEROLIVIER


Vue de la façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.2015 Z



MAISONS (2)



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,5 km Nord Est

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maisons (2)

Deux maisons en alignement, aspectées à l'Est.

Les deux maisons sont de type identique : maison basse, une porte encadrée de deux fenêtres (la maison Est est remaniée).

Maison Est :

Une porte en plein cintre, deux claveaux moulurés, une fenêtre et une porte rectangulaires.

Maison Ouest :

Une porte entre deux fenêtres rectangulaires. Deux portes en plein cintre obturées, en façade postérieure.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Vue générale de la façade Ouest des deux maisons	68.22.1998 Z
2 - Façade Est de la maison Sud	68.22.2002 Z
3 - Façade Est de la maison Nord	68.22.2001 Z
4 - Façade Ouest de la maison Sud	68.22.2000 Z

LOHUEC 22

MAISONS A KERVOASLE

Vue générale de la façade Ouest
des deux maisons

Cliché CADIOU

68.22.1998 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERVOASLE

Façade Est de la maison Sud

Cliché CADIOU

68.22.2002 Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERVOASLE

Façade Est de la maison Nord

Cliché CADIOU

68.22.200I Z



LOHUEC 22

MAISONS A KERVOASLE


Façade Ouest de la maison Sud

Cliché CADIOU

68.22.2000Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km Sud

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISON

Maison basse, assez allongée.

Une porte plein cintre à deux claveaux, chanfreinée, entre deux fenêtres rectangulaires.

Communs dans le même alignement.

Construction en petit appareil irrégulier; grand appareil pour les ouvertures et les chaînages d'angle.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Maison et communs : vue générale 68.22.1996 Z
- Maison : façade antérieure 68.22.1995 Z

LOHUEC 22

MAISON A KERVRAN

Maison et communs : vue générale

Cliché CADIOU

68.22.1996 Z



LOHUEC 22

MAISON A KERVRAN

Vue générale de la façade principale

Cliché CADIOU

68.22.1995 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,5 km Nord-Est

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

Maison

Maison basse, assez allongée.

Une porte plein cintre à deux claveaux, encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

Une souche de cheminée.

Construction en appareil irrégulier, employant de gros blocs en soubassement et aux chaînages.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade antérieure

68.22.2010 Z

LOHUEC 22

MAISON A LINDESMEUR


Vue de la façade principale

Cliché CADIOU

68.22.2010 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... I,8 km Nord Est

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

- Petite maison basse et commun mitoyen.

- Porte et fenêtres rectangulaires. Le linteau de la porte est mouluré en accolade.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade

68.22.II97 Z

LOHUEC 22

MAISON A PEN-AR-VERN


Vue générale de la façade

Cliché CADIOU

68.22.I997 Z



Maisons



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km Ouest, Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par *TRAQUENNEZ*

Qualité *REDACTEUR*

Revu le

Par

Qualité

Maisons

Deux maisons en alignement, de même type.

Maisons basses, de plan rectangulaire, une pièce unique, rez-de-chaussée et comble.

Une porte en arc brisé, chanfreinée, entre deux fenêtres rectangulaires. La maison de gauche conserve un rempart appareillé en lits horizontaux.

Appareil irrégulier de grès, ouvertures en granite.

Une cheminée à linteau de bois sur consoles biaisées en granite, piédroits chanfreinés, niches dans le coeur.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 -	Maison de gauche	68.22.2011 Z
2 -	Maison de droite	68.22.2012 Z
3 -	Maison transformée en étable : façade antérieure	68.22.2013 Z
4 -	Maison transformée en étable : vue du pignon	68.22.2014 Z


LOHUEC 22

MAISONS A TRACUENEZ

Alignement au centre du village
Maison de gauche : vue de la
façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.20II Z



LOHUEC 22

MAISONS A TRAOUENEZ

Alignement au centre du village
Maison de droite : façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.2012 Z



LOHUEC 22

MAISONS A TRAOUENEZ

Maison transformée en étable
Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.2013 Z



LOHUEC 22

MAISONS A TRAOUENEZ

Maison transformée en étable : pignon

Cliché CADIOU

68.22.2014 Z

