

22
n° département

PLOURAC H
commune



lieu-dit

adresse

0519

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

IA 00003367

Coordonnées. LAMBERT1

XO = 16100

XE = 16820

YN = 10000

YS = 09300

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

STATISTIQUES: ETUDIE:1 REPERE:15 BATI:273

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,GRES,APPAREIL MIXTE 2)COUVERTURE:
ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE DES 18E ET 19E SIECLES;CHRONOGRAMMES:
1731,1733,1737,1743,1744,1754,1773



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... I. 500 km au Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle 163,6/95,6
Carhaix

Feuille

Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité Enquêteurs


Revu le

Par

Qualité

Babano

en PLOURACH 2






Plourach
1832


Section D₁

1/2500

Plan de situation

Maison
moderne



Plan au sol

Sol en ciment

(1) Cheminée affleurie, à linteau monolithique sur consoles baises gravées d'un X - pieds droits chanfreinés. 3 niches dans le vent.


L = 260 cm

H = 185 cm

22 Plourac'h

Balano

Coupe long. longitudinale



- Appareil . irrégulier de grès - encadrements en granit
- Elevations façade ordonnance = trois travées d'ouvertures rectangulaires, porte axiale - fenêtre de l'étage datée 1831
- Puits . plan circulaire . en granit
H : 96 cm
D : 154 cm

PLOURAC'H 22

MAISON A BALANOU

Vue générale Sud

Cliché CADIOU

68.22.1947 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A BALANOU

Façade Sud

Cliché CADIOU

68.22.1946 Z



PLOURAC H 22

MAISON A BALANOU

Vue générale Ouest des bâtiments

Cliché CADIOU

68.22.1945 Z





MAISON

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,5 km Ouest, Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle 10000 Feuille Carhaix Lambert X 161,7
 Y 95,0

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1968

Par DAVIS HERMON Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

MAISON

Maison en partie ruinée, dans un alignement.

Maison basse à rez dechaussée et comble orientée au Sud.


Une pièce unique. Cheminée affleurée à linteau de bois sur consoles
biaises, piédroits chanfreinés, trois niches dans le coeur. L. 205 cms, H. 166 cms.

En face Sud, une porte rectangulaire chanfreinée, à linteau monolithe
moulurée en accolade.

En face Nord, une porte plein cintre obturée.

Cathartes

en Plourach
r



PLOURACH
1832
Section E₃
1/2500

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| I - Vue générale | 68.22.1952 Z |
| 2 - Bâtiments au Sud-Ouest de la cour | 68.22.1953 Z |

PLOURAC 22

MAISON A CALANHEL

Façade

Cliché CADIOU

68.22.1952 Z



PLOURAC 22

MAISON A CALANHEL


Bâtiments au Sud-Ouest de la cour

Cliché CADIOU

68.22.1953 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,5 km Ouest, Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCHELET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

I - Vue générale de la façade

68.22.I99I Z

PLOURAC*H 22


MAISON A CALANHEL

Façade de la maison
à l'entrée du village

Cliché HERMON

68.22.I99I Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,5 km Ouest-Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par F. P. FLOUQUET Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

MAISONS (3)

- Trois maisons en alignement, dont l'une est ancienne.

- Maison rectangulaire allongée.

Rez-de-chaussée et comble;

un niveau d'ouvertures en façade : une porte en arc brisé, chanfreinée, une porte rectangulaire récente et une fenêtre rectangulaires. Entre les deux portes, une pierre sculptée (cf. photo). Petit appareil de grès et schiste, ouverture en granite;

cheminée de bois à l'Est; à l'angle Sud Ouest, escalier de bois, tournant à droite, menant au comble;

Charpente : entrants retroussés.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 1 - Vue générale de l'alignement | 68.22.1951 Z |
| 2 - Détail d'une pierre sculptée | 68.22.1954 Z |

PLOURAC°H 22

MAISON A CALANHEL

Cour

Cliché CADIOU

68.22.1951 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A CALANHEL

Détail de la pierre sculptée
d'une maison de l'alignement Nord

Cliché CADIOU

68.22.1954 Z



DIMENSION



MAISON

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

3,5 km Ouest, Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
 Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. F. DESSERVAIS Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

MAISON

Maison ruinée, parmi des constructions plus récentes.

Maison rectangulaire, une pièce unique.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

UNE porte chanfreinée, à linteau monolithe, échancrée en anse de panier et une fenêtre rectangulaire refaite.

Appareil irrégulier, granite pour les ouvertures; une souche de cheminée au pignon.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1 - Vue générale des bâtiments | 68.22.1956 Z |
| 2 - Vue de la façade de la maison | 68.22.1955 Z |

PLOURAC 22

MAISON A CALANHEL

Maison et étable

Cliché CADIOU

68.22.1956 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A CALANHEL

Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.I955 Z



Maison



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,700 km Ouest, Nord Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Belle Isle Lambert X 162₄
 Y 57₈

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 5.8.1968

Par HAVIS HERMON Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

Maison basse, allongée.

Plan rectangulaire divisé par un refend : étable et logis; escalier moderne à l'angle Sud-Ouest.

Rez-de-chaussée et comble.

Une porte plein cintre à deux claveaux moulurés d'un quart de rond et une fenêtre rectangulaire pour le logis; une porte moderne pour l'étable.


Appareil irrégulier de grès, gros blocs en soubassement.

Ouvertures en granite gris à grain fin.

Une cheminée affleurée, à linteau de bois sur consoles en quart de rond. L. 186 centimètres, H. 180 centimètres.

Gouénant

en Plourach 22



PLOURACH

1532
Section E
7

1/2500

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1 - Vue d'ensemble | 68.22.I959 Z |
| 2 - Vue générale de la façade | 68.22.I960 Z |
| 3 - Détail de la façade | 68.22.I994 Z |

PLOURAC 22

MAISON A GOMENANT

Vue générale

Cliché CADIOU

68.22.1959 Z



PLOURAC H 22

MAISON A GOMENANT

Façade antérieure de la maison

Cliché CADIOU

68.22.1960 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A GOMENANT

Façade antérieure

Cliché HERMON

68.22.1994 Z



MAISONS (2)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,5 km OUDOT

Carte E. M. Echelle 50000 Feuille Carhuix Lambert X 161,0
Y 96,0

Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DECURET Qualité REDACTEUR

Revu le

Par Qualité

Deux maisons en alignement, orientées au Sud :

- Maison Ouest.

Maison basse, pièce unique. Rez-de-chaussée et comble. Une porte en arc brisé à deux claveaux entre deux fenêtres rectangulaires.

- Maison Est.

Maison légèrement plus haute, plus allongée, datée 1773. Deux portes rectangulaires jumelées et une fenêtre rectangulaire. Appareil irrégulier, encadrements en granite.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 1 - Maison Ouest - vue générale | 68.22.I958 Z |
| 2 - Maison Est - vue générale | 68.22.I957 Z |

PLOURAC'H 22

MAISON A HAUT COATRESCAR

Maison à l'Ouest - façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.1958 Z



PLOURAC'H 22

MAISON SA HAUT COATRESCAR

Maison à l'Est - façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.1957 Z



MAISONS (deux)



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,5 km Sud - Ouest

Carte E. M. Echelle 50.000

Feuille Carhaix

Lambert X 163,5

Y 14,5

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISONS (2)

Deux maisons en alignement, de même type : petites maisons basses de plan rectangulaire, à pièce unique; rez-de-chaussée et comble.

MAISON EST

Une porte plein cintre à deux claveaux, moulurée d'un quart de rond. Une petite fenêtre à linteau mouluré d'une accolade. Moyen appareil irrégulier de granite.

MAISON OUEST

Une porte rectangulaire à linteau monolithe chanfreiné et une petite fenêtre rectangulaire chanfreinée. Moyen appareil irrégulier, encadrements en granite.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|--------------------------|--------------|
| I - Maison Est, façade | 68.22.1948 Z |
| 2 - Maison Ouest, façade | 68.22.1949 Z |


PLOURAC H 22

MAISONS A KERAMBAIL

Façade antérieure de la maison Est

Cliché CADIOU

68.22.I948 Z



PLOURAC*H 22


MAISONS A KERAMBAIL

Façade antérieure de la maison Ouest

Cliché CADIOU

68.22.1949 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km sud

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhaix

Lambert X 165,5

Y 94,8

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Petite maison basse, datée 1837

Plan rectangulaire, rez de chaussée et comble.

Une porte rectangulaire et une fenêtre rectangulaire à linteau orné d'une accolade.

Moyen et gros appareil irrégulier; encadrements en granite.

Une souche de cheminée en granite au pignon.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

Vue générale

68.22.1935 Z

PLOURAC'H 22

MAISON A KERBODOUIN


Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.1935 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCHEFF

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISON

Maison du type Balanou, datée 1844.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Trois travées régulières d'ouvertures rectangulaires.

Souches de cheminée aux deux pignons.

Petit appareil irrégulier, encadrements et chaînages en granite.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

Vue générale de la façade

68.22.1934 Z

PLOURAC'H 22

MAISON A KERDERRIEN

Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.1934 Z



Petite maison basse (même type que celle de Keraimbail).

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| I - Vue générale de la maison | 68.22.I961 Z |
| 2 - Vue générale de l'étable | 68.22.I962 Z |

PLOURAC'H 22

MAISON A KERGORN

Maison d'habitation

Cliché CADIOU

68.22.1961 Z



FLOURAC'H 22

MAISON A KERGORN


Etable

Cliché CADIOU

68.22.1962 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km ^{SUD}.....

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhaix

Lambert X 165,6

Y 93,7

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J. P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Type de riche exploitation du XIX ème siècle (cf. Balanou).

Grande maison à rez-de-chaussée, étage et comble et à trois travées régulières d'ouvertures en face antérieure.

Date : 1854

Dans l'alignement Est une maison basse, ouverte d'une porte encadrée de deux fenêtres.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

| | |
|--|--------------|
| I - Vue de situation prise du Sud | 68.22.1943 Z |
| 2 - Maison d'habitation, façade Sud | 68.22.1940 Z |
| 3 - Bâtiments à l'Est et au Sud de la cour | 68.22.1941 Z |
| 4 - Remise : face antérieure | 68.22.1942 Z |
| 5 - Etable : face antérieure | 68.22.1944 Z |

PLOURAC H 22

MAISON A KERNIVINOU

Vue générale Sud
de la cour

Cliché CADIOU

68.22.I943 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A KERNIVINO

Façade Sud de la maison d'habitation

Cliché CADIOU

68.22.I940 Z



PLOURAC H 22

MAISON A KERNIVINOU

Bâtiments à l'Est et au Sud
de la cour

Cliché CADIOU

68.22.1941 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A KERNIVINOU

Face antérieure de la
remise à porte cochère

Cliché CADIOU

68.22.I942 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A KERNIVINO

Etable du côté Est

Cliché CADIOU

68.22.1944 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km NETA COTAGE

Carte E. M. Echelle 50000

Feuille Carhaix

Lambert X 162,7

Y 94,8

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

MAISON

Maison basse avec une remise accolée à l'habitation.

Une porte encadrée de deux fenêtres rectangulaires.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale

68.22.1950 Z

PLOURAC H 22

MAISON A PENVERN


Façade antérieure

Cliché CADIOU

68.22.1950 Z



MAISON



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km Sud

Carte E. M. Echelle 1:50000

Feuille Carhaix

Lambert X 165,2

Y 95,8

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par J.P. DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison datée 1843 du type Balanov.

- Rez de chaussée, étage, comble.

- Deux travées de fenêtres encadrent une porte axiale rectangulaire.

Communs datés 1733

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1 - Maison datée 1843, vue générale | 68.22.1933 Z |
| 2 - Anciens bâtiments datés 1773 | 68.22.1932 Z |

PLOURAC'H 22

MAISON A RESTE-HORNIU

Maison datée 1843

Cliché CADIOU

68.22.1933 Z



PLOURAC'H 22

MAISON A RESTE-HORNIUO

Anciens bâtiments datés 1733

Cliché CADIOU

68.22.1932 Z

