

22 ..... PLUSQUELLEC .....  
n° département ..... commune .....  
KERGOADIC ..... 0526 .....  
lieu-dit ..... adresse .....  
GUINGAMP ..... CALLAC .....  
arrondissement ..... canton .....

édifice ou ensemble contenant .....  
dénomination et titre de l'oeuvre .....  
MAISON .....  
1A00003374

Coordonnées. LAMBERT1 X = 17106 Y = 09560

Cadastre année : section : parcelle :  
année : 1831 section : A3 parcelle : 940,941

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

SITUATION EN ECART  
SITUATION: EN ECART  
MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,GRES 2)COUVERTURE: ARDOISE  
STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE  
ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES  
COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,PIGNON DECOUVERT  
HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: DEBUT 4E QUART 17E SIECLE, ANNEE(1679), PORTE LA DATE

## Maison DE PRÊTRE

- 
- Maison datée 1679, orientée au Sud.
  - Petit appareil irrégulier de grès, encadrement et chaînages en granite.
  - Maison à rez-de-chaussée, étage et comble à surcroît.
  - Une porte plein cintre à deux claveaux et quatre fenêtres sur deux niveaux. Inscription :

F FAIRE PAR + CALICE  
M .... ...  
.... AN I6 79

- Division intérieure par des cloisons de bois; accès à l'étage par un escalier récent, au comble par une échelle. A l'étage, cheminée adossée à linteau monolithe sur consoles en cavet ( H. 155 cms, L 200 cms).
- Deux souches de cheminées aux pignons.
- Charpente : arbalétriers croisés et chevillés, entrain retroussé. Deux cours de pannes de chaque côté.

MAISON

---

- Maison au fond du village.
  
- Semble correspondre au type le plus ancien rencontré dans la commune.  
XVIII ème vraisemblablement ( cf. comparaison avec le presbytère du même village).
  
- Plan rectangulaire, rez-de-chaussée plus comble à surcroît. Toiture d'ardoises à deux versants.
  
- Maison surhaussée sur de gros blocs de quartzite.
  
- Une porte en plein cintre et deux fenêtres rectangulaires, une porte murée. ( fenêtres assez larges, plus que dans les maisons XIX ème ).
  
- Matériau : appareillage irrégulier de quartzite bleu foncé. Ouvertures appareillées avec soin en granite.

ILLSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

Vue générale de la façade Sud

67.22.1989 Z

PLUSQUELLEC 22

MAISON A KERGOADIC

Façade Sud

Cliché HERMON

68.22.I989 Z

