

22

n° département

PLUSQUELLEC

commune



KERDIRIOU

lieu-dit

adresse

0528

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

1A.000 3376

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17132

Y = 09285

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1831

section : B2

parcelle : 822

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSISTIVANTES: PUIITS, PARTIES AGRICOLES

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, CALCAIRE, APPAREIL MIXTE 2)
COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, GROUPE, PIGNON COUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: PUIITS 16E SIECLE ?; EDIFICE 17E ET 18E TRES
REMANIE AU 19E SIECLE

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICE (S) ANTERIEUR (S)

./.

2 - CONTEXTE HISTORIQUE

./.

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

./.

4 - RESTAURATIONS - DEGRADATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT d'AFFECTION

./.

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

Le manoir est situé à l'extrémité Est d'un village implanté sur le flanc Sud d'une colline.

Le manoir et ses dépendances forment deux alignements de part et d'autres d'un chemin.

Le manoir occupe l'extrémité Sud de l'alignement Ouest. A son

pignon Nord s'accrole un corps de logis plus bas et plus allongé (A) dont la partie Nord est ouverte d'un passage charretier donnant accès à une cour située sur la façade postérieure. Un petit bâtiment de communs transformé en habitation termine l'alignement au Nord. (B).

Deux étables (C et D) forment l'alignement Est.

Toutes les façades principales donnent sur le chemin.

La cour ouverte située derrière la façade postérieure de l'alignement Ouest est limitée au Nord et au Sud par des bâtiments modernes.

Le puits est situé contre le pignon Sud du manoir (Cf. Cadastre et plan de situation).

2 - MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Appareil irrégulier de petits moellons de schistes micacés et de poudingues. Les chaînes d'angle et les ouvertures sont appareillées en granit.

3 - LOGIS MANORIAL

A) Parti Général, Plan, coupes.

Bâtiment de plan rectangulaire à rez-de-chaussée, étage et combles, présentant sur sa face postérieure une cage d'escalier rectangulaire en hors oeuvre, dont le toit à deux versants et croupe est plus bas que le toit à deux versants du logis. Cette tourelle d'escalier est décalée vers le Sud par rapport à l'axe du logis.

Aucun mur de refend ne divise l'espace intérieur. Chaque étage

est constitué par une pièce communiquant avec la cage d'escalier.

Le rez-de-chaussée ouvre sur le chemin Est par une porte de même que sur la cour Ouest.

On pénètre de la cour, dans la tourelle d'escalier par deux portes pratiquées dans les murs Nord et Sud.

B) Elévations Extérieures

Façade Est

Composition régulière. Deux travées de fenêtres rectangulaires, à linteau et appui monolithes, ouvrent rez-de-chaussée et étage. Elles sont séparées par la porte rectangulaire axiale du rez-de-chaussée.

L'une des fenêtres au rez-de-chaussée est moderne.

Face Ouest

La saillie de la tourelle d'escalier divise la façade en deux.

- Partie Nord :

* rez-de-chaussée : porte en arc surbaissé à clé appareillée en crossette ; chambranle mouluré d'un cavet.

* Etage : fenêtre rectangulaire à chambranle mouluré d'un cavet.

A droite de la fenêtre, à l'aisselle de la tourelle d'escalier, est aménagé un petit

pignonier de bois (appui et auvent) devant quatre cavités creusées dans le mur.

- Partie Sud :

Petite fenêtre obturée.

- Tourelle d'escalier :

Face Ouest : la partie supérieure du mur est ouverte d'une fenêtre à linteau en segment et chambranle mouluré d'un cavet.

Les murs Nord et Sud sont ouverts d'une porte rectangulaire. Au Sud, porte à linteau de bois. Au Nord, porte à chambranle entièrement appareillé de granit et mouluré d'un cavet.

Pignon Nord

Masqué par le bâtiment mitoyen.

Pignon Sud

Il est ouvert à l'étage par une petite ouverture rectangulaire à chanfrein concave.

C) Combles et couvertures

Toit à deux versants sur le logis, à deux versants et croupe sur la tourelle d'escalier. Le faite de la toiture de la tourelle pénètre à mi-hauteur le rampant Ouest du logis.

MANOIR DE KERDIRIOU

Couverture d'ardoises.

Les pignons Nord et Sud portent une souche de cheminée rectangulaire couronnée par un bandeau.

Charpente de type classique (moderne).

D) Distribution Intérieure

- Une pièce par étage.

- L'intérieur entièrement refait ne présente plus aucun trait de la disposition originelle. Les cheminées sont récentes.

L'escalier de la tourelle a disparu.

III - NOTE DE SYNTHESE

Aucun témoignage historique n'atteste l'existence de Kerdiriou en tant que manoir, siège d'une seigneurie. Les remaniements extérieurs et intérieurs ont fait disparaître toute trace d'éventuelles armoiries.

En se fondant sur des différences notables avec les exemples voisins d'habitat rural traditionnel (Kerdiriou présente un étage habitable et surtout une tourelle d'escalier en hors-oeuvre), on peut présumer qu'il s'agit d'un ancien ensemble manorial.

Kerdiriou appartient à cette série d'édifices à la frontière du manoir et de la simple maison rurale, tels qu'on en trouve dans la commune à Ar Sale, Guermoal (qui ne sont pas non plus attestés comme manoirs) ou

MANOIR DE KERDIRIOU

à la Haute Bouëxière (attesté lui comme le siège d'une seigneurie).

L'ensemble manorial est aujourd'hui totalement défiguré. Le plan d'ensemble en est bouleversé : les communs originels devaient se grouper sur la façade postérieure, autour de la cour auquel donne accès le passage charretier. Les communs C et D datent manifestement des campagnes du XIXe siècle qui ont transformé le plan d'ensemble en deux alignements de part et d'autre du chemin ; ils se bornent à réemployer quelques ouvertures anciennes.

Le logis manorial lui-même a subi une grande transformation au XIXe siècle. La façade principale a été reprise (façade ordonnancée à ouvertures rectangulaires sans moulures) ainsi que les toitures et tout l'aménagement intérieur (escalier compris). Seule la façade postérieure et le pignon Sud sont originels : ils semblent dater du XVIIe siècle (petites ouvertures à chambranle chanfreiné ; appareillage de linteau avec une clé à crossettes, fréquent à cette époque).

Le puits dont la margelle s'orne d'une tête sculptée paraît antérieur à la construction. Peut-être date-t-il du XVIe siècle.

Les logis A et B qui complètent l'aménagement Ouest, sont difficiles à dater depuis leur modernisation. Ils ne semblent pas antérieurs au XVIIIe siècle.

1/2550

Section B2

1331.33



en Punguelles


KERDIRAU
Maison

PN

axis

moderne

puits



Cour


Maison

logis A

logis B

N

route



Plusquelles
Maison de Kerdirion

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Manoir, logis A et B : vue générale prise du Nord	68.22.I7I0 V
2 - Manoir et logis A : façades Ouest	68.22.I7I2 V
3 - Alignement Est (communs C et D) : façades Ouest	68.22.I7II V
4 - Pignon Sud du manoir et puits	68.22.I7I3 V

PLUSQUELLEC 22

MANOIR DE KERDIRIOU

Façade principale (Est)

Cliché DAGORN

68.22.I710 V



PLUSQUELLEC 22

MANOIR DE KERDIRIOU

Façade postérieure (Ouest)

Cliché DAGORN

68.22.I7I2 V



PLUSQUELLEC 22


MANOIR DE KERDIRIOU

Communs

Cliché DAGORN

68.22.I7II V





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km s Est-Nord-Est du bourg

Carte E. M. Echelle I/ 50 000 Feuille CARHAIX Lambert X 171,2

Y 92,8

Cadastre Ancien : année 1831 Section B2 Parcelle 822

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Logis, étable, remise.

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 22.7.1968

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le 17.9.1970

Par J. CADIOU

Qualité REDACTEUR

LOGIS AA) Parti Général, plan, coupes.

Bâtiment de plan rectangulaire à rez-de-chaussée et combles dont les murs gouttereaux sont dans le prolongement de ceux du manoir. Le toit à deux versants est nettement plus bas que le toit du manoir.

Un mur de refend transversal sépare la partie Sud ouverte d'un passage charretier de la partie Nord qui est un logis. La partie Sud ne comporte qu'un rez-de-chaussée à charpente apparente. Dans la partie Nord un plancher sépare rez-de-chaussée et combles.

B) Elévations Extérieuresa) Façade Est

- Partie Sud : grande porte cochère en plein cintre, à chambranle chanfreiné.
- Partie Nord : porte axiale en plein cintre à chambranle chanfreiné, accostée de deux fenêtres rectangulaires (modernes).

Des collages sont très nets aux extrémités Nord et Sud au contact des murs du manoir et du logis B.

b) Façade Ouest

- Partie Sud : porte cochère dans l'axe de celle de la face Est et identique.

- - Partie Nord : fenêtre rectangulaire murée.

Les mêmes traces de collage qu'à l'Est apparaissent aux extrémités Nord et Sud.

- c) Les pignons sont masqués par les constructions adjacentes.

C) Combles et couvertures

- Toit à deux versants couvert d'ardoises.
- Souche de cheminée rectangulaire couronnée par un bandeau sur le pignon, Nord.
- charpente à fermes de type classique.

D) Distribution Intérieure

La partie Nord comporte une pièce au rez-de-chaussée et dans le comble. Les aménagements anciens - y compris la cheminée - ont disparu après des travaux de modernisation.

Dans la partie Sud, à charpente apparente, les ouvertures correspondant aux portes cochères sont à linteau de bois.

LOGIS B

Petit bâtiment de plan rectangulaire, à rez-de-chaussée, étage

et comble dont les murs et la toiture prolongent ceux du logis A. Il s'agit d'un ancien commun transformé en logis.

Ouvertures réparties en deux niveaux sur la façade principale aspectée à l'Est.

- Rez-de-chaussée :

Porte en plein cintre à chambranle chanfreiné accostée d'une fenêtre rectangulaire.

- Etage :

Fenêtre axiale à linteau échancré en segment.

Toiture à deux versants couverte d'ardoises.

Charpente à fermes de type classique.

L'intérieur a été complètement remanié au moment de la transformation en logis.

COMMUN C et D

Ils constituent l'alignement Ouest, de l'autre côté du chemin. Ils sont accolés par le pignon mais leurs façades ne sont pas alignées.

A) Commun C

Bâtiment de plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et combles, couvert d'un toit à deux versants.

Façade principale à l'Ouest - Deux portes : une au Sud, rectangulaire, à chambranle chanfreiné, une au Nord à linteau en segment.

Petite fenêtre rectangulaire au Nord.

Face Est : aveugle.

Pignons Nord ouvert d'une petite fenêtre.

Pignon Sud aveugle.

Toit à versants couvert d'ardoises (charpente moderne).


B) Commun D

Bâtiment de plan rectangulaire à rez-de-chaussée et combles, couvert d'un toit à deux versants.

Seule la façade principale, à l'Ouest, est ouverte : deux portes, l'une rectangulaire (moderne) au Sud, l'autre en plein cintre au Nord.

Entre les deux, mezzanine (moderne).

Toit à deux versants couvert d'ardoises (charpente moderne).



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : contre le pignon Sud du manoir

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 22.7.1968

Par HERMON

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le 17.9.1970

Par J. CADIOU

Qualité REDACTEUR

Puits de section circulaire appareillée de trois lits de gros blocs de granit. Base moulurée d'un tore au-dessus d'un cavet.

Margelle moulurée d'un bandeau au-dessus d'une doucine.

Une tête humaine est sculptée en haut-relief sur la margelle dans la partie Sud.

Mécanisme de bois moderne.

Une auge rectangulaire de granit, monolithe, flanque le puits à l'Est (Cf. Photo n° 4).

PLUSQUELLEC 22

MANOIR DE KERDIRIOU

Puits *et auge, pignon Sud*

Cliché DAGORN

68.22.1713 V

