

22
n° département

PLUSQUELLEC
commune



lieu-dit

adresse

0537

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MAISONS, FERMES

1A00003385

Coordonnées. LAMBERT1

XO = 16610

XE = 17300

YN = 09720

YS = 09040

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

STATISTIQUES: ETUDIE:4 REPERE:34 BATI:275


MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, GRES 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES: 1679, 1688, 1783, 1802, 1820, 1834, 1836, 1842, 1848

DEMEURE

35.01



MAISONS

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 50 000

Feuille Cartigny

Lambert X 169,2

Y 12,7

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.6.1968

Par J. CADIOU

Qualité REDACTRICE

Revu le

Par

Qualité

Deux pentys accolés formant le côté Sud d'une cour - aspectés au Nord -.

De plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et comble. Toiture d'ardoises à deux versants. Pignons Est couromés d'une souche de cheminée.

Penty Ouest

Elévation façade Nord :

Porte en plein cintre à deux grands claveaux, encadrée de deux petites fenêtres rectangulaires à linteaux échancrés.

Penty Est

Elévation façade Nord :

Porte rectangulaire à linteau chanfreiné. Fenêtre rectangulaire.

Matériau peu homogène. Appareillage irrégulier de granite, quartzite et schiste. Granite pour les ouvertures.

Cheminées intérieures : en granite pour le penty Ouest (linteau monolithe, corbeaux à pans biais, piédroits chanfreinés). En bois pour le penty Est. Traces d'anciens lits clos encastés dans le mur à droite des cheminées dans les deux pentys.

Pentys que l'on peut dater de la fin du 18ème siècle.

Puits dans la cour : de section circulaire, appareillé en granite, mouluré à la partie inférieure et en haut du mur de margelle.

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

- Vue générale de la façade Nord

68.22.I877 Z

PLUSQUELLEC 22

MAISON AU BOURG

Façade Nord et puits

Cliché CADIOU

68.22.1877 Z

