

22

n° département

PLUSQUELLEC

commune



GUELLEC AR SAL

lieu-dit

adresse

0540

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

11.000.3388

Coordonnées. LAMBERT1 X = 16760 Y = 09324

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1831 section : D2 parcelle : 537

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: PARTIES AGRICOLES

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, CALCAIRE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LIMITE 16E SIECLE 17E SIECLE

I - HISTORIQUE (Voir Note de Synthèse).

1 - EDIFICE (S) ANTERIEUR (S)

./.

2 - CONTENU HISTORIQUE

./.

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

./.

4 - DEGRADATIONS - REPARATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTATION

./.

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

Mancir construit dans une cuvette, à flanc d'une petite éminence orientée au Sud-Ouest ; environnement boisé à l'Ouest et au Nord.

MANOIR D'AR SALE

Le logis manorial, aspecté au Sud, forme le côté Nord d'une cour très couverte constituée en fait par la bifurcation du chemin d'accès en deux branches vers le Nord-Ouest et le Nord-Est. A l'emplacement de la fourche le terrain se relève jusqu'à former une bosse devant la porte axiale du logis.

Un chemin allongé Nord-Sud borde le chemin d'accès à l'Ouest.

Une petite remise limitó la cour à l'Est.

Il existait un puits au Sud-Ouest du logis (Cf. Plan de situation).

2 - MATÉRIAUX ET LEUR MISE EN ŒUVRE

a) Logis manorial

La façade est construite en moyen appareil irrégulier de blocs de granit taillés.

La partie supérieure du mur, à l'Ouest, est en moëllon de granit (reprise ? reconstruction ?).

Les autres murs sont irrégulièrement appareillés en moëllons de poudingue et de granit.

Tous les encadrements d'ouvertures et les chaînes d'angles sont en blocs de granit bien taillés.

b) Commun à l'Ouest de la cour

Appareil irrégulier de moëllons de poudingue et de granit.

Encadrement des ouvertures en blocs de granit taillés.

3 - LOGISA) PARTI GENERAL - PLAN - COUPE

Bâtiment de plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et étage sous combles, couvert d'un toit à deux versants.

Le cadastre de 1855 montre qu'il existait une tourelle semi-circulaire construite en hors oeuvre contre la façade postérieure.

Il n'y a qu'une pièce par étage. De la cour, on entre au rez-de-chaussée par une porte axiale. La communication entre le rez-de-chaussée et l'étage se fait par un escalier droit (moderne) légèrement décalé vers l'Ouest par rapport à l'axe du logis.

Le plancher de l'étage de la partie Ouest est plus bas que celui de la partie Est (environ 25 cm).

B) ELEVATIONS EXTERIEURESFacade Sud

Ordonnance régulière : deux travées de fenêtres séparées par une

porte axiale.

Porte en plein cintre à deux claveaux moulurés à nervures pénétrant dans les piedroits chanfreinés ; elle est précédée d'un perron de granit et surmontée d'une niche rectangulaire.

Les fenêtres sont toutes rectangulaires, à chambranle chanfreiné.

* Travée Ouest : au rez-de-chaussée, une fenêtre simple est surmontée à l'étage d'une fenêtre à linteau échancré en accolade.

* Travée Est : les fenêtres des deux niveaux sont identiques, à linteau, échancré de deux accolades avec départ de meneau.

Entre les fenêtres de l'étage rangée de six trous de boulins ; un lit de pierres de schiste saillantes forme les perchoirs sous les trous de boulins.

* Les sablières apparaissent sous l'égoût du toit.

* Traces de reprise dans la partie supérieure de la partie Ouest de la façade.

Face Nord

Petite meurtrière chanfreinée à l'étage dans l'axe de la façade

Pignons

Aveugles

C) COMBLES ET COUVERTURES

- Toit à deux versants couvert d'ardoises. Deux souches de cheminée couronnent les pignons.
- La charpente est apparente dans les pièces de l'étage :

six fermes à entrain retourné portent une panne faitière et quatre cours de panne de chaque côté.

D) DISTRIBUTION INTERIEURERez-de-chaussée

Sol cimenté - plafond porté par des poutres transversales.

Les ouvertures sont limitées à celles du mur Sud :

Porte axiale à linteau de granit en arc surbaissé de même que la fenêtre Est. Fenêtre Ouest rectangulaire, ébrasée.

Contre le pignon Est, cheminée axiale (Cf. Sous-dossier).

MANOIR D'AR SALE

Étage

Charpente visible (Cf. Combles).

Mur Sud : deux fenêtres ébrasées à linteau de bois. Trace de reprise verticale dans le mur.

Mur Nord : une meurtrière axiale ébrasée à linteau de bois contre le pignon Est, cheminée axiale (Cf. Sous-Dessier).

III - NOTE DE SYNTHÈSE

Comme pour les édifices voisins de Gueroel et de Kerdiriou aucun élément historique ne vient confirmer l'existence d'Ar Sale en tant que manoir. Il est pourtant plus facile de reconnaître ici une demeure noble. L'ordonnance et la qualité des ouvertures nous éloignent de la simple ferme de même que la présence de pièces habitables à l'étage (cheminées). L'existence d'une ancienne tourelle d'escalier contre la façade postérieure (Cf. Cadastre 1833) et la présence du pigeonnier sur la façade Sud permettent déjà certaines présomptions. Plus probante est encore la cavité située au-dessus de la porte d'entrée : c'est la place privilégiée d'armoires, aujourd'hui disparues.

Le manoir a subi d'importantes dégradations touchant surtout à sa distribution originelle : la tourelle d'escalier a disparu de même que les anciennes cloisons qui devaient déterminer deux pièces à chaque étage (le plancher du premier étage est plus bas à l'Ouest qu'à l'Est).

(Trace d'arrachement sur le mur Sud au premier étage).

Quelques restaurations sont intervenues : le mur Nord a dû être reconstruit après l'effondrement de la tourelle car aucune trace d'ar-

rachement ou de porte murée n'apparaît. La fenêtre Ouest du rez-de-chaussée a également été reprise.


D'après le type des ouvertures (porte en plein cintre moulurée - fenêtres à linteau échancré d'accolades) et en comparaison avec les petits manoirs voisins (La Haute-Bouéxière, Guernoal). Le logis semble dater de la fin du XVIIe siècle ou de la première moitié du XVIIIe siècle.

IV - DOCUMENTATION

./.



Le GUELLEC - AR. SALE *Plan*
en Plus quelle




1931. 33
section D₂

1/2500

Plan de situation

Yunquellec



AT Sole



Sens de la pente



Cour



accès




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue d'ensemble prise du Sud-Est	68.22.I703 V
2 - Façade Sud du logis	68.22.I704 V
3 - Rez-de-chaussée : cheminée du mur Est	68.22.I705 V
4 - Etage : cheminée du mur Est	68.22.I706 V

PLUSQUELLEC 22

MANOIR d'AR SALE

Vue générale Sud-Est

Cliché DAGORN

68.22.I703 V



PLUSQUELLEC 22

MANOIR d'AR SALE

Façade Sud

Cliché DAGORN

68.22.I704 V



--	--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Rez-de-chaussée. Mur Est

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 25.7.1968

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le Septembre 1970

Par J. CADIOU

Qualité REDACTEUR


Cheminée monumentale affleurée, actuellement obturée ; manteau monolithe à crossettes surmonté d'une corniche moulurée, à incurvation concave ; consoles à pan biais ; pieds droits invisibles.

(Cf. Photo n° 3).

Matériau : granit.

Dimensions :

- . L. 266 centimètres,
- . H. 180 centimètres.



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Etage. Mur Est

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 25.7.1968

Par PAVIS

Qualité Enquêteur

Revu le Septembre 1970

Par J. CADIOU

Qualité Rédacteur

Cheminée adossée à manteau monolithe à crossettes reposant sur des consoles à pan biais.

Des colonnettes à bases prismatiques moulurées d'un tore entre deux gorges sont engagées sur les piedroits. Leur chapiteau rectangulaire et plat porte directement les consoles. Engagée dans angle, de petits massifs de maçonnerie amortis en talus, liaisonnent la face externe des chapiteaux et le parement du mur.

L'âtre disparaît totalement derrière un coffrage de bois (cf. photo n° 4).

Matériau : granit.

Dimensions :

L. 220 centimètres,

H. 165 centimètres.

PLUSQUELLEC 22

MANOIR d'AR SALE

Rez de chaussée : cheminée
du pignon Est

Cliché DAGORN

68.22.I705 V



PLUSQUELLEC 22

MANOIR d'AR SALE

Etage : cheminée
du pignon Est

Cliché DAGORN

68.22.I706 V



--	--

LOCALISATION : 10 mètres au Sud du logis

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1.7 km au Nord-Nord/ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Carhaix Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année 1831 Section D2 Parcelle 537

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Etable

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 25.7.1968

Par PAVIS-HERMON

Qualité Enquêteurs

Revu le Septembre 1970

Par J. CADIOU

Qualité Rédacteur

Bâtiment de plan rectangulaire à rez-de-chaussée et combles, couvert par un toit à deux versants.

La façade Est (donnant sur le chemin) est la seule ouverte : porte axiale rectangulaire à encadrement chanfreinée.

Au Sud : deux petites ouvertures rectangulaires.

Au Nord : une petite fenêtre à encadrement chanfreiné et une meurtrière.

Intérieur transformé en étable.

Charpente :

Sept fermes à entrain retroussé simple.