

Aire d'étude : Maël-Carhaix
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1961 B1 47 A 49
Commune : Plévin
Coord. Lambert : 0165900 ; 1076500
Copyright : © Inventaire général, 1964
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert
Date bordereau : 1975
Date d'enquête : 1964
Date mise à jour : 1993/10/15
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : maison
Département : 22
Dossier : individuel
Elévation : élévation à travées
Etages : 1 étage carré
Etude : inventaire fondamental
Implantation : en écart
INSEE : 22202
Lieu-dit : Quinquis (le)
Localisation : Bretagne ; 22 ; Plévin
Murs gros-œuvre : granite ; schiste
Parties : four à pain ; parties agricoles ; cour
REFERENCE : IA00003734
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003734
Siècle : 15e siècle, 16e siècle (?)
Siècle bis : 15e s. ; 16e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maison
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

07.22.402.0000.000.35.01.00.0 .0001
07.22.202.0000.000.35.01.00.00.0001

PLEVIN
LE QUINQUIS
COMMUNS ET FOUR

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

Commune : PLEVIN

Lieu-dit : LE QUINQUIS

SITUATION

* 1,5 km Nord-Nord-Ouest du bourg			
* Carte E. E. Rostrenen 165,9	76,5		
* Cadastre A 1826		Section B 1	Parcelle
R 1961		Section B 1	Parcelle

PROPRIETAIRE ACTUEL

Comte de GALLAC
Sixt sur Aff - Château de Laye (35)

PROTECTION M-H

* Inscrit
* Classé

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

LE QUINQUIS

HISTOIRE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs):

XV^e - XVI^e S. d'après le décor de la porte, les fenêtres à meneau et traverse et les deux belles cheminées monumentales.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS:

Ouvertures }
Reprise dans l'appareil } Façade Sud.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS:

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

LE QUINQUIS PLEVIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur une pente, dans un quadrilatère de bâtiments en ordre dispersé autour d'une cour avec vestiges de dallage. Four à l'W.

ETAT ACTUEL

Bâtiment rectangulaire avec communs en équerre à l'Est, toit en bâtière, deux cheminées en pignon.

Façade Sud:

Au centre, grande porte en arc brisé, ébrasement concave à nervures pénétrantes, surmontée d'une accolade à crochets dont le fleuron a disparu. Piedroits évasés.

Porte flanquée à l'W. d'une porte rectangulaire à l'extrémité, autrefois fenêtre à meneau et traverse, bordée d'un cavet. A l'E. de la porte, oeil-de-boeuf circulaire appareillé à ébrasement concave.

A l'extrémité E., porte rectangulaire ébrasement à cavet avec trace d'un meneau central, linteau monolithique, à l'W. de cette porte, trace de reprise dans le mur indiquant l'emplacement ancien d'une tourelle*. Petite ouverture rectangulaire à 4 claveaux ensuite.

* cf. dispositions intérieures, pièce Sud. Est.

1er étage : Au-dessus de la porte W, fenêtre à piédroits chanfreinés, linteau de bois indiquant que le toit a été rabaisonné. Au-dessus de la porte centrale petite ouverture rec-

LE QUINQUIS PLEVIN

tangulaire à piedroits chanfreinés. Au-dessus de la porte E, fenêtre rectangulaire, linteau monolithe à double accolade, meneau et traverse, ébrasement totalement chanfreiné. Décrochement récent au milieu du toit.

Pignon W. : aveugle, triangulaire, cheminée prenant au nu du mur.

Facade Nord: un seul niveau à cause de la pente. Au centre, porte à linteau de bois, piedroits chanfreinés. Escalier d'accès extérieur à l'W.. Trace d'une ouverture à piedroit chanfreiné.

A l'E. de l'escalier de la porte, tranchée conduisant à une petite porte basse en arc brisé à 2 claveaux.

Pignon Est : triangulaire, cheminée au nu du mur. Massif de maçonnerie en ruines au milieu, avec au Sud une avancée des communs avec traces d'arrachement, indiquant une sorte de petite pièce carrée. Ouverture carrée murée au Sud.

MATERIAUX

Schistes. Chaînages et piedroits en granite, harpés.

07.22.202	0000.000	35.01.00.01	0001
07.22.202	0000.000	35.01.00.00	0001

LE QUINTOIS PLEVIN

COMMUNE ET FOUR

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A l'E. au corps principal, placés perpendiculairement.

ETAT ACTUEL

Façade W:

Plan rectangulaire allongé, toit en bâtière. 1 seul niveau - trois portes rectangulaires à linteau de bois, régulièrement espacées. Petite fenêtre carrée au Nord à 4 claveaux, chanfreinée, linteau en accolade.

Façade Est:

Saillie aveugle en appentis. Au nord, deux petites ouvertures à 4 claveaux, celle de gauche chanfreinée, celle de droite, à piedroits chanfreinés, linteau échancré en demi-cercle.

Pignon N. accolé à la maison.

Pignon Sud dissimulé par une étable moderne.

Four : terminé en demi-cercle. Façade E. plate, triangulaire, ouverture rectangulaire en retrait, appui formant entablement à linteau monolithique.

MATERIAUX

Schistes.

EDIFICES COMPARABLES

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

LE QUINQUIS PLEVIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Edifice rectangulaire à 2 niveaux.

Agencement des pièces modifié récemment.

ANALYSE

Rez-de-chaussée.

En partant de l'ouest.

1 pièce à perte Sud et ouverture circulaire (œil de bœuf) au Sud-Est, comportant sur son mur ouest une remarquable cheminée monumentale:

Un arc en anse de panier à claveaux irréguliers repose sur une corniche à talon, elle-même placée sur un grand manteau de pierre monolithique de 2,85 m. Les sommiers reposent sur des corbeaux moulurés. Les piedroits sont constitués par des colonnettes engagées, deux tores constituent les chapiteaux, les bases sont très écornées, l'âtre est invisible.

La pièce suivante est rectangulaire, elle s'ouvre au Nord et au Sud.

Au Nord par une petite porte en arc brisé - au Sud par une porte rectangulaire à linteau de bois surmonté de claveaux d'un arc surbaissé. Il s'agissait de la porte principale du manoir. Au Sud-Est, la pièce est occupée par un mur en arc de cercle où se trouve une porte qui ouvre sur un escalier de pierres.

Dé

07.22.202 0000.000 05.01.00.00 0001

LE QUINQUIS PLEVIN

La pièce de l'extrémité est d'une ouverture en arc surbaissé avec un décrochement monolithe - elle est murée - L'ouverture nord aussi, rectangulaire, étroite et en arc surbaissé, avec banc au niveau de l'appui, en oblique sur le côté ouest (coussiège).

Mur Est : cheminée monumentale - cœur avec arc de décharge. Piedroits constitués par une colonne engagée, flanquée de colonnettes. Chapiteaux et bases constitués par une torsade - corbeaux à deux moulures, *lignes de croisées* (L. 66. 12. 331V);
Somiers monolithes.

Manteau monolithique de 2,85 m. surmonté d'une corniche en larmier (à talon ?) - trémie à pan coupé présentant un arc de décharge.

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Façade Sud et commun Est

66.22.391.V

VUE INTERIEURE


1 Cheminée, rez-de-chaussée, pièce orientale

66.22.392.V

07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

PLEVIN
LE QUINQUIS

Cad. 1961
Section B,
Ech. 1/2500



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

PIEVIN

Le Quincuis

Façade Sud et communs Est

Cliché DAGORN

66.22.391.V



07.22.202 0000.000 35.01.00.00 0001

PLEVIN

Le Quinquis

Cheminée - Rez de chau neé
Pice orientale

Cliché DAGORN

66.22.392.V

