

Aire d'étude : Maël-Carhaix
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastral : 1958 AB 72
Commune : Trébrivan
Coord. Lambert : 0169100 ; 1084050
Copyright : © Inventaire général, 1964
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau : 1975
Date d'enquête : 1964
Date mise à jour : 1993/10/15
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Date(s) : 1627
Dénomination : chapelle
Département : 22
Dossier : individuel
Etude : inventaire fondamental
Historique : Construite pour sire de Rosmadec en 1627 (date inscrite)
Implantation : en village
INSEE : 22344
Justif. datation : porte la date
Localisation : Bretagne ; 22 ; Trébrivan
Murs gros-œuvre : granite ; schiste ; appareil mixte
REFERENCE : IA00003745
Référence objets : IA00003745
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003745
Siècle : 2e quart 17e siècle
Siècle bis : 17e s.
Statut propriété : propriété de la commune
Titre courant : Chapelle Sainte-Anne
Toiture matériau : ardoise
Vocable : Sainte-Anne
Zone Lambert : Lambert1

CHAPELLE SAINTE-ANNE

HISTOIRE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

Construite en 1627 (cf. date au-dessus de la porte Ouest du croisillon Sud) et fondée par le sire de Romadec, sieur de Trébriyan et frère de l'évêque de Vannes (Gouffon. op. cit., p. 531).

(La date de 1686 donnée par Gautier du Mottay ne paraît justifiée par rien).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS.

- 1933, réparations (sans précision, cf. cahier de paroisse, p. 34).
- 1938, nouveau vitrail (ibid., p. 23).
- 1939, inauguration du clocher (ibid., p. 23).

PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS.

Romadec, seigneur fondateur (cf. infra).

07.22 3344 0000.000 33.04.01.00 0002

CHAPELLE SAINTE-ANNE

TREBRIAN

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A 100 mètres à l'Ouest de l'église paroissiale sur la route de TREBRIAN à CARMIX.

ETAT ACTUEL

Edifice de petites dimensions à plan en croix latine à chevet plat.

Façade Ouest : porte axiale en arc brisé (accès par quatre marches) et fenêtre en arc brisé la surmontant. Petit clocheton en bois moderne.

Les pignons des croisillons du transept appareillés partent en retrait des pierres angulaires. Grande fenêtre axiale en arc brisé à ébrasement en ducine. Le mur Ouest des croisillons est occupé par une porte plein cintre à feillure au Sud (murée), rectangulaire au Nord. Au-dessus de la porte Sud, date : 1627.

Les murs Nord et Sud à l'Est des croisillons sont occupés par un grand oculus ovoïde. Chevet soigneusement appareillé en schiste - aveugle - pignon triangulaire en retrait des pierres angulaires.

07.22.96 0000.000 33.04.01.00 0002

CHAPELLE SAINTE-ANNE

TREBRIVAN

MATERIAUX

Le chevet et les croisillons sont bien appareillés en schiste gréseux et granit. Le reste de l'édifice en schiste est d'un appareil beaucoup plus médiocre notamment la façade W.

Couverture en ardoise.

D2

07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0002

CHAPELLE SAINTE-ANNE

TREBRIVAN

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

ANALYSE

Couverte d'un lambris en chaînette à entraits apparents dans la nef. Le lambris repose sur des sablières moulurées. aux angles Sud-Est et Nord-Est de la croisée du transept.

Sol dallé de schiste ardoisier, sauf le chœur en ciment. Chœur liturgique marqué par un double emmarchement. Table de Communion en bois et à balustres.

Mauvais enduit moderne.

Edifice en mauvais état notamment la toiture et la charpente.

CHAPSELLE SAINTE-ANNE

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE.

- COUPFON (R.), répertoire des églises et chapelles du diocèse de St-Brieuc et Tréguier, les presses Bretonnes, St-Brieuc, 3 fascicules, fasc. 3, (1941) - p. 531.
- FROTIER de la MESSELIERE (V^{te} H.), Le Poher, Finistère et Côtes-du-Nord, St-Brieuc, les Presses Bretonnes, 1949, p. 46.
- GAULTIER du NOTTAY (J.), répertoire archéologique du département des Côtes-du-Nord, St-Brieuc, 1884, p. 85.

ARCHIVES.

Archives Paroissiales de Trébrivan.

Cahier de paroisse, pp. 2, 23, 34, 55, 56. Croquis du ~~prom~~ de clocheton par le recteur Touboulic.

DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan de situation (commun à celui de l'Eglise Paroissiale).
- 2 Plan

TREBRIAN

Chapelle Sainte-Anne

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1	Vue générale Sud-Ouest	66.22.155.V
2	Façade Ouest	66.22.156.V
3	Chevet	66.22.154.V
4	Vue générale Nord	66.22.153.V

VUES INTERIEURES

5	Vue générale Est	66.22.01.V
6	Vue générale Ouest	66.22.02.V

MOBILIER

Retable

7	Vue générale	66.22.03.V
8	Vierge à l'Enfant	010.V.796
9	Colonne à pampre et aileron antropomorphe	010.V.797
10	Sainte-Anne	010.V.800
	Autel, bras Sud du transept	
11	Vue générale	66.22.04.V
12	Baldaquin avec Vierge à l'Enfant	66.22.07.V
13	Saint-Joachim	66.22.05.V
14	Saint-Joseph	66.22.06.V

TREBRIVAN 22

CHAPELLE SAINT ANNE


Plan

Cliché DACORN

76.22.16 P

TREBRIVAN COTES-DU-NORD.
chapelle Sainte Anne

09 22 344 0000 000 33 04 01 00 0002 1 M.H le Roux G Congor 1966



100 0 5 10 20 m

07.22.344

0000.000

33.04.01.00

0002

TREBRIVAN

Chapelle Sainte-Anne

Extérieur, vue générale Sud

Cliché DAGORN

Ouest

66.22.155.V



07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0002

TREBRIAN

Chapelle Sainte-Anne

Extérieur; Façade Ouest

Cliché DAGORN

66.22.156.V



07.22.344 0000.000 35.04.01.00 0002

TREBRIVAN

Chapelle Sainte-Anne

Extérieur, Chevet

Cliché DAGORN

66.22.154.V



07.22.344 0000.000 33.04.01.00

0002

TREBRIVAN

Chapelle Sainte-Anne

Extérieur, vue générale Nord

Cliché DAGORN

66.22.153.V



07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0002

TREBRIAN

Chapelle Sainte-Anne

Intérieur, vue générale Est

Cliché DACORN

66.22.01.V



07.22.344 0000.000 33.04.01.00

0002

TREBRIYAN

Chapelle Sainte-Anne

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

66.22.02.V

