

22

ROSTRENNEN

n° département

commune

Le Botcoat

adresse ou lieu-dit

Guingamp

arrondissement

Rostrenen

canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

C 35 01

matricule

1A00004083¹⁰

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Rostrenen 3-4-	Lambert : 1 X 181,50
			Y 69,45
Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année : 1947	section : C 4	parcelle : 1025

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :	1966	par	Moirez-Vachot
revu le :	1976	par	Ducouret

- Pl. 1 - Relevé Cadastral I825

Pl. II Plan au sol

Pl. III - Relevé photogrammétrique

82.22.09 P

83.22.09P

Table des Figures

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | - Maison et porcherie, vue générale prise du Sud-Ouest. | 66.22.603 Z |
| 2 | - Maison, vue de situation prise du Sud-Ouest - 2 bis ... 82.22.269 V | 66.22.561 Z |
| 3 | - Maison, élévation Sud | 66.22.562 Z |
| 4 | - Maison, façade Sud. Détail du bâtiment Est et du puits | 66.22.565 Z |
| 5 | - Bâtiment Ouest, élévation Nord | 66.22.564 Z |

DESCRIPTION EXTERIEURE

- Ferme isolée : maison principale au Nord, porcherie perpendiculaire à l'Est, puits à l'angle Sud-Est de la maison; étable au Sud-Est, de même orientation que la maison principale; hangar couvert en chaume au Sud à 50m; chemin d'accès au Nord-Ouest.

* Maison principale.

Edifice de plan rectangulaire en deux parties, à l'Ouest, un seul niveau. A l'Est, deux niveaux; escalier saillant au Sud. Construction en granite, en appareil réglé pour le corps principal Est.

* Façade principale; élévation régulière.

Corps Ouest : porte centrale à l'Ouest encadrée de deux ouvertures, porte en arc brisé à linteau appareillé; encadrement chanfreiné, fenêtres rectangulaires à encadrement chanfreiné; linteaux monolithes sculptés en accolade.

Corps Est : trois ouvertures.

Au rez-de-chaussée, porte centrale rectangulaire, linteau monolithe sculpté en accolade et dans sa partie supérieure listel et cavet. Piédroits simplement appareillés.

A l'étage, fenêtre dans l'axe de la porte précédente, élégante fenêtre à meneau et traverse. Appui saillant en cavet. Encadrement chanfreiné, linteau monolithe, sculpté de deux accolades, surmonté comme celui de la porte d'une moulure saillante à listel et cavet. Porte en anse de panier, encadrement chanfreiné, linteau à crossettes. Les ouvertures présentent une unité quant à leur décoration. Les accolades sont partout finement moulurées.

Escalier en granite, une volée droite plaquée sur la façade.

Corniche en cavet dans la partie Est seulement. Boulins : deux rangées sous la corniche dans la partie Est, appui saillant à listel et cavet.

Cadran solaire circulaire en ardoise. Situé à gauche de la porte du rez-de-chaussée du corps Ouest.

* Pignon Est.

Appareil régulier. Pignon aveugle. Rampants découverts appareillés en lits horizontaux. Cheminée en granite en appareil régulier; deux rosettes sculptées face Sud.

* Façade Nord.

Rupture de l'appareil entre les deux corps. Grande régularité à l'Est. Appareil médiocre à l'Ouest.

Ouvertures : une seule petite meurtrière à mi-hauteur et au centre de la partie Est; à l'Ouest, une fenêtre moderne. Une porte à encadrement chanfreiné. Piédroits à crossettes, linteau monolithe sculpté d'une accolade. Corniche en cavet dans la partie Est.

* Pignon Ouest.

Rampants refaits.

Cheminée simple - moins élevée.

- Dépendances.

* Porcherie. Pignon Sud présentant deux belles ouvertures dans le style de celles de la maison principale. Porte en anse de panier à linteau à crossettes. Fenêtre à linteau en accolade.

* Puits : base circulaire appareillée, exécution grossière, margelle sommairement moulurée, superstructure en granite grossier. Type courant.

DISTRIBUTION INTERIEURE

Corps secondaire Ouest : en grande partie modernisé.

* Rez-de-chaussée : dans la cuisine, cheminée monumentale à l'Est, sans piédroits, à linteau oblique à crossettes; consoles simples, tablette moulurée à gauche du linteau.

Dimensions : l. interne : 1, 90m - l. externe : 2, 50m - H. 1, 70m.

Dans le mur Sud : fenêtre à ébrasement biais, cintré dans la partie supérieure. Armoire pratiquée dans le mur : une étagère, partie supérieure en plein cintre.

* Corps principal Est.

* Au rez-de-chaussée : dépendance.

* A l'étage : cheminée monumentale, en granite, adossée au pignon Est.

Dimensions : l. interne : 1, 47m - l. externe : 2, 15m - H. : 1, 54m.

Linteau oblique à crossette, corniche à larmier fortement saillante sur laquelle prend appui une poutre du plancher supérieur. Consoles et piédroits

dissymétriques : à gauche, console profilée en cavet, piédroit amorti par une agrafe stylisée, à droite, console en cul-de-lampe, piédroit à motifs géométriques.

A gauche, à hauteur de la console, petite niche rectangulaire - à droite, à hauteur de la console, simple tablette taillée en biseau dans le mur Sud, fenêtre à ébrasement biais et linteau de bois (de même au Nord). A l'angle Ouest de la pièce, cavité bouchée correspondant à la présence d'un ancien escalier qui faisait communiquer cette pièce avec la cuisine du rez-de-chaussée (partie Ouest).

Charpente ancienne (ferme à entrain retroussé).

DATAION : début du 17^{ème} siècle.


Le corps principal se conforme à un type précis : maison de plan massé avec escalier extérieur plaqué en façade, avec dépendance au rez-de-chaussée et logis à l'étage. La fenêtre à meneau et traverse est exceptionnelle dans le canton.

Cadastral de 1825.

ROSPHENEN.

Section G de Baneu
4ième feuille
le Bot coat.

Echelle 1/2500.



Commune de Mellionec.

PL I

22 ROSTRENEN



Botocoat (le)

Maison

Plan au sol

82.22.09 P - cliché Artur/Lambart

PL. II



22 ROSTRENEN


Botocoat (le)

Maison

Relevé photogrammétrique

83.22.09 P - cliché Boutroux/Artur

PL III



LE BOTCOAT

MAISON ET PORCHERIE

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché BRULON

66.22.603 Z



ROSTRENN

22

LE BOTCOAT - MAISON

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché BRULON

66.22.561 V



22 ROSTRENEN

BOTCOAT (Le) - MAISON

Vue de situation prise du Sud-Oues

82.22.269 V - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 2 bis



ROSTRENEB

22

LE BOTCOAT - MAISON

Elévation Sud

Cliché BRULON

66.22.562 Z



ROSTRENE 22

LE BOTCOAT - MAISON

Façade Sud - détail du bâtiment Est
et du puits

Cliché BRULON

66.22.565 Z



ROSTRENEN 22

LE BOTCOAT - MAISON

Bâtiment Ouest - Elévation Nord

Cliché BRULON

66.22.564 Z

