

Hillars

adresse ou lieu-dit

Guingamp

arrondissement

Rostrenen

canton

Maison

dénomination et titre de l'œuvre

35.01 C

matricule

35.02

1A00004094

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Rostrenen 3-4	Lambert :	X	179,32
				Y	72,11
Cadastre	année :	section :	parcelle :		
	année : 1966	section : M 3	parcelle : 397		

Propriétaire :Destination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :

Dossier établi le : 1966

par BRUN-DUCOURET - CEBRON

revu le : 1976

par DUCOURET

I- DESCRIPTION

Ferme isolée. Un corps de bâtiment abrite le logis et une dépendance (étable). Autres dépendances à l'Ouest. Façade antérieure au Sud.

Construction en granite, traces de reprise.

Plan rectangulaire allongé, divisé par un mur de refend; à l'Est une étable, à l'Ouest le logis. Rez-de-chaussée et comble à surcroît; en façade postérieure tour d'escalier en hors-oeuvre.

- Elévation Sud irrégulière, partiellement remaniée; porte en plein cintre et porte en anse de panier ouvrent sur le logis. Elévation peu ajourée; tour d'escalier semi-circulaire, à droite une porte en arc brisé; dans l'angle de la tourelle une petite fenêtre à linteau en accolade et une pierre sculptée d'une tête entre feuillages et grappes en haut relief. Murs-pignons aveugles.

Le mur de refend sépare le logis -à l'ouest- et l'étable -à l'est-. Pièce unique de chaque côté; porte de communication entre les deux. Cheminée sur le refend, en granite. Escalier intérieur hors-oeuvre, en granite, à marches monolithes portant noyau; au sommet le noyau porte un poteau supportant la charpente de la cage d'escalier

II- DATATION : 17 ème siècle (inscription illisible).

Fig. 1 - Façade Nord, tourelle, détail de la fenêtre

66.22.547 Z

Fig. 2 - Façade Nord, détail du linteau, au sol

66.22.549 Z

I. DESCRIPTION

- Ferme isolée. Un corps de bâtiment abrite le logis et une dépendance (étable). Autres dépendances à l'Ouest. Façade antérieure au Sud.

- Construction en granite, traces de reprise.

- Plan rectangulaire allongé, divisé par un mur de refend; à l'Est une étable, à l'Ouest, le logis. Rez-de-chaussée et comble à surcroît; en façade postérieure tour d'escalier en hors-oeuvre.

- Elévation Sud irrégulière, partiellement remaniée; porte en plein cintre et porte en anse de panier ouvrent sur le logis. Elévation peu ajourée; tour d'escalier semi-circulaire, à droite une porte en arc brisé; dans l'angle de la tourelle une petite fenêtre à linteau en accolade et une pierre sculptée d'une tête entre feuillages et grappes en haut relief. Murs-pignons aveugles.

- Le mur de refend sépare logis (à l'Ouest) et étable (à l'Est). Pièce unique de chaque côté; porte de communication entre les deux. Cheminée sur le refend en granite. Escalier intérieur hors-oeuvre, en granite, à marches monolithes portant noyau; au sommet le noyau porte un poteau supportant la charpente de la cage d'escalier.

II. DATATION : 17^{ème} siècle (inscription illisible).


GLOMEL 22

HILLARS - MAISON

Façade Nord - tourelle - détail de
la fenêtre

Cliché BRULON

66.22.547 Z



GLOMEL 22

HILLARS - MAISON

Façade Nord - détail du linteau, au sol

Cliché BRULON

66.22.549 Z

