

n° département

commune

Saint Conogan

lieu-dit

GUINGAMP

adresse

ROSTRENNEN

arrondissement

EGLISE dite Chapelle

canton

33.04

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00004098

Coordonnées. Lambert : 1 X = 173,46

Y = 072,66

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1966

section : G 1

parcelle : 59

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : restaurations récentes

Établi en juillet 66 par CADOT - GUILLOTTE

Revu en octobre 76 par G. LE LOUARN

Table des figures

Fig. 1 - vue prise du Sud-Est - façades Sud et Est	69.22.554 V
- 2 - vue de situation prise du Nord-Ouest	69.22.553 V
- 3 - mur Ouest, détail du clocher pris du Sud-Est	76.22.264 X
- 4 - vue de situation prise du Sud-Est	76.22.261 X
- 5 - nef, élévation Sud, fenêtre Est	76.22.263 X
- 6 - nef, élévation Sud, porte d'entrée	76.22.262 X
- 7 - élévation Est	69.22.555 V
- 8 - nef et chevet	69.22.556 V
- 9 - vue intérieure du chœur, détail de la fenêtre Est et de la niche	76.22.260 X

Mobilier

Saint Conogan

Fig. 1 -

69.22.559 V

Saint Moine non identifié

Fig. 1

69.22.560 V

Saint Pierre

Fig. 1

69.22.558 V

Saint Roch

Fig. 1

69.22.557 V

Fig. 2

69.22.124 X

I- HISTORIQUE1. EDIFICE ANTERIEUR2. CONTEXTE HISTORIQUE

D'après Frotier de la Messelière, la chapelle Saint Conogan serait assise près de l'ancienne voie romaine de Carhaix à Vannes (Le Poher... p. 28).

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Edifice non daté.

4. DEGRADATIONS

Elle était en ruines quand en 1841, on décide sa restauration; "on plafonna le lit [lambris] ". Le pavage, les balustres (disparues) et les stalles furent mis en 1835 (A.P. Glomel, Cahier de Paroisse 1843). [La cloche est de 1833] . Restaurations récentes vers 1964.

II- DESCRIPTION1. Situation et composition d'ensemble

Chapelle isolée implantée sur les bords de l'étang du Coronc, sur la péninsule de terre qui s'avance dans l'étang au sud. La chapelle est située sur un placître clos de talus et planté d'arbres, auquel on accède par un petit chemin au Nord-Ouest.

2. Matériaux

Moyen appareil de moellons de granite. Seuls l'encadrement des baies, le clocher et les rampants des pignons sont en pierres de taille de granite. A l'intérieur, pierres apparentes : moellons de granite. Sol dallé de schiste : toiture en ardoises.

3. Elévations intérieures- Parti général, plan, coupes

Chapelle de plan rectangulaire à un seul vaisseau. Choeur liturgique surélevé d'un degré. Couvrement intérieur en lambris de charpente en arc brisé. (1964) La présence du corbeau sous la sablière dans le mur Sud indique qu'avant la restauration les entrants devaient être apparents.

- Elévations

* Mur Ouest : porte axiale en arc segmentaire.

* Mur Sud : disposition des baies d'Ouest en Est - fenêtre en arc brisé moderne : encadrement en béton imitant le granite, - porte rectangulaire à linteau de bois accosté à l'Est d'un bénitier, - porte murée en arc segmentaire, angles des piédroits adoucis par un chanfrein. La partie inférieure de la porte est murée et une plaque de schiste tient lieu d'étagère, - fenêtre en arc brisé à embrasure concave à remplage (fig. 9).

* Mur Est (fig. 8). Une fenêtre axiale en arc brisé (le remplage a été mal remonté). Consoles de part et d'autre. Celle du Nord est moulurée (cf. photo statue de Saint Roch). Autel moderne.

* Mur Nord : aveugle.

4. Elévations extérieures

* Façade Ouest : mur pignon surmonté d'un petit clocher couvert d'une petite flèche en maçonnerie amortie par une boule et cantonnée de quatre boules. Rampants découverts, crossettes saillantes nues. Porte axiale sans chambranle en arc segmentaire chanfreinée. (fig. 2)

* Façade Sud (fig. 4 à 6) : - à l'Ouest, fenêtre en arc brisé (moderne), - porte en arc brisé sans chambranle (fig. 6), traces de reprises dans la maçonnerie, - à l'Est, fenêtre en arc brisé à profonde embrasure concave à remplage (fig. 5).

* Façade Est (fig. 1 et 7). Mur-pignon terminé par une croix de granite au faite. Fenêtre axiale en arc brisé, ébrasée.

* Façade Nord aveugle. Traces de reprises à l'Ouest (fig. 2).

5. Combles et couvertures

Toit à longes pans à pignons découverts (réfection récente). Amortissement en maçonnerie sur le clocher. Charpente masquée par le lambris.

III- CONCLUSIONS

Petite chapelle rurale vraisemblablement du XVIème siècle (forme des baies, remplages...). Toute la partie de l'élévation Sud située à gauche des traces de reprises, le mur Ouest et une petite partie du mur Nord ont été construits au XVIII ème siècle (?).

IV- DOCUMENTATION

A.P. Glomel. Cahier de paroisse 1843, recopié en 1893.

Couffon (R.) - Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint Brieuc et Tréguier in Mem. Soc. Emulation des C d N. Les Presses Bretonnes, 1939, t. I, p. 133.

Frotier de la Messelière (Vicomte H.). - Le Poher, Finistère et Côtes-du-Nord, les Presses Bretonnes, 1949, p. 28.

Gaultier du Mottay (J.) - Répertoire archéologique du Département des Côtes-du-Nord, in Mem. Soc. Archéologie Histoire des C d N. 1883-1884 p. 113 - 2 ème série - tome 1 -


GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Façades Sud et Est - vue prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

69.22.554 V



GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Vue de situation prise du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

69.22.553 V



GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Mur Ouest, détail du clocher pris du Sud-Est

Cliché DAGORN

76.22.264 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

76.22.261 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Nef, élévation Sud, fenêtre Est

Cliché DAGORN

76.22.263 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Nef, élévation Sud, porte d'entrée

Cliché DAGORN

76.22.262 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Elévation Est

Cliché DAGORN

69.22.555 V




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Nef et chevet - vue axiale Ouest-Est

Cliché DAGORN

69.22.556 V



GLOMEL 22

CHAPELLE SAINT CONOGAN

Vue intérieure du chœur, détail de la fenêtre
Est et de la niche

Cliché DAGORN

76.22.260 X

