

n° département

commune

Sainte-Christine

adresse ou lieu-dit

ROSTRENEEN

GUINGAMP

arrondissement

canton

EGLISE dite Chapelle

dénomination et titre de l'œuvre

33.04

matricule

1A0000412

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Rostrenen 3-4 Lambert : 1 X 177,36
Y 072,62

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1966 section : M 2 parcelle : I83

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : bon

Dossier établi le : juillet 1966 par Cadou - Guillotte -
revu le : octobre 1976 par G. Le Louarn

TABLE DE L'ILLUSTRATIONTABLE DES PHOTOGRAPHIES

1 - Vue de situation prise du Sud-Ouest	69.22.464 X
2 - Vue générale de l'élévation Ouest	76.22.372 X
3 - Nef, élévation Ouest porte	76.22.258 X
4 - Nef, élévation Ouest, détail du clocher	76.22.259 X
5 - Elévation Sud	69.22.465 V
6 - Nef, élévation Sud- fenêtre Ouest	76.22.243 X
7 - Nef, élévation Sud, porte d'entrée	76.22.242 X
8 - Vue de situation prise du Sud-Est	69.22.466 V
9 - Mur Est, fenêtre axiale	76.22.241 X
10- Nef et chevet, vue axiale Ouest-Est	69.22.467 V
II- Choeur, mur Sud, détail de la crédence	69.22.468 V
<i>vitrail : fragment de Ste Christine</i>	69.22.469 V
<u>Autel</u>	
1 - vue générale	69.22.474 V
<u>Dieu de Pitié</u>	
1 - Dieu et le Christ mort	69.22.476 V
<u>Christ en Croix</u>	
1 - crucifix	69.22.473 V
<u>Sainte Christine</u>	
1 - vue de face	69.22.472 V
<u>Sainte Anne et la Vierge</u>	
1 -	69.22.475 V
<u>Ensemble de deux panneaux sur bois</u>	
1 - détail du tableau	69.22.471 V
2 - détail du tableau	69.22.470 V

I- HISTORIQUE1. Edifice antérieur ./.2. Contexte historique

En 1682, les barons de Rostrenen bénéficiaient "de droicts honorifiques, armes et escussions" dans la chapelle Saint Christine dépendant de l'église paroissiale de Glomel A.D.35 LF 757

3. Construction de l'édifice : édifice non daté.4. Dégradations, restaurations ...

En 1805 (22 brumaire an 14), la chapelle ayant de long 16m234 fut estimée comme pierre en monceau 250 Fr., les boisages étaient défectueux et la couverture d'ardoise mauvaise (A.D. 22 série Q). Les enfants de l'acquéreur la rendirent à la fabrique (A.P. Glomel, cahier de paroisse, 1843).

1938 : rejointoiement des murs.

1961 : la chapelle reçoit une toiture neuve.

II- DESCRIPTION1. Situation et composition d'ensemble

Chapelle située sur un espace libre planté d'arbres au Nord.

2. Matériaux

Construction homogène en moyen appareil de pierres de taille de granite beige-rosé. A l'intérieur, pierres apparentes : petits moëllons irréguliers de granite. Sol en ciment.

Corniche sous égoût en cavet sur les deux faces Nord et Sud.

Toit en ardoises (récemment refait).

3. Structure - Elévations Intérieures- Structure

Plan rectangulaire à un seul vaisseau. Choeur liturgique limité par la balustrade de communion. Couvrement intérieur en lambris de charpente en arc en mître émoussée, entrants apparents.

- Elévations intérieures

- . Mur Ouest : porte en plein-cintre, angle vif.
- . Mur Sud : disposition des baies, d'Ouest en Est
 - * fenêtre en arc brisé ébrasée, sans remplage,
 - * porte rectangulaire à linteau de bois accostée à l'Est d'un bénitier,
 - * fenêtre en arc brisé éclairant le choeur (demême type que celle de l'Ouest
- Lavabo (cf. fig. 11) appareillé dans un granite à grain très fin.
- . Mur Est (fig. 10) percé d'une haute fenêtre axiale en arc brisé, embrasure concave, réseau en fleur de lys, fragments de vitrail ancien (cf. dossier 39.03)
- . Mur Nord aveugle.

4. Elévations extérieures. Façade Ouest (fig. 2)

Murs pignon surmonté d'un petit clocher (fig.4) ouvert d'une baie en plein-cintre, couvrement en maçonnerie à 2 pans, croix en granite sur le faite.

Rampants découverts, rupture de pente au niveau de la quatrième assise, suggérant les coyaux d'une charpente (qui existaient peut-être avant la réfection du toit). Crossettes nues.

Porte axiale en arc plein-cintre (fig. 3). Embrasure moulurée à cavets et colonnette en amande.

. Façade Sud

Deux petites fenêtres identiques encadrent la porte. Fenêtres en arc en mître (fig. 6) formé de quatre claveaux (pas de clef d'arc), piédroits ébrasés.

Porte en arc-accolade sans chambranle (fig. 7).

. Façade Est (fig. 8)

Mur-pignon de profil semblable à celui du mur Ouest, croix de granite au sommet. Haute-fenêtre axiale.

. Façade Nord aveugle. Quelques traces de reprises à peine lisibles aux extrémités Est et Ouest du mur.

5. Combles et couvertures

- Charpente non vue (moderne?). Entrants modernes apparents.
- Toit à longs pans à pignons découverts.

III- CONCLUSIONS

Chapelle non datée, dont la construction peut être approximativement située au début du XVII^e siècle. Certains éléments plus anciens (porte Ouest, fenêtre Est avec son vitrail) pourraient avoir été réemployés. La forme des fenêtres du mur Sud : en arc en mître doit être signalée du fait de sa rareté. Pour cette raison et par manque d'éléments de comparaison, il est impossible de proposer une datation.

IV- DOCUMENTATION

A.D. 22 - Série Q Glomel 1^e ord. cart. 22 : Procès-verbal d'estimation de la chapelle le 22 brumaire an 14 (13 novembre 1805).

A.D. 35 - 1 F 75 7 - Aveu de la baronnie de Rostrenen en 1682 f^o 119 V^o.

7 Fb 61 - Coupure du journal Ouest-France du 7 avril 1961

A.P. Glomel - Cahier de paroisse - 1843 et 1938.

CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

69.22.464 X



CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Vue générale de l'élévation Ouest

Cliché DAGORN

76.22.372 X




CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Nef, élévation Ouest porte

Cliché DAGORN

76.22.258 X



CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Nef, élévation Ouest, détail du clocher

Cliché DAGORN

76.22.259 X



GLOMEL 22

CHAPELLE SAINTE CHRISTINE

Elévation Sud

Cliché DAGORN

69.22.465 V




CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Nef, élévation Sud- Fenêtre Ouest

Cliché DAGORN

76.22.243 X



CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Nef, élévation Sud, porte d'entrée

Cliché DAGORN

76.22.242 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINTE CHRISTINE

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

69.22.466 V




CHAPELLE SAINTE-CHRISTINE

Mur Est, fenêtre axiale

Cliché DAGORN

76.22.241 X




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINTE CHRISTINE

Nef et chevet - vue axiale Ouest-Est

Cliché DAGORN

69.22.467 V




GLOMEL 22

CHAPELLE SAINTE CHRISTINE

Choeur - Mur Sud - détail de la crédence

Cliché DAGORN

69.22.468 V



GLOMEL 22

CHAPELLE SAINTE CHRISTINE

Chevet - maîtresse vitre - vue du fragment
ancien

Cliché DAGORN

69.22.469 V

