

n° département	commune		
	Kervidam		
lieu-dit	adresse		
Guingamp	Rostrenen		
arrondissement	canton		
MAISON			35.01 C
édifice ou ensemble contenant			matricule 35.02
dénomination et titre de l'œuvre			matricule

1A00004118

Coordonnées. Lambert : 1 X = 175,20 Y = 72,50
 XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :
 année : section : parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1966 par Brun-Cebron
 Revu en 1976 par Ducouret

Table des Illustrations

Fig. 1 - élévation Sud-Ouest	66.22.540 Z
- 2 - façade Sud-Ouest - détail de la porte	66.22.543 Z
- 3 - façade Sud-Ouest - deuxième niveau - fenêtre	66.22.542 Z
- 4 - dépendances Est - élévation Nord-Ouest	66.22.541 Z

DESCRIPTION

- Ferme isolée : une cour délimitée par des dépendances et une maison d'habitation, façade principale orientée au Sud-Ouest.

- Appareil moyen de granite irrégulier. Toiture d'ardoise.

- Maison de plan rectangulaire; rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Elévation Sud-Ouest irrégulière.

* Rez-de-chaussée : une porte centrale en arc brisé, à claveaux, un tore retombant sur des chapiteaux d'imposte ornés de feuilles et se prolongeant sur les piédroits. Le tore est très dégagé et forme presque des colonnes sur les piédroits. Au-dessus de la porte, une pierre est évidée en forme de demi-cercle, au centre un blason pointu, nu. De part et d'autre de la porte, une fenêtre rectangulaire à linteau droit surmonté d'un linteau de décharge à clé centrale. Les deux fenêtres ne sont pas identiques.

* Etage : au-dessus de la fenêtre Nord, une fenêtre rectangulaire bouchée; au-dessus de l'autre, le mur a été refait; près de la fenêtre Nord, une petite ouverture rectangulaire dont la pierre d'appui est denticulée. La maison se prolonge vers le Sud par un appentis plus bas, percé d'une porte rectangulaire à piédroits chanfreinés.

- Mur Nord-Est : mur de l'appentis, petite fenêtre, chanfrein concave. Rez-de-chaussée, petite ouverture rectangulaire, le reste caché par un appentis. Etage, deux fenêtres rectangulaires.

Pignon terminé par une souche de cheminée. En retour côté Sud : un bâtiment long (dépendance); une fenêtre rectangulaire chanfrein incurvé; une porte rectangulaire et une porte en arc brisé chanfrein en cavet. Quatre trous de boulins.

- Mur pignon Sud-Ouest : en moellons, terminé par une souche de cheminée; quatre petites ouvertures carrées.

* Rez-de-chaussée: deux pièces séparées par un mur de refend.

- Côté Nord : porte et fenêtre rectangulaires à linteau de bois, côté façade.

- Mur Nord : grande cheminée à linteau de bois sur consoles rectangulaires.

- Mur Est : une niche avec un arc en plein cintre sur sommiers; pierre d'appui creuse.

- Mur Sud de biais, ouvre par une porte rectangulaire sur l'étable.

Sol de terre battue et vieilles poutres apparentes.

- Côté Sud.

- mur Est : une porte rectangulaire à linteau de bois contre le mur de refend et une petite ouverture profondément ébrasée.

- mur Sud : une grande cheminée, manteau et sommier à crossettes; console en quart-de-rond chanfreinées. Piédroits chanfreinés. Coeur creusé de deux niches au-dessus d'un massif de maçonnerie formant étagère.

-mur Ouest : une fenêtre à appui très ébrasé et linteau de bois.

Grenier au-dessus. Charpente partiellement refaite.


GLOMEL 22

KERVIDAM - MAISON

Elevation Sud-Ouest

Cliché BRULON

66.22.540 Z




GLOMEL 22

KERVIDAM - MAISON

Façade Sud-Ouest - détail de la porte

Cliché BRULON

66.22.543 Z



GLOMEL 22

KERVIDAM - MAISON

Façade Sud-Ouest - 2ème niveau - fenêtre

Cliché BRULON

66.22.542 Z



GLOMEL 22

KERVIDAM - MAISON

Dépendances Est - Elévation Nord-Ouest

Cliché BRULON

66.22.541 Z

