

n° département

commune

Boval

adresse ou lieu-dit

Guingamp  
arrondissementRostrenen  
canton

FERME

C 35 01

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A0000/123

35 02

## Repérage

|              |                   |                       |               |          |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------|
| Carte I.G.N. | échelle : 1/25000 | feuille : Carhaix 7-8 | Lambert : 1   | X 183,60 |
|              |                   |                       |               | Y 84,30  |
| Cadastre     | année :           | section :             | parcelle :    |          |
|              | année : 1949      | section : C 1         | parcelle : 51 |          |

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

|                     |      |     |                 |
|---------------------|------|-----|-----------------|
| Dossier établi le : | 1966 | par | Ducouret-Cébron |
| revu le :           | 1976 | par | Ducouret        |

Pl I - Extrait relevé cadastral - plan révisé pour 1949

Table des figures

|       |                   |             |            |       |           |
|-------|-------------------|-------------|------------|-------|-----------|
| Fig.1 | Vue générale Sud  | 66.22.759 Z | Fig. 1 bis | ..... | 82.22.246 |
| - 2   | Vue générale Sud  | 66.22.760 Z |            |       |           |
| - 3   | Vue générale Nord | 66.22.761 Z |            |       |           |
| - 4   | Puits             | 66.22.762 Z |            |       |           |

DESCRIPTION1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Ferme isolée, cour ouverte, un corps principal qui est le logis et les dépendances, puits dans la cour.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Construction en granite, grand appareil plus régulier en façade antérieure.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire, double en profondeur, divisions intérieures par cloisons modernes; un étage carré; un escalier intérieur de bois remplace un escalier en pierre.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES


Elévation antérieure irrégulière à travées; trois fenêtres au 2ème niveau à linteau échancré en segment.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants d'ardoise; cheminée aux deux pignons.

- Puits : mur de margelle en grand appareil de granite, margelle monolithique, montants grossièrement moulurés, traverse ornée d'une boule et portant la date 1775, auge à côté, mécanisme en place.

- Four détruit, une pierre provenant de celui-ci porte la date 1788.



PL I

Kergrist Moëlou

C I

Plan révisé par 1949

échelle 1/1000

BOVAL - MAISON

Vue de situation prise du Sud

Cliché DUCOURET

66.22.759 Z




22 KERGRIST-MOELOU

BOVAL - MAISON

Elévation Sud

82.22.246 - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 1 bis



BOVAL - MAISON

Elévation Sud

Cliché DUCOURET

66.22.760 Z



BOVAL - MAISON

Elévation Nord

Cliché DUCOURET

66.22.761 V



BOVAL - MAISON - PUIITS

Vue de la face Nord

Cliché DUCOURET

66.22.762 Z

