

22

n° département

KERGRIST-MOELOU

commune

SAINT-GUILLAUME

lieu-dit

adresse

GUINGAMP

arrondissement

ROSTRENE

canton

EGLISE DITE CHAPELLE SAINT-GUILLAUME

33.04

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

1A0000 4.125

Coordonnées Lambert 1

X = 177,47

Y = 083,42

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1949

section :

L 2

parcelle :

283

Propriété : COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 7. 1966 par CADIOU GUILLOTTE

Revu en 10.1977 par G. LE LOUARN

## I. HISTORIQUE

### 1. EDIFICE ANTERIEUR : ./.

### 2. CONTEXTE HISTORIQUE

En 1670, la baronne de Rostrenen est première prééminencièrre de la chapelle de Saint-Guillaume. En 1682, la baronnie de Rostrenen avoue ses droits et supériorité dans la chapelle de Saint-Guillaume avec "armes et escussions aux vitres" A.D. 35 1 F 757.

### 3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Edifice non daté.

Cette chapelle avait été restaurée en 1856. En 1937, R.Couffon la signale en ruines. Nouveaux travaux de restauration en cours en 1958 (date portée sur le bénitier du mur Nord). En 1960, les travaux ne sont pas achevés et le pardon eut lieu dans une grange (A.D. 35 7 Fb87).

## II. DESCRIPTION

### 1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Chapelle de l'écart Saint-Guillaume, située à l'Est du chemin et construite au centre d'un espace libre bordé d'arbres sur le côté Est. A l'Est le niveau du sol est très en contrebas par rapport au niveau de la chapelle (fig. 3). Contre le mur du chœur s'adosse une fontaine (fig. 3 et 11).

## 2. MATERIAUX

Appareil de granite pour tout l'édifice. Toiture en ardoises.

A l'intérieur : murs sans crépi - sol dallé d'ardoises.

## 3. STRUCTURES - Plan élévations intérieures

Lors de la restauration, la forme générale de la chapelle a été totalement bouleversée : on devine le plan original sur les photographies prises avant restauration (Doc. I à XIII).

Elle se présentait comme un long rectangle couvert d'un toit à deux versants d'axe Est-Ouest largement ouvert à l'Est d'une grande fenêtre axiale (Doc. VIII), au Nord et au Sud de deux fenêtres et d'une porte (Doc. VII et XI). Aujourd'hui la chapelle est de plan carré (env. 6,25m de côté), couvert d'un toit en bâtière Nord-Sud, contreforts d'angle jumelés en équerre au Nord-Est et Sud-Est. Empattement mouluré tout autour de l'édifice.

### Elévations intérieures :

. Mur Ouest . Porte couverte d'un arc segmentaire accostée à gauche d'un bénitier. Fenêtre passante en lucarne rectangulaire ébrasée, appui taluté.

. Mur Sud ouvert d'une large baie; trois formes à intrados trilobés, bases des meneaux prismatiques, rose de réseau à quatre feuilles.

. Mur Est aveugle. Epaissement du mur aux extrémités Sud et Nord. Dans celui du Sud, niche-crédence (fontaine ?) grotesque sculpté en demi-relief dans le mur du fond.

. Mur Nord ouvert d'une fenêtre. Les piédroits sont moulurés d'une colonnette à base prismatique - niche rectangulaire à feuillure à l'angle Nord-Est.

## 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

. Façade occidentale ouverte d'une porte en arc brisé; piédroits formés de trois colonnettes à bases prismatiques sommées de chapiteaux feuillagés. A droite et à gauche, pierres anciennes sculptées (emplois ?). A droite, tête d'homme émoussée; à gauche, pierre sculptée d'un buste. Fenêtre passante en lucarne à pignon, linteau (moderne).

. Façade Sud : mur-pignon dissymétrique, épaulé au Sud-Ouest et Sud-Est par des contreforts et ouvert par une fenêtre qui n'est pas à l'aplomb du pignon, adoucissements entre les piédroits et l'arc sculpté de têtes.

. Façade Est épaulée au Nord-Est par deux gros contreforts jumelés d'équerre réunis à leur base par un pan de mur oblique. Façade aveugle, à laquelle est adossée la fontaine. Niche plate en plein-cintre soulignée par un tore, traverse chanfreinée. A gauche, emploi d'un bénitier en culot mouluré.

. Façade Nord : mur-pignon (traces de reprises parallèles aux rampants), ouvert d'une fenêtre en arc brisé ébrasée.

## 5. COUVERTURES

Toit en bâtière en ardoises (moderne). Couvrement du vaisseau par la charpente apparente (moderne).

## III. CONCLUSIONS

Ni Jollivet, ni Gaultier du Mottay ne signalent la chapelle de Saint-Guillaume. Est-ce à dire que l'édifice n'était déjà plus qu'une ruine ?

La chapelle a subi des restaurations massives vers 1958-60, mais de nombreux éléments laissent à penser qu'ils sont restés en place. Les rampants des pignons Nord et Sud ont été remontés mais leurs bases n'ont pas été modifiées, dans le mur Est a été supprimée la grande fenêtre axiale avec son remplage mais les contreforts qui épaulent le mur sont en place comme la fontaine votive. Les murs Nord et Sud ont été raccourcis de la moitié de leur longueur, et seules sont restées en place les fenêtres extrêmes de l'Est, la porte du mur Sud a été remontée dans le mur Ouest actuel.

Les formes, modénatures, sculptures et remplages de ces deux dernières baies permettent de proposer une datation pour ces deux éléments : fin XIVe siècle. Le remplage de la fenêtre Sud de la nef doit être signalé pour sa qualité. Les autres fenêtres de l'édifice marquent une reprise du chantier à la fin du XVe siècle et même au XVIe siècle (fenêtre axiale).

De nombreux détails d'architecture et de décor apparentent cette chapelle avec celle de Notre-Dame de l'Isle dans la même commune (cf. tome III).

Cette chapelle est le seul édifice du canton à présenter une disposition comparable à celle de l'église du Folgoët dans le Finistère : fontaine adossée au mur du chœur.

## IV. DOCUMENTATION

### SOURCES

A.D. 35 1 F 757. Aveu rendu au roi par François le Rougé, marquis du Fay et du Plessix Bellière le 10 janvier 1682.

Prise de possession de la Baronnie de Rostrenen par Florimonde de Karadreux, dame de Lantivy du Coscro en 1670 dans Jégou du Laz. La baronnie de Rostrenen, Vannes, 1892 p. 167 et 175.

### DOCUMENTS DE REFERENCE

A.D. 35 7 Fb 87 : coupure du journal Ouest-France du 26 juillet 1960 avec photographies de la chapelle.

### TRAVAUX HISTORIQUES

COUFFON (R.).- Répertoire des églises et chapelles ..., 1940, t.I, p. 170;  
DANIEL (Abbé).- La Baronnie de Rostrenen dans Annuaire des Côtes-du-Nord, 1867, p. 23.

Table des illustrations

	<u>n°s clichés</u>
Doc. 1	Vue prise du Nord-Est (photographie prise vers 1955)..... 78.22.85 X
- II	Vue générale prise de l'Ouest " " " " ..... 82.22.45 X
- III	Vue de la façade occidentale " " " " ..... 82.22.44 X
- IV	Vue de l'angle Sud-Ouest de la nef " " " " ..... 82.22.43 X
- V	Façade occidentale " " " " ..... 82.22.457 X
- VI	- - détail de la cloche " " ..... 82.22.458 X
- VII	Vue de l'angle Sud-Ouest de la nef " " ..... 82.22.460 X
-VIII	Façade Est " " " " ..... 82.22.461 X
- IX	Façade Est : fontaine " " " " ..... 82.22.462 X
- X	Vue Nord-Est " " " " ..... 82.22.459 X
- XI	Vue générale Sud " " " " ..... 82.22.464 X
- XII	Elévation Sud, détail d'une travée (à gauche) " ..... 82.22.463 X
-XIII	- - - - (à droite) " ..... 82.22.956 X
- XIV	Vue prise du Nord-Ouest ..... 65.22.125 X
- XV	Façade Nord ..... 65.22.126 X
Fig. 1	Vue de situation prise du Nord-Ouest..... 69.22.1309 V
- 2	Elévation Ouest ..... 69.22.1311 V
- 3	Façades Est et Nord, vue prise du Nord-Est ..... 69.22.1312 V
- 4	Façade Ouest : porte ..... 69.22.1310 V
- 5	Fenêtre Sud de la nef..... 76.22.280 X
- 6	Fenêtre Sud de la nef, détail du réseau de remplage ..... 76.22.281 X
- 7	Intérieur : vue de l'angle Sud-Est ..... 69.22.1313 V
- 8	Fenêtre Sud de la nef, détail des bases des meneaux ..... 76.22.279 X
- 9	Vue intérieure de la nef prise du Sud vers le Nord ..... 76.22.278 X *
- 10	Intérieur -mur Est- détail de la crédence ..... 69.22.1314 V *
- 11	Vue générale de la fontaine accolée au mur Est de la chapelle .. 76.22.282 X *
Fig. 1	Intérieur, angle Sud-Est, statue d'évêque ..... 69.22.1315 V

\* Clichés manquants

KERGRIST-MOELOU 22

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue prise du Nord-Est. Document antérieur  
à 1958

78.22.85 X



22 KERGRIST-MOELOU

**SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE**

Vue générale prise de l'Ouest,  
photographie prise vers 1955

82.22.45 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. II



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue de la façade occidentale,  
photographie prise vers 1955

82.22.44 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. III



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue de l'angle Sud-Ouest de la nef,  
photographie prise vers 1955

82.22.43 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. IV



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Façade occidentale;  
état vers 1955

82.22.457 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. V



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Façade occidentale - état vers 1955 -  
détail de la cloche

82.22.458 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. VI



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue de l'angle Sud-Ouest de la nef  
- état vers 1955 -

82.22.460 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. VII




22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Façade Est - Etat vers 1955

82.22.461 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. VIII



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Façade Est - détail de la fontaine -  
état vers 1955

82.22.462 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. IX




22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue Nord-Est - état vers 1955 -

82.22.459 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. X



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Vue générale Sud - état vers 1955 -

82.22.464 X - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. XI



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Elévation Sud, détail d'une  
travée (à gauche) - état vers 1955

82.22.463 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. XII



22 KERGRIST-MOELOU

SAINT-GUILLAUME - CHAPELLE

Elévation Sud, détail d'une travée  
(à droite)

Etat vers 1955

82.22.956 X - cliché ARTUR/LAMBART

Doc. XIII




KERGRIST-MOELOU 22

SAINT GUILLAUME - CHAPELLE

Vue prise du Nord-Ouest

65.22.125 X





CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Vue de situation prise du Nord-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.1309 V



CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Elévation Ouest

Cliché ARTUR

69.22.1311 V



CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Façades Est et Nord - vue prise du  
Nord-Est

Cliché ARTUR

69.22.1312 V



CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Façade Ouest - porte - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.1310 V




CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Fenêtre Sud de la nef, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.280 X




CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Fenêtre Sud de la nef, détail du réseau  
du remplage

Cliché DAGORN

76.22.281 X




CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Intérieur - vue de l'angle Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.1313 V



CHAPELLE SAINT GUILLAUME

Fenêtre Sud de la nef, détail des bases  
des meneaux

Cliché DAGORN

76.22.279 X

